

# 工厂识图培训ppt课件

汇报人：文小库

2023-12-15



## 目录


- 工厂识图概述
- 工厂识图基础知识
- 工厂设备识图技巧
- 工厂工艺流程识图实践
- 工厂安全规范与识图要求
- 总结与展望

The background features a soft gradient from light purple to light blue. Scattered throughout are several 3D-style rings with a rainbow-like iridescent finish. In the center, a white square with a thin black border contains the number '01' in a bold, black, sans-serif font. Two thin black lines extend from the top-left and top-right corners of this square towards the left and right edges of the frame, respectively.

**01**

# 工厂识图概述

# 定义与目的



## 定义

工厂识图是指通过阅读和理解工程图纸，了解和掌握工厂设施、设备、管道、阀门等各个系统的详细信息。




## 目的

提高员工对工厂设施和设备的认识和理解，为生产操作、设备维护、安全管理等提供有力支持。

# 工厂识图的重要性

01




**提高生产效率**



通过准确理解图纸，员工可以更快地熟悉设备，减少操作失误，提高生产效率。

02



**保障生产安全**



图纸提供了设备的详细结构和操作要求，有助于员工在操作过程中避免安全风险。

03



**降低维护成本**



准确理解图纸有助于员工及时发现设备故障，减少维修时间和成本。




# 工厂识图的基本原则




## 准确性

图纸应准确反映工厂设施和设备的实际情况，包括尺寸、材料、工艺等信息。



## 完整性

图纸应完整地描述工厂设施和设备的各个方面，包括平面图、立体图、剖面图等。



## 规范性

图纸应符合国家和行业的相关规范和标准，确保信息的准确性和可读性。

The background features a soft gradient from light purple to light blue. Several 3D-style rings with a rainbow-like iridescent finish are scattered across the scene. In the center, a white square with a thin black border contains the number '02'. Two thin black lines extend from the top-left and top-right corners of this square towards the left and right edges of the frame, respectively.

02

# 工厂识图基础知识



# 图纸的基本要素

## 图纸尺寸

图纸的尺寸是图纸的基本要素之一，它决定了图纸的精确度和可操作性。



## 图例

图例是用来表示图纸中各种符号和标记含义的说明。



## 比例尺

比例尺是用来表示图纸上长度与实际长度之间比例关系的工具。







# 图纸的种类与格式

## 机械图纸

机械图纸是用于表示机械零件、部件、组件、装配体等结构的图纸。



## 建筑图纸

建筑图纸是用于表示建筑物、构筑物、设施等结构的图纸。




## 电气图纸

电气图纸是用于表示电气系统、电路、控制等结构的图纸。



# 图纸的阅读方法



## 了解图纸的背景和目的


在阅读图纸之前，需要了解图纸的背景和目的，以便更好地理解图纸的内容。

## 熟悉图纸的符号和标记

图纸中有很多符号和标记，需要熟悉它们的含义和用法，以便更好地理解图纸的结构和功能。

## 注意图纸的细节和精度

在阅读图纸时，需要注意图纸的细节和精度，以便更好地了解图纸的精确度和可操作性。

The background features a soft gradient from light purple to light blue. Scattered throughout are several 3D-style rings with a rainbow-like iridescent sheen. In the center, a white square with a thin black border contains the number '03'. Two thin black lines extend from the top-left and top-right corners of this square towards the left and right edges of the frame, respectively.

03

# 工厂设备识图技巧

# 设备的基本结构与功能



## 设备的基本组成

了解设备的基本结构，包括主体、传动系统、控制系统等部分。

## 设备的功能描述

明确设备的主要功能和作用，有助于理解设备的工作原理和操作方法。


# 设备图纸的阅读与分析

## 图纸的阅读顺序

按照一定的顺序阅读图纸，从整体到局部，逐步了解设备的结构和细节。

## 图纸的分析方法

通过分析图纸，了解设备的尺寸、材料、工艺等信息，为后续操作提供依据。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/408121035047006057>