

项目部安全检查与隐患排查记录表

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 淮安电商创业孵化中心 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2015-12-24 负责人 涂正国 参加人员 周九威, 涂正国, 佟开掌, 李好, 徐杰(监理)等 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、瓦工现场配电箱漏保无效。
- 2、钢筋工钢丝绳乱放, 有几根磨损严重。
- 3、临时脚手架没有剪刀撑, 没有扫地杆。

检查人(签字): 2015 年 12 月 24 日 处理意见及控制措施:

- 1、安排工人更换漏保。
- 2、安排钢筋工对钢丝绳进行整理, 并及时更换磨损严重的钢丝绳。
- 3、安排架子工对临时脚手架进行修整。

限期整改人: 日期: 2015 年 12 月 25 日至 2015 年 12 月 28 日(3)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写: 定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;
- 2、“检查形式”栏内应填写: 公司组织或项目部组织; 备注 3、检查频率: 公司每月一次, 项目部每周一次;
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-1-17 负责人 杜贵宏 参加人员 杜桂祥, 涂正国, 左康田, 嵇明明, 王福楚(监理)等 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、主路上土块未及时冲洗。
- 2、个别工人佩戴安全帽没有按规定系帽带。
- 3、电焊机焊把线有破损。
- 4、生活区内工人随意丢弃垃圾。

检查人(签字): 2014 年 1 月 17 日 处理意见及控制措施:

- 1、主路上的面尘土要及时冲先。
- 2、加强安全监督教育，
- 3、电焊机焊把线定期检查。
- 4、加强监督及教育，对屡教不改的进行处罚。

限期整改人: 日期:2014 年 1 月 17 日至 2014 年 1 月 20 日(3)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日 监理单位复查意见:

项目总监(签字): 年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;
- 2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织; 备注 3、检查频率:公司每月一次, 项目部每周一次;
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-1-24 负责人 杜桂祥 参加人员 顾汝海, 涂正国, 左康田, 嵇明明, 王福楚(监理)等 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、个别预留洞口防护未及时防护。
- 2、配电箱未按要求全部上锁。
- 3、工人宿舍内用电有私拉乱接现象。

检查人(签字): 2014 年 1 月 24 日 处理意见及控制措施:

- 1、对未防护的预留洞口进行防护。
- 2、所有配电箱全部上锁。
- 3、对工人宿舍时行检查, 整改私乱接现象。

限期整改人: 日期:2014 年 1 月 24 日至 2014 年 1 月 25 日(1)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日 监理单位复查意见:

项目总监(签字): 年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;
- 2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织; 备注 3、检查频率:公司每月一次, 项目部每周一次;
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-2-17 负责人 杜桂祥 参加人员 顾汝海, 涂正国, 左康田, 嵇明明, 王福楚(监理)等 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、放假回来工人有个别工人还未有教育记录。
- 2、假后各类机械要进行检修后方可使用。
- 3、对工人假后返工的安全意识教育要加强

检查人(签字): 2014 年 2 月 24 日 处理意见及控制措施:

- 1、会及时对假后返回工人进行安全教育培训。
- 2、组织电工, 机修工对各类施工机械进行全面检修。
- 3、不定期常态化对工人进行安全意识教育。

限期整改人：日期：2014年2月17日至2014年2月20日(3)天 复查意见：

复查人(签字)：年月日 监理单位复查意见：

项目总监(签字)：年月日

- 1、“检查类别”栏内应填写：定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查；
- 2、“检查形式”栏内应填写：公司组织或项目部组织；备注 3、检查频率：公司每月一次，项目部每周一次；
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-2-24 负责人 涂正国 参加人员 杜桂祥，李好，左康田，嵇明明，王福楚(监理) 检查内容及存在的安全隐患：

- 1、木工的材料堆放散乱。
- 2、钢筋加工区设备未及设接地。
- 3、临边防护部分被拆除，未及时恢复。

检查人(签字)：2014年2月24日 处理意见及控制措施：

- 1、木工加工区的材料分类，整齐堆放
- 2、钢筋加工区设备按规范要求及时做好接地
- 3、对于因需要必须拆除的临边防护，作业结束后要及时恢复。

限期整改人：日期：2014年2月24日至2014年2月27日(3)天 复查意见：

复查人(签字)：年月日 监理单位复查意见：

项目总监(签字)：年月日

- 1、“检查类别”栏内应填写：定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查；

2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织;备注 3、检查频率:公司每月一次,项目部每周一次;

4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-3-3 负责人 涂正国 参加人员 杜桂祥,胡成军,左康田,嵇明明,王福楚(监理) 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、临时用电不规范,小型施工机具不用插头直接用铜红连接插座。
- 2、地下室排架搭设不规范,直角扣件当做直接扣件使用。
- 3、主楼外架剪刀撑数量不足。

检查人(签字): 2014 年 3 月 3 日 处理意见及控制措施:

- 1、加强临时用电规范安全教育,并对违章班组进行处罚。
- 2、加强检查及监督,并要求立即整改,并对架工班组进行处罚。
- 3、要求按脚手架搭设规范作业。并立即整改。

限期整改人: 日期:2014 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 6 日(3)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日 监理单位复查意见:

项目总监(签字): 年 月 日

1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;
2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织;备注 3、检查频率:公司每月一次,项目部每周一次;

4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-3-10 负责人 杜桂祥 参加人员 顾汝海, 涂正国, 左康田, 嵇明明, 王福楚(监理) 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、木工主楼作业内临时用电不合安全规范。
- 2、地下室满堂架搭设不合安全规范。
- 3、钢筋加工区临时用电不合安全规范。

检查人(签字): 2014 年 3 月 10 日 处理意见及控制措施:

- 1、安排电工对木工作业区临时用电进行整改。
- 2、安排技术人员对地下室内架进行整改。
- 3、安排电工对钢筋加工区临时用电进行整改。

限期整改人: 日期:2014 年 3 月 10 日至 2014 年 3 月 13 日(3)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日 监理单位复查意见:

项目总监(签字): 年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;
- 2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织; 备注 3、检查频率:公司每月一次, 项目部每周一次;
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-3-17 负责人 杜桂祥 参加人员 顾汝海, 涂正国, 左康田, 嵇明明, 王福楚(监理) 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、加强工地现场安全文明施工教育、监督、整改。
- 2、外架上违规堆放材料。

3、临时用电不符合《施工现场临时用电安全规范》的要求。

检查人(签字): 2014 年 3 月 17 日 处理意见及控制措施:

1、对违反现场安全文明施工的现象要及时整改, 并进行相应的处罚。

2、立即整改, 并及时行相应处罚, 并进行安全教育。

3、严格按照《施工现场临时用电安全规范》操作, 要求电工勤巡查, 勤整改, 勤报告。

限期整改人: 日期:2014 年 3 月 17 日至 2014 年 3 月 20 日(3)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日 监理单位复查意见:

项目总监(签字): 年 月 日

1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;

2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织; 备注 3、检查频率:公司每月一次, 项目部每周一次;

4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-3-24 负责人 杜贵宏 参加人员 杜桂祥, 涂正国, 左康田, 王福楚(监理) 嵇明明等 检查内容及存在的安全隐患:

1、食堂未安装灭蚊灯。

2、钢筋工个别工人在加工区按要求系紧帽带

3、外架接地数量不足。

4、配电箱内试跳记录不及时。

检查人(签字): 2014 年 3 月 24 日 处理意见及控制措施:

1、食堂按卫生要求安装灭蚊灯。

- 2、加强对钢筋工班组工人的安全意识教育，并对违规工人进行相应的处罚。
- 3、所有外架按要求安装相应数量的接地。
- 4、要求电工及时对配电箱做试跳试验，并做好记录。

限期整改人：日期：2014年3月24日至2014年3月27日(3)天 复查

意见：

复查人(签字)：年 月 日 监理单位复查意见：

项目总监(签字)：年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写：定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查；
- 2、“检查形式”栏内应填写：公司组织或项目部组织；备注 3、检查频率：公司每月一次，项目部每周一次；
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 公司组织 检查时间 2014-3-31 负责人 何长达 参加人员 杜贵宏，涂正国，左康田，嵇明明，王福楚(监理)等 检查内容及存在的安全隐患：

- 1、主楼东南部临边护栏缺失。
- 2、基坑内积水较深，未及时排水。
- 3、电焊机工作时无接地。
- 4、钢筋加工区内汽吊作业时支撑未垫木板。

检查人(签字)：2014年3月31日 处理意见及控制措施：

- 1、对缺失的护栏及时补齐。
- 2、对基坑内积水立即组织排水。
- 3、对电焊机按操作规范加装接地。
- 4、要求停止作业，对支撑加垫木板

限期整改人：日期：2014年3月31日至2014年4月3日(3)天 复查意见：

复查人(签字)：年 月 日 监理单位复查意见：

项目总监(签字)：年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写：定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查；
- 2、“检查形式”栏内应填写：公司组织或项目部组织；备注 3、检查频率：公司每月一次，项目部每周一次；
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-4-7 负责人 涂正国 参加人员 杜桂祥，胡成军，左康田，嵇明明，王福楚(监理)等 检查内容及存在的安全隐患：

- 1、个别工人未系安全帽帽带。
- 2、施工现场有流动抽烟现象。
- 3、脚手架接地未到位。

检查人(签字)：2014年4月7日 处理意见及控制措施：

- 1、加强监督，加强安全意识教育。对违章工人进行相应的处罚。
- 2、对脚手架接地进行增设。按要求安装接地。

限期整改人：日期：2014年4月7日至2014年4月10日(3)天 复查意见：

复查人(签字)：年 月 日 监理单位复查意见：

项目总监(签字)：年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写：定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查；

、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织;备注 3、检查频率:公司每月一次,项目部每周一次;

4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

工程名称 恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 定期 检查形式 项目部组织 检查时间 2014-4-14 负责人 涂正国 参加人员 杜桂祥, 龚南东, 左康田, 嵇明明, 王福楚(监理) 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、施工道路路面泥块未及时清理。
- 2、主楼东面,消防水池边防护缺失。
- 3、钢筋加工区材料堆放混乱。

检查人(签字): 2014 年 4 月 14 日 处理意见及控制措施:

- 1、安全工人时行清理。
- 2、安全架子对防护进行安装。
- 3、安全钢筋对加工区材料堆放进行整改。

限期整改人: 日期:2014 年 4 月 14 日至 2014 年 4 月 17 日(3)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日 监理单位复查意见:

项目总监(签字): 年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;
- 2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织;备注 3、检查频率:公司每月一次,项目部每周一次;

4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

恒通大厦 单位名称 盐城二建集团有限公司 检查类别 突击检查 检查形式 项目部组织 检查时间 2015-10-23 负责人 佟开付 参加人员 周九威, 涂正国, 佟开掌, 李好, 王玉平(监理) 检查内容及存在的安全隐患:

- 1、排水沟内泥土多, 部分地方向基坑渗水现象严重。
- 2、现场有流动抽烟现象。
- 3、现场用电存在拉拉乱接现象, 电缆线与钢管防护栏没有采取绝缘措施。
- 4、北侧护坡经过前天夜里突降暴雨, 出现严重塌方现象。

检查人(签字): 2015 年 10 月 23 日 处理意见及控制措施:

- 1、安排工人清理排水沟, 并将渗水位置修复。
- 2、进行相应的处罚, 并加强对现场的文明施工及教育。
- 3、整改私拉乱接现象, 对现场加强监督, 并进行安全用电规范教育。
- 4、按相关部门和专家组要求, 对塌方部位采取工字钢和沙袋加固, 并将排水沟北侧用砼浇筑至灌注桩位置。

限期整改人: 日期:2015 年 10 月 24 日至 2015 年 10 月 27 日(3)天 复查意见:

复查人(签字): 年 月 日

监理单位复查意见:

项目总监(签字): 年 月 日

- 1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查;
- 2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织; 备注 3、检查频率:公司每月一次, 项目部每周一次;
- 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445234212201011123>