

2024 年工具钳工（高级）试题库附答案

试题 1

1、【单选题】19JPC-V 影像型万能工具显微镜是在保留原有性能的基础上，新增加了（ ）。（D）

A、二次元坐标测量系统

B、极坐标测量系统

C、角度测量系统

D、影像测量系统

2、【单选题】HT150 牌号中数字 150 表示（ ）不低于 150N/mm^2 。

（B）

A、屈服点

B、疲劳强度

C、抗拉强度

D、布氏硬度

3、【单选题】M1432A 万能外圆磨床的砂轮主轴前端及后端各有三块扇形轴瓦分布在轴颈周围，主轴高速旋转时形成三个（ ），使主轴能自动定心。（C）

A、多油楔

B、单油楔

C、压力油楔

D、油楔

4、【单选题】YYW-300型0动平衡机的示值定标一般是指不平衡量的示值定标与不平衡相位的示值定标。(D)

A、旋转支承

B、弹性支承

C、可动支承

D、硬支承

5、【单选题】一个棱镜系统的核心元件是()。(C)

A、圆镜

B、方镜

C、三棱镜

D、凸透镜

6、【单选题】一般通用内径千分尺刻线方向与外径千分尺刻线方向
(D)

A、相同

B、相反

C、相同或相反

D、相交

7、【单选题】三棱镜的两反射面夹角为()时，入射光与反射光的夹角方能互为90°。(A)

A、30°

B、45°

C、60°

D、90°8、【单选题】两孔轴线相交成 90°角，一个孔直径为 $\phi 20\text{mm}$ ，另一

个孔直径是 $\phi 30\text{mm}$ ，以下 0 是正确的工艺。(A)

A、先钻穿直径小的孔，然后再钻穿直径大的孔

B、先钻穿直径大的孔，然后再钻穿直径小的孔

C、先将小孔钻至一半，再将大孔穿透

D、先将大孔钻至一半，再将小孔穿透

9、【单选题】为了保证角度样板的精度，选用()为精加工工艺。

(C)

A、铣削

B、较削

C、研磨

D、精锐

10、【单选题】为保证冲裁模的装配质量，凸模和凹模之间的间隙应

(B)

A、四周大小均匀

B、在合理的公差范围内

C、在公差范围内调整均匀

D、随便

11、【单选题】从塑料尽快充满型腔方面考虑，分流道应该()。

(B)

A、尽量不均衡地分配各型腔

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/477010131065006061>