


UDC 621.96 : 003.62  
J 50



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3168—93

---

## 数字控制机床 操作指示形象化符号

Numerical control of machines-Symbols

1993-07-23 发布

1994-03-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 目 次

1 主题内容与适用范围.....	( 1 )
2 引用标准.....	( 1 )
3 操作指示符号.....	( 1 )
3.1 基本符号.....	( 1 )
3.2 控制符号.....	( 6 )
3.3 辅助符号.....	( 17 )
3.4 安全及警告符号.....	( 20 )
4 使用要求.....	( 21 )
附录 A 符号组合使用举例(参考件) .....	( 22 )

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3168—93

## 数字控制机床 操作指示形象化符号

代替 GB 3168—82

Numerical control of machines-Symbols

本标准参照采用国际标准 ISO 2972—1979《机床数字控制——符号》和 ISO 7000—1984《设备上使用的图形符号——标志一览表》。

### 1 主题内容与适用范围



本标准规定了数字控制金属切削机床用各种操作指示符号。  
本标准适用于机床数字控制的操作指示标牌、操作面板和标志。

### 2 引用标准

GB 3167 金属切削机床 操作指示形象化符号  
GB 5465.2 电气设备用图形符号

### 3 操作指示符号

#### 3.1 基本符号

编号	符 号	名 称	说 明
3.1.1		功能箭头	ISO 2972 3.2
3.1.2		数据载体	ISO 2972 4.1