

5 钳工

基本信息：[矩阵文本题] *

姓名：	_____
班组：	_____
员工编号：	_____

读数值为 0.02mm 的游标卡尺，游标上 50 小格与尺身上（） mm 对齐。[单选题] *

49.0(正确答案)

39.0

19.0

9.0

对砂轮进行静平衡应采用（）。[单选题] *

调整平衡块(正确答案)

去重

配重

对于 TC630 卧式加工中应每隔（）年检查和重新调整机床零点。[单选题] *

半(正确答案)

- 一
- 二
- 三

对于分开式轴承直接在轴承座上配合合适的垫片，以便于维修和（）。[单选题]*

调整高度

调整水平

调整松紧

调整间隙(正确答案)

对于金属切削加工，工序能力应不大于公差的（）。[单选题]*

0.5

0.6

0.75(正确答案)

0.95

对于拉延成形，在拉延过程中零件的法兰边会因为（）而变厚。[单选题]*

受到径向的拉应力

受到径向的压应力

受到切向的拉应力

受到切向的压应力(正确答案)

对于起升机构减速器齿轮磨损其齿厚不应小于原齿厚的 80%，对于运行机构齿轮磨损其齿厚不应小于原齿厚的（），如超过则应更换新齿轮。[单选题] *

0.9

0.8

0.7

0.6(正确答案)

对于生产设备和装置中产生泄漏的管道、阀门等，采用（）可以在不停产的情况下，消除泄漏和达到密封的目的。[单选题] *

焊修法

带压堵漏技术(正确答案)

胶接技术

对于要求大范围无极调速来说，改变（）的方式为最好。[单选题] *

电枢电压 U (正确答案)

励磁磁通 Φ

电枢回路电阻 R

对振源、（）和振动影响的地点三个环节进行治理。[单选题] *

振动传播途径(正确答案)

振动传播方向

振动传播距离

振动源

多片式摩擦离合器的间隙要（）。[单选题]*

大些

小些

适当(正确答案)

多些

二次灌浆常选用（）水泥。[单选题]*

300号

400号

500号(正确答案)

600号

二次灌浆常用的石子粒度不超过（）mm。[单选题]*

5.0

10.0

15.0

20.0(正确答案)

发电机定子安放互差 120° 的三相绕组，流过对称的三相交流电流时，在定子中将产生（）。[单选题]*

恒定磁场

脉动磁场

旋转磁场(正确答案)

永动磁场

发生触电事故的电压一般是从 () 伏开始。[单选题] *

12.0

24.0

65.0(正确答案)

36.0

凡在坠落高度 () m, 有可能坠落的高处进行的作业, 均称为高处作业。[单选题]

*

2(正确答案)

2.5

3

4.0

方向控制阀的压力损失因结构不同而不同, 一般应小于 () 。[单选题] *

0.05—0.1MPA

0.1—0.3MPA(正确答案)

0.3—0.5MPA

0.5—0.7MPA

放置垫铁时, 应将 () 放在下面。[单选题] *

最薄的垫铁

薄垫铁

厚垫铁(正确答案)

斜垫铁

非（）不准拆装电气设备和线路。[单选题]*

机械人员

工作人员

管理人员

电气人员(正确答案)

风动工具是一种以（）为动力源的气动工具。[单选题]*

空气

压缩空气(正确答案)

冷气

热气

风钻常用来钻削工件上不便在机床上加工的（）。[单选题]*

大孔

中等孔

小孔(正确答案)

微孔

敷设电缆线路中的基本要求是（）。[单选题]*

满足供配电及控制的需要

运行安全

线路走向经济合理

以上全对(正确答案)

负伤率是指平均每（）名职工中的伤亡人数，通常称为万人事故率。[单选题]*

百

千(正确答案)

万

十万

刚性凸缘联轴器常用于（）的条件下，联接低速和刚性不大的轴。[单选题]*

振动较大

振动不大(正确答案)

没有振动

强振动

钢的主要成分是铁和（）。[单选题]*

硅

锰

碳(正确答案)

钢丝绳在光卷筒上卷绕方向与钢丝绳的捻向有关。 () 捻绳应从左向右排列。只要一层排列整齐第二层也就不会卷乱。 [单选题] *

右(正确答案)

左

前

后

杠杆百分表测量由于体积小， 杠杆测头能改变 () ， 故对凹槽或小孔的测量能起到其他量具无法测量的独特作用。 [单选题] *

方向(正确答案)

测量精度

位置

高速钢梯形螺纹粗车刀的背前角应为 () 。 [单选题] *

正值(正确答案)

零度

负值

无要求

高速钢钻头淬火硬度达 () HRC。 [单选题] *

28~32

32~36

36~45

62~68(正确答案)

高速加工中心的工作滑台宜采用 () 。 [单选题] *

机械滑台

液压滑台(正确答案)

接触式滑台

高速旋转机械大多采用 () 。 [单选题] *

滚动轴承

高精度滚动轴承

非液体摩擦润滑滑动轴承

液体摩擦润滑滑动轴承(正确答案)

高压管道在直段焊接时，接长小于 () 时只能有一个焊接口。 [单选题] *

1m

2m

5m(正确答案)

8m

高压管道指工作压力大于 () 的管道。 [单选题] *

5MPa

10MPa(正确答案)

15MPa

20MPa

各齿轮轴线固定且平行的轮系属于（）轮系。[单选题]*

平面定轴(正确答案)

空间定轴

行星

差动

各种零件由于磨损程度不同，修复时要补偿的修复层（）也各有所异。[单选题]*

质量

厚度(正确答案)

强度

深度

根据 GB3177-82《光滑工件尺寸的检验》标准，在检验公差值大于 0.009mm 到 3.2mm，尺寸至 1000mm 有配合要求的零件时（）。[单选题]*

零件尺寸合格与否只按一次测量结果来判定(正确答案)

零件尺寸按多次测量结果的平均值来判定

零件的形状误差不会影响测量结果

根据基准要素的构成，可分成单一基准要素、组合基准要素和（）要素三种类型。

[单选题]*

设计基准

测量基准

成组基准(正确答案)

根据轴、孔工艺的等价性，当精度较低或基本尺寸大于 500mm 的配合件，应选用
() 公差等级。[单选题] *

同一(正确答案)

孔比轴高一级

孔比轴低一级

任意

工件以外圆柱面在 V 形块上定位，产生定位误差最小是当 () 。[单选题] *

工序基准在下母线时

工序基准在上母线时

工序基准与定位基准重合时(正确答案)

工序能力的数量一般常用质量特性分布总量标准的 () 倍表示。[单选题] *

2.0

4.0

6.0(正确答案)

8.0

光学仪器的维护、保养应该采取以下方法 () 。 *

按规定的穿戴操作使用光学仪器。(正确答案)

光学仪器应放在室温 20°左右、相对湿度的恒温室内

若光学量仪的镜头有油迹，可用镜头纸蘸一点酒精擦拭(正确答案)

光学仪器应定期送计量室检定(正确答案)

滚齿时，齿向误差产生的原因是（）。*

机床导轨相对于工作台旋转轴线的倾斜(正确答案)

工作台回转不均匀

齿坯轴线倾斜(正确答案)

滚刀齿形误差

滚动导轨预紧时，（）与（）之和不得超过受力一侧的滚动体的许用承载力。*

预紧力(正确答案)

切削力

载荷(正确答案)

重力

滚动导轨预紧通常有（）方法。*

间隙配合

过盈配合(正确答案)

过渡配合

调整元件。(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916033033213010105>