岩滩水电站技术供水系统故障分析及处理

汇报人:

2024-01-27


目

录

- ・引言
- ·技术供水系统故障现象描述
- ・故障原因分析
- 处理措施及实施过程
- 预防措施与建议
- ・总结与展望


contents

01 引言




岩滩水电站位于我国西南地区,是一座大型水电站,对于地区能源供应和 经济发展具有重要意义。

技术供水系统是水电站的重要组成部分,为机组冷却、润滑和调节等提供必要的水源,其稳定运行对于保障水电站安全、经济运行至关重要。






岩滩水电站概况









01

岩滩水电站总装机容量大,拥有 多台大型水轮发电机组,年发电 量巨大,是西南地区重要的电源 点。



02

水电站采用先进的技术和管理模式,实现了自动化、智能化的运行管理,提高了发电效率和安全性。

技术供水系统重要性



技术供水系统为水电站机组提供冷却水,确保机组在正常运行温度下工作,防止因过热而损坏。

技术供水系统还为机组提供润滑水,减少机组运行中的摩擦和磨损,延长机组使用寿命。





技术供水系统还承担着为水电站调节系统提供水源的任务,确保调节系统的正常运行,保障水电站的安全和稳定。

02 技术供水系统故障现象描述




故障发生时间与地点

时间

XXXX年XX月XX日XX时

地点

岩滩水电站3号机组技术供水系统





故障现象详细描述




01 3号机组技术供水系统在正常运行中,突然发出异常噪音,随后水压急剧下降。

02 系统监控界面显示供水流量异常,报警指示灯闪烁。

现场检查发现,供水管路出现泄漏,部分设备因缺水而停止运 73 行。



影响范围及后果



影响范围

3号机组及其附属设备,包括发电机冷却系统、轴承润滑系统等。


后果

由于技术供水系统故障,导致3号机组无法正常运行,发电量减少,对电网稳定性造成一定影响。同时,泄漏的供水管路可能对周边环境造成污染。

03 故障原因分析




设备老化与磨损




设备长时间运行

岩滩水电站技术供水系统设备长时间连续运行,导致部分设备出现老化、磨损现象。



维护不足

设备维护不及时或不充分,加速了设备老化和磨损的进程。



设备质量问题

部分设备可能存在制造或 安装质量问题,导致运行 过程中出现故障。



水质问题导致堵塞

1

水源水质不佳

岩滩水电站技术供水系统的水源可能存在杂质、 悬浮物等,长期运行容易导致管道、阀门等设备 堵塞。

2


水处理设施不完善

供水系统水处理设施可能存在设计缺陷或运行问题,无法有效去除水中的杂质和悬浮物。



定期清洗不足

供水系统定期清洗工作不充分,导致管道内壁结 垢、锈蚀等,进一步加剧了堵塞问题。





控制系统故障

01

控制软件问题

控制软件可能存在设计缺陷或运行错误,导致供水系统控制失灵。

通信故障

控制系统与其他设备或系统之间 的通信可能出现故障,导致信息 传递不畅或误动作。

控制系统硬件故障

控制系统的硬件设备如PLC、传感器等可能出现故障,导致系统无法正常运行。

02

03



人为操作失误



操作不规范

操作人员可能未按照操作规程进行操作,导致设备损坏或系统故障。

维护不当

维护人员在维护过程中可能操作失误或维护不彻底,留下安全隐患。

培训不足

操作人员和维护人员可能缺乏必要的培训和技能,无法正确应对系统故障。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/978077073122006100