

可编程控制器

FP-XH 扩展模拟量单元 用户手册

[适用机型]

AFPXHEAD4

AFPXHEAD8

AFPXHEDA4

AFPXHEA21

(MEMO)

前言

承蒙购买 Panasonic 产品，非常感谢。使用之前，请仔细阅读施工说明书及用户手册，充分了解相关内容。

手册的种类

- FP-XH 系列相关的用户手册种类如下所示。请根据使用单元、用途参阅使用。
- 可从本公司下载中心 https://device.panasonic.cn/ac/c/dl_center/manual/ 下载手册。

| 单元名称或用途 | 手册名称 | 手册符号 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| FP-XH 控制单元 | FP-XH 用户手册（基本篇） | WUMC-FPXHBAS |
| | FP-XH 指令语手册 | WUMC-FPXHPGR |
| 位置控制功能/PWM 输出/ 高速计数器功能 | FP-XH 用户手册 （位置控制/PWM 输出/高速计数器篇） | WUMC-FPXHPOS |
| Ethernet 通信功能 | FP-XH 用户手册（Ethernet 通信篇） | WUMC-FPXHET |
| 通信功能 | FP-XH 用户手册（COM 通信篇） | WUMC-FPXHCOM |
| FP-X 扩展（通信）插卡 | | |
| FP-XH 扩展模拟量单元 | FP-XH 扩展模拟量单元用户手册 | WUMC-FPXHAIO |
| FP-X 扩展单元 | FP-X 系列用户手册 | WUMC-FPX |
| FP-X 功能插卡 | | |

安全注意事项

- 为了防止事故或人身伤害，请务必遵守以下事项。
- 在安装、运行、保养和检查前，请务必阅读本手册，并正确使用。
- 请在掌握所有设备知识、安全信息以及其他注意事项之后，再开始使用。
- 本手册的安全注意事项分为“警告”和“注意”两个等级。

警告

若操作错误，可能造成用户死亡或重伤的危险状况

- 请在本产品外部采取安全措施，确保即使本产品因故障或因外部因素而出现异常，整个系统仍然在安全范围内运行。
- 请勿在有可燃性气体的环境中使用。
否则会引起爆炸。
- 请勿把本产品投弃至火中。
否则会造成电池、电子零件等破裂。

注意

若操作错误，可能造成用户受伤或财产损失的危險状况

- 为了防止异常发热或冒烟，在使用时请对本产品的保证特性和性能的数值留有余量。
- 请勿拆卸、改造本产品。
否则会引起异常发热或冒烟。
- 通电期间请勿触摸端子。
否则会造成触电。
- 请在外围设置紧急停止回路和联锁回路。
- 请正确连接电线和连接器。
连接不牢固会引起异常发热或冒烟。
- 请勿在电源接通的状态下进行施工（连接、拆卸等）。
否则会造成触电。
- 如果通过非本公司指定的方法使用本产品，可能会损坏单元保护功能。
- 本产品是以工业环境中使用为目的而开发、制造的产品。

有关版权与商标的记述

- 本手册的版权归 **松下机电株式会社** 所有。
- 严禁擅自翻印本手册。
- 其他公司及产品名称分别为各公司的商标或注册商标。

操作注意事项

- 本文中通过下图的符号说明需要遵守的内容。

| | |
|---|----------------------|
|  | 介绍禁止事项以及使用注意事项。 |
|  | 介绍必须事项。 |
|  | 介绍补充事项。 |
|  | 介绍与相应部分有关的详细内容及便捷事项。 |
|  | 介绍操作步骤。 |

目录

| | |
|--|------|
| 1 系统结构..... | 1-1 |
| 1.1 单元的概要..... | 1-2 |
| 1.1.1 单元的种类..... | 1-2 |
| 1.1.2 扩展电缆..... | 1-2 |
| 1.2 单元的组合..... | 1-3 |
| 1.2.1 扩展到 FP-XH 控制单元..... | 1-3 |
| 1.2.2 使用 FP-X 扩展 FP0 适配器时的限制..... | 1-3 |
| 1.3 各部分的名称和功能..... | 1-5 |
| 1.3.1 模拟量输入单元 (AFPXHEAD4)..... | 1-5 |
| 1.3.2 模拟量输入单元 (AFPXHEAD8)..... | 1-6 |
| 1.3.3 模拟量输出单元 (AFPXHEDA4)..... | 1-7 |
| 1.3.4 模拟量输入输出单元 (AFPXHEA21)..... | 1-8 |
| 2 安装与配线..... | 2-1 |
| 2.1 电源的配线..... | 2-2 |
| 2.1.1 通用注意事项..... | 2-2 |
| 2.1.2 接地..... | 2-2 |
| 2.1.3 端子排列图..... | 2-3 |
| 2.2 模拟量输入输出的配线..... | 2-4 |
| 2.2.1 与其他设备的连接..... | 2-4 |
| 2.2.2 端子排列图 (AFPXHEAD4、AFPXHEAD8)..... | 2-4 |
| 2.2.3 端子排列图 (AFPXHEDA4)..... | 2-5 |
| 2.2.4 端子排列图 (AFPXHEA21)..... | 2-7 |
| 2.3 连接器的接线..... | 2-8 |
| 2.3.1 适用零部件及工具..... | 2-8 |
| 2.3.2 接线方法..... | 2-8 |
| 3 创建程序..... | 3-1 |
| 3.1 I/O 分配一览..... | 3-2 |
| 3.1.1 AFPXHEAD4..... | 3-2 |
| 3.1.2 AFPXHEAD8..... | 3-2 |
| 3.1.3 AFPXHEDA4..... | 3-3 |
| 3.1.4 AFPXHEA21..... | 3-4 |
| 3.2 输入触点 (WX) 的保存数据..... | 3-6 |
| 3.2.1 模拟量输入值..... | 3-6 |
| 3.2.2 模拟量输出状态..... | 3-7 |
| 3.3 输出触点 (WY) 的保存数据..... | 3-8 |
| 3.3.1 模拟量输出值..... | 3-8 |
| 3.3.2 输入范围设定区域..... | 3-8 |
| 3.3.3 平均化处理设定..... | 3-9 |
| 3.3.4 输出范围设定区域..... | 3-10 |
| 3.4 模拟量输入功能..... | 3-12 |
| 3.4.1 模拟量输入规格..... | 3-12 |
| 3.4.2 模拟量输入范围的设定..... | 3-13 |
| 3.4.3 模拟量输入数据的读取..... | 3-14 |

| | |
|------------------------------|------|
| 3.4.4 输入处理的时间..... | 3-15 |
| 3.5 模拟量输出功能..... | 3-16 |
| 3.5.1 模拟量输出规格..... | 3-16 |
| 3.5.2 模拟量输出范围的设定..... | 3-17 |
| 3.5.3 模拟量输出数据的写入..... | 3-17 |
| 3.5.4 输出处理的时间..... | 3-18 |
| 4 模拟量输入输出转换特性..... | 4-1 |
| 4.1 输入转换特性..... | 4-2 |
| 4.2 输出转换特性..... | 4-6 |
| 5 选项功能..... | 5-1 |
| 5.1 模拟量输入平均处理..... | 5-2 |
| 5.1.1 移动平均 10 次..... | 5-2 |
| 5.1.2 次数平均 (64 次/128 次)..... | 5-2 |
| 5.1.3 平均化处理的生效..... | 5-3 |
| 5.2 断线检测..... | 5-5 |
| 6 故障排除..... | 6-1 |
| 6.1 异常时的处理方法 (模拟量输入)..... | 6-2 |
| 6.1.1 无法读取模拟量输入值..... | 6-2 |
| 6.1.2 模拟量输入值不稳定..... | 6-2 |
| 6.1.3 电流输入时, 无法获取合适的转换值..... | 6-2 |
| 6.2 异常时的处理方法 (模拟量输出)..... | 6-3 |
| 6.2.1 模拟量输出值不稳定..... | 6-3 |
| 6.2.2 模拟量输出值无变化..... | 6-3 |
| 6.3 自诊断错误..... | 6-4 |
| 7 规格..... | 7-1 |
| 7.1 一般规格..... | 7-2 |
| 7.2 模拟量输入规格..... | 7-3 |
| 7.3 模拟量输出规格..... | 7-4 |
| 7.4 外形尺寸图 (单位: mm)..... | 7-5 |

1 系统结构

| | |
|------------------------------------|-----|
| 1.1 单元的概要 | 1-2 |
| 1.1.1 单元的种类 | 1-2 |
| 1.1.2 扩展电缆 | 1-2 |
| 1.2 单元的组合 | 1-3 |
| 1.2.1 扩展到 FP-XH 控制单元 | 1-3 |
| 1.2.2 使用 FP-X 扩展 FP0 适配器时的限制 | 1-3 |
| 1.3 各部分的名称和功能 | 1-5 |
| 1.3.1 模拟量输入单元 (AFPXHEAD4) | 1-5 |
| 1.3.2 模拟量输入单元 (AFPXHEAD8) | 1-6 |
| 1.3.3 模拟量输出单元 (AFPXHEDA4) | 1-7 |
| 1.3.4 模拟量输入输出单元 (AFPXHEA21) | 1-8 |

1.1 单元的概要

1.1 单元的概要


1.1.1 单元的种类

| 品名 | 规格 | 订购编号 |
|-------------------|------------------------|-----------|
| FP-XH 扩展模拟量输入单元 | 模拟量输入 4CH | AFPXHEAD4 |
| | 模拟量输入 8CH | AFPXHEAD8 |
| FP-XH 扩展模拟量输出单元 | 模拟量输出 4CH | AFPXHEDA4 |
| FP-XH 扩展模拟量输入输出单元 | 模拟量输入 2CH 模拟量输出 1CH | AFPXHEA21 |

1.1.2 扩展电缆

■ 适用电缆

- 附带扩展电缆 8cm 型。
- 使用扩展电缆时，可能会因受噪声等的影响发生 I/O 核对错误。届时，建议采取使用铁氧体磁芯等措施。

| | 名称 | 规格 | 订购编号 |
|---|-----------|-----|-----------|
|  | FP-X 扩展电缆 | 8cm | AFPX-EC08 |




- 使用 FP-XH 扩展模拟量单元时，请勿使用 8cm 型（AFPX-EC08）以外的扩展电缆。

1.2 单元的组合

1.2.1 扩展到 FP-XH 控制单元

■ 系统构成

最多可连接 8 台 FP-XH 扩展模拟量单元。



| | |
|-----|------------------------|
| (1) | FP-XH 控制单元 |
| (2) | FP-XH 扩展模拟量单元 (最多 8 台) |

■ I/O 编号


| 扩展位置 | 输入 | 输出 |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 扩展第 1 台 | X300~X39F(WX30~WX39) | Y300~Y39F(WY30~WY39) |
| 扩展第 2 台 | X400~X49F(WX40~WX49) | Y400~Y49F(WY40~WY49) |
| 扩展第 3 台 | X500~X59F(WX50~WX59) | Y500~Y59F(WY50~WY59) |
| 扩展第 4 台 | X600~X69F(WX60~WX69) | Y600~Y69F(WY60~WY69) |
| 扩展第 5 台 | X700~X79F(WX70~WX79) | Y700~Y79F(WY70~WY79) |
| 扩展第 6 台 | X800~X89F(WX80~WX89) | Y800~Y89F(WY80~WY89) |
| 扩展第 7 台 | X900~X99F(WX90~WX99) | Y900~Y99F(WY90~WY99) |
| 扩展第 8 台 | X1000~X109F(WX100~WX109) | Y1000~Y109F(WY100~WY109) |

(注 1) 实际可使用的 I/O 编号范围因单元而异。

1.2.2 使用 FP-X 扩展 FP0 适配器时的限制

连接 FP-X 扩展 FP0 适配器时，请按照下图所示的顺序进行连接。

1.2 单元的组合




| 编号 | 单元 | 说明 |
|-----|-----------------|-----------------------------------|
| (1) | FP-XH 控制单元 | - |
| (2) | FP-XH 扩展模拟量单元 | 使用 FP-X 扩展 FP0 适配器时，最多可连接 7 台。 |
| (3) | FP-X 扩展 FP0 适配器 | 请在 FP-XH 扩展模拟量单元的右侧进行扩展。仅可连接 1 台。 |
| (4) | FP0 扩展单元 | 通过 FP-X 扩展 FP0 适配器，最多可连接 3 台。 |

1.3 各部分的名称和功能

1.3.1 模拟量输入单元 (AFPXHEAD4)

■ 产品图像




■ 各部分的名称和功能

| 编号 | 名称 | 功能 |
|-----|-------------|---|
| (1) | 电源显示 LED | 通电时亮起。 |
| (2) | 电源端子 | 连接驱动单元的电源。 |
| (3) | 扩展盖 | 取下盖子并连接扩展电缆。安装扩展电缆后，请安装好盖子进行使用。 |
| (4) | 模拟量端子 1 | 连接模拟量输入设备 (CH0~CH3)。 |
| (5) | 终端设定 DIP 开关 | 将最终端的扩展单元的所有开关设为 ON。 将最终端以外的扩展单元的所有开关设为 OFF。 |
| (6) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。(控制单元侧) |
| (7) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。 |
| (8) | DIN 导轨安装槽 | 可安装在 35mm 宽的 DIN 导轨上。 |
| (9) | DIN 挂钩 | 用于固定至 DIN 导轨的场合。 |

1.3 各部分的名称和功能

1.3.2 模拟量输入单元 (AFPXHEAD8)

■ 产品图像




■ 各部分的名称和功能

| 编号 | 名称 | 功能 |
|------|-------------|---|
| (1) | 电源显示 LED | 通电时亮起。 |
| (2) | 电源端子 | 连接驱动单元的电源。 |
| (3) | 扩展盖 | 取下盖子并连接扩展电缆。安装扩展电缆后，请安装好盖子进行使用。 |
| (4) | 模拟量端子 1 | 连接模拟量输入设备 (CH0~CH3)。 |
| (5) | 终端设定 DIP 开关 | 将最终端的扩展单元的所有开关设为 ON。 将最终端以外的扩展单元的所有开关设为 OFF。 |
| (6) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。(控制单元侧) |
| (7) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。 |
| (8) | DIN 导轨安装槽 | 可安装在 35mm 宽的 DIN 导轨上。 |
| (9) | DIN 挂钩 | 用于固定至 DIN 导轨的场合。 |
| (10) | 模拟量端子 2 | 连接模拟量输入设备 (CH4~CH7)。 |

1.3.3 模拟量输出单元 (AFPXHEDA4)

■ 产品图像




■ 各部分的名称和功能

| 编号 | 名称 | 功能 |
|------|-------------|---|
| (1) | 电源显示 LED | 通电时亮起。 |
| (2) | 电源端子 | 连接驱动单元的电源。 |
| (3) | 扩展盖 | 取下盖子并连接扩展电缆。安装扩展电缆后，请安装好盖子进行使用。 |
| (4) | 模拟量端子 1 | 连接模拟量输出设备 (CH0~CH1)。 |
| (5) | 终端设定 DIP 开关 | 将最终端的扩展单元的所有开关设为 ON。 将最终端以外的扩展单元的所有开关设为 OFF。 |
| (6) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。(控制单元侧) |
| (7) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。 |
| (8) | DIN 导轨安装槽 | 可安装在 35mm 宽的 DIN 导轨上。 |
| (9) | DIN 挂钩 | 用于固定至 DIN 导轨的场合。 |
| (10) | 模拟量端子 2 | 连接模拟量输出设备 (CH2~CH3)。 |

1.3 各部分的名称和功能

1.3.4 模拟量输入输出单元（AFPXHEA21）

■ 产品图像



■ 各部分的名称和功能

| 编号 | 名称 | 功能 |
|-----|-------------|---|
| (1) | 电源显示 LED | 通电时亮起。 |
| (2) | 电源端子 | 连接驱动单元的电源。 |
| (3) | 扩展盖 | 取下盖子并连接扩展电缆。安装扩展电缆后，请安装好盖子进行使用。 |
| (4) | 模拟量端子 1 | 连接模拟量输入设备（CH0~CH1）以及模拟量输出设备（CH0）。 |
| (5) | 终端设定 DIP 开关 | 将最终端的扩展单元的所有开关设为 ON。 将最终端以外的扩展单元的所有开关设为 OFF。 |
| (6) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。（控制单元侧） |
| (7) | 扩展用连接器 | 连接安装扩展单元的扩展电缆。 |
| (8) | DIN 导轨安装槽 | 可安装在 35mm 宽的 DIN 导轨上。 |
| (9) | DIN 挂钩 | 用于固定至 DIN 导轨的场合。 |

2 安装与配线

| | |
|---|-----|
| 2.1 电源的配线 | 2-2 |
| 2.1.1 通用注意事项 | 2-2 |
| 2.1.2 接地 | 2-2 |
| 2.1.3 端子排列图 | 2-3 |
| 2.2 模拟量输入输出的配线 | 2-4 |
| 2.2.1 与其他设备的连接 | 2-4 |
| 2.2.2 端子排列图 (AFPXHEAD4、AFPXHEAD8) | 2-4 |
| 2.2.3 端子排列图 (AFPXHEDA4) | 2-5 |
| 2.2.4 端子排列图 (AFPXHEA21) | 2-7 |
| 2.3 连接器的接线 | 2-8 |
| 2.3.1 适用零部件及工具 | 2-8 |
| 2.3.2 接线方法 | 2-8 |

2.1 电源的配线

2.1 电源的配线


2.1.1 通用注意事项

■ 电源的选择

- 请尽量使用干扰较小的电源。
- 虽然对重叠在电源线上的干扰有足够的抗干扰能力，但仍建议通过使用绝缘变压器 / 绝缘型电源来进一步使干扰衰减。

■ 电源系统的分离

单元、输入输出设备、动力设备上的配线请各自与系统隔开。



■ 电源顺序

- 请考虑电源的顺序，在切断输入输出用电源前切断 PLC 的电源。
- 如果在关闭 PLC 的电源之前关闭输入输出用电源，控制单元有时会检测出输入值的变化，并引发意外的顺序动作。


2.1.2 接地

- 为获得充分的抗干扰性，请进行接地处理。
- 接地点应尽可能靠近 PLC，缩短接地线的距离。
- 与其它设备共用接地时，有时会导致相反的效果，因此必须使用专用接地。
- 请进行接地电阻 100Ω 以下的接地。




可

接地电阻在100Ω以下的接地方式。




不可



2.1.3 端子排列图

■ 电源端子



| 针编号 | 名称 | 功能 |
|-----|-----|----------|
| (1) | 24V | 电源输入 (+) |
| (2) | 0V | 电源输入 (-) |
| (3) | GND | 电源的 GND |

2.2 模拟量输入输出的配线

2.2 模拟量输入输出的配线


2.2.1 与其他设备的连接

请参阅以下配线图，连接其他设备。


- 电压/电流切换及输入输出量程设置，请通过程序进行设定。
- 配线示意图中的“n”表示通道编号。

■ 模拟量输入的配线

电压输入




电流输入




■ 模拟量输出的配线

电压输出




电流输出



- 建议使用屏蔽双绞线进行接地。但根据外部干扰的状况，也会出现不建议屏蔽接地的情况。
- 请勿将模拟量输入信号线、模拟量输出信号线靠近交流线、高压线、非 PLC 负载线，或一同束线。

2.2.2 端子排列图 (AFPXHEAD4、AFPXHEAD8)

■ 模拟量端子 1




| 针编号 | 名称 | 功能 | 通道 |
|-----|-----|----------|-----|
| (1) | VI0 | 电压电流信号输入 | CH0 |

| 针编号 | 名称 | 功能 | 通道 |
|-----|-----|----------|-----|
| (2) | COM | 输入公共端 | |
| (3) | VI1 | 电压电流信号输入 | CH1 |
| (4) | COM | 输入公共端 | |
| (5) | VI2 | 电压电流信号输入 | CH2 |
| (6) | COM | 输入公共端 | |
| (7) | VI3 | 电压电流信号输入 | CH3 |
| (8) | COM | 输入公共端 | |

(注 1) 所有 COM 端子已经在单元内部进行连接。

■ 模拟量端子 2 (仅限 AFPXHEAD8)




| 针编号 | 名称 | 功能 | 通道 |
|-----|-----|----------|-----|
| (1) | VI4 | 电压电流信号输入 | CH4 |
| (2) | COM | 输入公共端 | |
| (3) | VI5 | 电压电流信号输入 | CH5 |
| (4) | COM | 输入公共端 | |
| (5) | VI6 | 电压电流信号输入 | CH6 |
| (6) | COM | 输入公共端 | |
| (7) | VI7 | 电压电流信号输入 | CH7 |
| (8) | COM | 输入公共端 | |

(注 1) 所有 COM 端子已经在单元内部进行连接。

2.2.3 端子排列图 (AFPXHEDA4)

■ 模拟量端子 1




2.2 模拟量输入输出的配线

| 针编号 | 名称 | 功能 | 通道 |
|-----|-----|--------|-----|
| (1) | V0 | 电压信号输出 | CH0 |
| (2) | I0 | 电流信号输出 | |
| (3) | COM | 输出公共端 | |
| (4) | NC | 未使用 | — |
| (5) | V1 | 电压信号输出 | CH1 |
| (6) | I1 | 电流信号输出 | |
| (7) | COM | 输出公共端 | |
| (8) | NC | 未使用 | — |

(注 1) 所有 COM 端子已经在单元内部进行连接。

■ 模拟量端子 2




| 针编号 | 名称 | 功能 | 通道 |
|-----|-----|--------|-----|
| (1) | V2 | 电压信号输出 | CH2 |
| (2) | I2 | 电流信号输出 | |
| (3) | COM | 输出公共端 | |
| (4) | NC | 未使用 | — |
| (5) | V3 | 电压信号输出 | CH3 |
| (6) | I3 | 电流信号输出 | |
| (7) | COM | 输出公共端 | |
| (8) | NC | 未使用 | — |

(注 1) 所有 COM 端子已经在单元内部进行连接。

2.2.4 端子排列图 (AFPXHEA21)

■ 模拟量端子 1



| 针编号 | 名称 | 功能 | 通道 |
|-----|-----|----------|--------|
| (1) | V10 | 电压电流信号输入 | 输入 CH0 |
| (2) | COM | 输入公共端 | |
| (3) | V11 | 电压电流信号输入 | 输入 CH1 |
| (4) | COM | 输入公共端 | |
| (5) | NC | 未使用 | — |
| (6) | V0 | 电压信号输出 | 输出 CH1 |
| (7) | I0 | 电流信号输出 | |
| (8) | COM | 输出公共端 | |

(注 1) 所有 COM 端子已经在单元内部进行连接。

2.3 连接器的接线

2.3 连接器的接线

2.3.1 适用零部件及工具

模拟量输入输出部的端子台使用弹簧式连接型。请参照下列适用品进行接线。

适用电线（绞线）

| 尺寸 | 公称截面积 |
|-------------|--|
| AWG24~AWG16 | 0.2mm ² ~1.5mm ² |

带适用绝缘套管的棒式端子

| 厂商 | 截面积 | 尺寸 | 型号 |
|---------------------------|---------------------|-------|--------------|
| Phoenix Contact Co., Ltd. | 0.25mm ² | AWG24 | AI 0,25-6 YE |
| | 0.50mm ² | AWG20 | AI 0,5-6 WH |
| | 0.75mm ² | AWG18 | AI 0,75-6 GY |
| | 1.00mm ² | AWG18 | AI 1-6 RD |

棒式端子专用压接工具


| 厂商 | 型号 | 产品编号 |
|---------------------------|---------------|---------|
| Phoenix Contact Co., Ltd. | CRIMPFOX UD 6 | 1204436 |

2.3.2 接线方法


端子台的接线方法如下。

1 2 Procedure

1. 将电线的绝缘层剥掉一段。



2. 请将一字螺丝刀压入端子台的爪扣，将电线直接插入接触片内。松开螺丝刀后请确认电线是否处于固定状态。



(注 1) 插图 为 8 针型，表示从本体取下的状态。

(注 2) 螺丝刀请使用下表的专用工具或同等产品（刃宽：0.4x2.5）。

| 厂商 | 型号 | 生产编号 |
|--------------------------|---------------|---------|
| Phoenix Contact Co., Ltd | SZS 0, 4x2, 5 | 1205037 |



- 请遵守以下各项，注意不要断线。
 - 剥去绝缘层时，不要损伤芯线。
 - 接线时，注意不要使芯线扭结。
 - 芯线请直接连接，不要焊接。否则有时会因振动而断线。
 - 接线后，电缆上不可施加压力。

(MEMO)

3 创建程序

| | |
|------------------------|------|
| 3.1 I/O 分配一览..... | 3-2 |
| 3.1.1 AFPXHEAD4..... | 3-2 |
| 3.1.2 AFPXHEAD8..... | 3-2 |
| 3.1.3 AFPXHEDA4..... | 3-3 |
| 3.1.4 AFPXHEA21..... | 3-4 |
| 3.2 输入触点（WX）的保存数据..... | 3-6 |
| 3.2.1 模拟量输入值..... | 3-6 |
| 3.2.2 模拟量输出状态..... | 3-7 |
| 3.3 输出触点（WY）的保存数据..... | 3-8 |
| 3.3.1 模拟量输出值..... | 3-8 |
| 3.3.2 输入范围设定区域..... | 3-8 |
| 3.3.3 平均化处理设定..... | 3-9 |
| 3.3.4 输出范围设定区域..... | 3-10 |
| 3.4 模拟量输入功能..... | 3-12 |
| 3.4.1 模拟量输入规格..... | 3-12 |
| 3.4.2 模拟量输入范围的设定..... | 3-13 |
| 3.4.3 模拟量输入数据的读取..... | 3-14 |
| 3.4.4 输入处理的时间..... | 3-15 |
| 3.5 模拟量输出功能..... | 3-16 |
| 3.5.1 模拟量输出规格..... | 3-16 |
| 3.5.2 模拟量输出范围的设定..... | 3-17 |
| 3.5.3 模拟量输出数据的写入..... | 3-17 |
| 3.5.4 输出处理的时间..... | 3-18 |

3.1 I/O 分配一览

3.1 I/O 分配一览

3.1.1 AFPXHEAD4

各扩展位置的 I/O 分配如下所示。

Note

- 在单元的占用 I/O 编号中，未分配 I/O 的区域是系统保留区域。请勿在用户程序内使用。

输入触点 (WX)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WX30- WX39 | WX40- WX49 | WX50- WX59 | WX60- WX69 | WX70- WX79 | WX80- WX89 | WX90- WX99 | WX100- WX109 |
| 模拟量输入值 CH0 | WX30 | WX40 | WX50 | WX60 | WX70 | WX80 | WX90 | WX100 |
| 模拟量输入值 CH1 | WX31 | WX41 | WX51 | WX61 | WX71 | WX81 | WX91 | WX101 |
| 模拟量输入值 CH2 | WX32 | WX42 | WX52 | WX62 | WX72 | WX82 | WX92 | WX102 |
| 模拟量输入值 CH3 | WX33 | WX43 | WX53 | WX63 | WX73 | WX83 | WX93 | WX103 |

输出触点 (WY)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WY30- WY39 | WY40- WY49 | WY50- WY59 | WY60- WY69 | WY70- WY79 | WY80- WY89 | WY90- WY99 | WY100- WY109 |
| 输入范围设定区域 1 (CH0~CH3) | WY30 | WY40 | WY50 | WY60 | WY70 | WY80 | WY90 | WY100 |
| 平均化处理设定 1 (CH0~CH3) | WY32 | WY42 | WY52 | WY62 | WY72 | WY82 | WY92 | WY102 |

3.1.2 AFPXHEAD8

各扩展位置的 I/O 分配如下所示。

Note

- 在单元 I/O 编号中，未分配 I/O 的区域是系统保留区域。请勿在用户程序内使用。

输入触点 (WX)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WX30- WX39 | WX40- WX49 | WX50- WX59 | WX60- WX69 | WX70- WX79 | WX80- WX89 | WX90- WX99 | WX100- WX109 |
| 模拟量输入值 CH0 | WX30 | WX40 | WX50 | WX60 | WX70 | WX80 | WX90 | WX100 |
| 模拟量输入值 CH1 | WX31 | WX41 | WX51 | WX61 | WX71 | WX81 | WX91 | WX101 |
| 模拟量输入值 CH2 | WX32 | WX42 | WX52 | WX62 | WX72 | WX82 | WX92 | WX102 |
| 模拟量输入值 CH3 | WX33 | WX43 | WX53 | WX63 | WX73 | WX83 | WX93 | WX103 |
| 模拟量输入值 CH4 | WX34 | WX44 | WX54 | WX64 | WX74 | WX84 | WX94 | WX104 |
| 模拟量输入值 CH5 | WX35 | WX45 | WX55 | WX65 | WX75 | WX85 | WX95 | WX105 |
| 模拟量输入值 CH6 | WX36 | WX46 | WX56 | WX66 | WX76 | WX86 | WX96 | WX106 |
| 模拟量输入值 CH7 | WX37 | WX47 | WX57 | WX67 | WX77 | WX87 | WX97 | WX107 |

输出触点 (WY)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WY30- WY39 | WY40- WY49 | WY50- WY59 | WY60- WY69 | WY70- WY79 | WY80- WY89 | WY90- WY99 | WY100- WY109 |
| 输入范围设定区域 1 (CH0~CH3) | WY30 | WY40 | WY50 | WY60 | WY70 | WY80 | WY90 | WY100 |
| 输入范围设定区域 2 (CH4~CH7) | WY31 | WY41 | WY51 | WY61 | WY71 | WY81 | WY91 | WY101 |
| 平均化处理设定 1 (CH0~CH3) | WY32 | WY42 | WY52 | WY62 | WY72 | WY82 | WY92 | WY102 |
| 平均化处理设定 2 (CH4~CH7) | WY33 | WY43 | WY53 | WY63 | WY73 | WY83 | WY93 | WY103 |

3.1.3 AFPXHEDA4

各扩展位置的 I/O 分配如下所示。

 **Note**

- 在单元的占用 I/O 编号中，未分配 I/O 的区域是系统保留区域。请勿在用户程序内使用。

3.1 I/O 分配一览

输入触点 (WX)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WX30- WX39 | WX40- WX49 | WX50- WX59 | WX60- WX69 | WX70- WX79 | WX80- WX89 | WX90- WX99 | WX100- WX109 |
| 模拟量输出状态 | WX34 | WX44 | WX54 | WX64 | WX74 | WX84 | WX94 | WX104 |

输出触点 (WY)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WY30- WY39 | WY40- WY49 | WY50- WY59 | WY60- WY69 | WY70- WY79 | WY80- WY89 | WY90- WY99 | WY100- WY109 |
| 模拟量输出值 CH0 | WY30 | WY40 | WY50 | WY60 | WY70 | WY80 | WY90 | WY100 |
| 模拟量输出值 CH1 | WY31 | WY41 | WY51 | WY61 | WY71 | WY81 | WY91 | WY101 |
| 模拟量输出值 CH2 | WY32 | WY42 | WY52 | WY62 | WY72 | WY82 | WY92 | WY102 |
| 模拟量输出值 CH3 | WY33 | WY43 | WY53 | WY63 | WY73 | WY83 | WY93 | WY103 |
| 输出范围设定区域 1 (CH0~CH3) | WY36 | WY46 | WY56 | WY66 | WY76 | WY86 | WY96 | WY106 |

3.1.4 AFPXHEA21

各扩展位置的 I/O 分配如下所示。

Note

- 在单元的占用 I/O 编号中，未分配 I/O 的区域是系统保留区域。请勿在用户程序内使用。

输入触点 (WX)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WX30- WX39 | WX40- WX49 | WX50- WX59 | WX60- WX69 | WX70- WX79 | WX80- WX89 | WX90- WX99 | WX100- WX109 |
| 模拟量输入值 CH0 | WX30 | WX40 | WX50 | WX60 | WX70 | WX80 | WX90 | WX100 |
| 模拟量输入值 CH1 | WX31 | WX41 | WX51 | WX61 | WX71 | WX81 | WX91 | WX101 |
| 模拟量输出状态 | WX34 | WX44 | WX54 | WX64 | WX74 | WX84 | WX94 | WX104 |

输出触点 (WY)

| 项目 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 单元的占用 I/O 编号 | WY30- WY39 | WY40- WY49 | WY50- WY59 | WY60- WY69 | WY70- WY79 | WY80- WY89 | WY90- WY99 | WY100- WY109 |
| 输入范围设定区域 1 (CH0~CH1) | WY30 | WY40 | WY50 | WY60 | WY70 | WY80 | WY90 | WY100 |
| 平均化处理设定 1 (CH0~CH1) | WY32 | WY42 | WY52 | WY62 | WY72 | WY82 | WY92 | WY102 |
| 模拟量输出值 CH0 | WY34 | WY44 | WY54 | WY64 | WY74 | WY84 | WY94 | WY104 |
| 输出范围设定区域 1 CH0 | WY36 | WY46 | WY56 | WY66 | WY76 | WY86 | WY96 | WY106 |

3.2 输入触点（WX）的保存数据

3.2 输入触点（WX）的保存数据

3.2.1 模拟量输入值

保存相当于模拟量输入的数字转换值。

■ 适用机型

| 机型 | 通道 |
|-----------|---------|
| AFPXHEAD4 | CH0~CH3 |
| AFPXHEAD8 | CH0~CH7 |
| AFPXHEA21 | CH0~CH1 |

■ 数字转换值

各输入范围的数字转换值如下所示。

| 输入范围 | 数字转换值 |
|-------------------|-----------------|
| -10~+10V、-5~+5V 时 | K-32000~K+32000 |
| 0V~+10V、0V~+5V 时 | K0~K+32000 |
| +1V~+5V 时 | K0~K+25600 |
| 0mA~+20mA 时 | K0~K+32000 |
| +4mA~+20mA 时 | K0~K+25600 |

■ 断线检测

- 范围设定为+4mA~+20mA 或+1V~+5V 时，断线检测有效。
- 处于断线检测状态时，保存 H8000（K-32768）。
- 断线检测的检测电平如下所示。

| 输入范围 | 检测电平 |
|--------------|----------|
| +1V~+5V 时 | 0.7V 以下 |
| +4mA~+20mA 时 | 2.8mA 以下 |

■ I/O 分配

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| CH0 | WX30 | WX40 | WX50 | WX60 | WX70 | WX80 | WX90 | WX100 |
| CH1 | WX31 | WX41 | WX51 | WX61 | WX71 | WX81 | WX91 | WX101 |
| CH2 | WX32 | WX42 | WX52 | WX62 | WX72 | WX82 | WX92 | WX102 |
| CH3 | WX33 | WX43 | WX53 | WX63 | WX73 | WX83 | WX93 | WX103 |
| CH4 | WX34 | WX44 | WX54 | WX64 | WX74 | WX84 | WX94 | WX104 |
| CH5 | WX35 | WX45 | WX55 | WX65 | WX75 | WX85 | WX95 | WX105 |
| CH6 | WX36 | WX46 | WX56 | WX66 | WX76 | WX86 | WX96 | WX106 |

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| CH7 | WX37 | WX47 | WX57 | WX67 | WX77 | WX87 | WX97 | WX107 |

Info.

- 无论是 RUN 模式还是 PROG. 模式，已实施范围设定的 CH 会将模拟量输入转换为数字转换值。

3.2.2 模拟量输出状态

各输出 CH 的模拟量输出状态以位为单位保存。

■ 适用机型

| 机型 | 通道 |
|-----------|---------|
| AFPXHEDA4 | CH0~CH3 |
| AFPXHEA21 | CH0 |

■ 模拟量输出状态

位 OFF: 正常

位 ON: 异常

■ 模拟量输出状态异常的动作

存储在模拟量输出值 CH0~CH3 中的数据超出了设定的输出范围时，会警告异常。
警告异常时，会转换范围的最大值或最小值数据。

■ I/O 分配

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| CH0 | X340 | X440 | X540 | X640 | X740 | X840 | X940 | X1040 |
| CH1 | X341 | X441 | X541 | X641 | X741 | X841 | X941 | X1041 |
| CH2 | X342 | X442 | X542 | X642 | X742 | X842 | X942 | X1042 |
| CH3 | X343 | X443 | X543 | X643 | X743 | X843 | X943 | X1043 |

3.3 输出触点（WY）的保存数据

3.3 输出触点（WY）的保存数据

3.3.1 模拟量输出值

写入数字值后，将转换成相当的模拟量输出并输出。

■ 适用机型

| 机型 | 通道 |
|-----------|---------|
| AFPXHEDA4 | CH0~CH3 |
| AFPXHEA21 | CH0 |

■ 数字转换值

各输出范围的数字转换值如下所示。

| 输出范围 | 数字转换值 |
|-------------------|-----------------|
| -10~+10V、-5~+5V 时 | K-32000~K+32000 |
| 0V~+10V、0V~+5V 时 | K0~K+32000 |
| +1V~+5V 时 | K0~K+25600 |
| 0mA~+20mA 时 | K0~K+32000 |
| +4mA~+20mA 时 | K0~K+25600 |

■ I/O 分配

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| CH0 | WY30 | WY40 | WY50 | WY60 | WY70 | WY80 | WY90 | WY100 |
| CH1 | WY31 | WY41 | WY51 | WY61 | WY71 | WY81 | WY91 | WY101 |
| CH2 | WY32 | WY42 | WY52 | WY62 | WY72 | WY82 | WY92 | WY102 |
| CH3 | WY33 | WY43 | WY53 | WY63 | WY73 | WY83 | WY93 | WY103 |

Info.

从 RUN 模式切换到 PROG. 模式时，模拟量输出为以下输出。

- 选择+1V~+5V 时：1V
- 选择+4mA~+20mA 时：4mA
- 除此之外：0V 或 0mA

3.3.2 输入范围设定区域

写入输入范围设定后，设定模拟量输入范围。

■ 适用机型

| 机型 | 通道 |
|-----------|---------|
| AFPXHEAD4 | CH0~CH3 |
| AFPXHEAD8 | CH0~CH7 |
| AFPXHEA21 | CH0~CH1 |

■ 输入范围设定

H1: 0V~+10V

H2: 0V~+5V

H3: 0mA~+20mA

H4: -10V~+10V

H5: -5V~+5V

H6: +1V~+5V

H7: +4mA~+20mA

H0、H8~F: 不使用模拟量输入

■ I/O 分配

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 输入范围设定区域 1 CH0~CH3 | WY30 | WY40 | WY50 | WY60 | WY70 | WY80 | WY90 | WY100 |
| 输入范围设定区域 2 CH4~CH7 | WY31 | WY41 | WY51 | WY61 | WY71 | WY81 | WY91 | WY101 |

■ I/O 的内容

输入范围设定区域 1

从低位开始，按照 CH0、CH1、CH2、CH3 的顺序，分配各通道的范围设定数据。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|--|-----|----|--|-----|---|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| bit no. | 15 | | | 12 | 11 | | | 8 | 7 | | | 4 | 3 | | | 0 |
| 适用通道 | CH3 | | | CH2 | | | CH1 | | | CH0 | | | | | | |

输入范围设定区域 2

从低位开始，按照 CH4、CH5、CH6、CH7 的顺序，分配各通道的范围设定数据。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|--|-----|----|--|-----|---|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| bit no. | 15 | | | 12 | 11 | | | 8 | 7 | | | 4 | 3 | | | 0 |
| 适用通道 | CH7 | | | CH6 | | | CH5 | | | CH4 | | | | | | |

3.3.3 平均化处理设定

写入平均化处理设定后，可设定模拟量平均次数。

3.3 输出触点（WY）的保存数据

■ 适用机型

| 机型 | 通道 |
|-----------|---------|
| AFPXHEAD4 | CH0~CH3 |
| AFPXHEAD8 | CH0~CH7 |
| AFPXHEA21 | CH0~CH1 |

■ 平均化处理设定

H1: 移动平均 10 次（除去最大最小值）

H2: 次数平均 64 次

H3: 次数平均 128 次

H0、H4~F: 不使用平均化处理

■ I/O 分配

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 平均化处理设定 1 CH0~CH3 | WY32 | WY42 | WY52 | WY62 | WY72 | WY82 | WY92 | WY102 |
| 平均化处理设定 2 CH4~CH7 | WY33 | WY43 | WY53 | WY63 | WY73 | WY83 | WY93 | WY103 |

■ I/O 的内容

平均化处理设定 1

从低位开始，按照 CH0、CH1、CH2、CH3 的顺序，分配各通道的范围设定数据。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|--|----|-----|--|--|---|-----|--|--|---|-----|--|--|---|
| bit no. | 15 | | | 12 | 11 | | | 8 | 7 | | | 4 | 3 | | | 0 |
| 适用通道 | CH3 | | | | CH2 | | | | CH1 | | | | CH0 | | | |

平均化处理设定 2

从低位开始，按照 CH4、CH5、CH6、CH7 的顺序，分配各通道的范围设定数据。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|--|----|-----|--|--|---|-----|--|--|---|-----|--|--|---|
| bit no. | 15 | | | 12 | 11 | | | 8 | 7 | | | 4 | 3 | | | 0 |
| 适用通道 | CH7 | | | | CH6 | | | | CH5 | | | | CH4 | | | |

3.3.4 输出范围设定区域

写入输出范围设定后，设定模拟量输出范围。

■ 适用机型

| 机型 | 通道 |
|-----------|---------|
| AFPXHEDA4 | CH0~CH3 |
| AFPXHEA21 | CH0 |

■ 输出范围设定值

- H1: 0V~+10V
- H2: 0V~+5V
- H3: 0mA~+20mA
- H4: -10V~+10V
- H5: -5V~+5V
- H6: +1V~+5V
- H7: +4mA~+20mA
- H0、H8~F: 不使用模拟量输出

■ I/O 分配

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| CH0~CH3 | WY36 | WY46 | WY56 | WY66 | WY76 | WY86 | WY96 | WY106 |

■ I/O 的内容

从低位开始，按照 CH0、CH1、CH2、CH3 的顺序，分配各通道的范围设定数据。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|--|-----|----|--|-----|---|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| bit no. | 15 | | | 12 | 11 | | | 8 | 7 | | | 4 | 3 | | | 0 |
| 适用通道 | CH3 | | | CH2 | | | CH1 | | | CH0 | | | | | | |

3.4 模拟量输入功能

3.4 模拟量输入功能

■ 适用机型

| 机型 | 通道 |
|-----------|---------|
| AFPXHEAD4 | CH0~CH3 |
| AFPXHEAD8 | CH0~CH7 |
| AFPXHEA21 | CH0~CH1 |

3.4.1 模拟量输入规格

| 项目 | 规格 | |
|---------------|--|--|
| 通道数 | AFPXHEAD4: 4ch AFPXHEAD8: 8ch AFPXHEA21: 2ch | |
| 输入范围 (分辨率) | 电压 | -10V~+10V DC (分辨率: 1/64,000) -5V~+5V DC (分辨率: 1/64,000) 0V~+10V DC (分辨率: 1/32,000) 0V~+5V DC (分辨率: 1/32,000) +1V~+5V DC (分辨率: 1/25,600) (注1) |
| | 电流 | 0mA~+20mA (分辨率: 1/32,000) +4mA~+20mA (分辨率: 1/25,600) (注1) |
| 数字输入范围 | -10V~+10V DC -5V~+5V DC | K -32000~K +32000 |
| | 0V~+10V DC 0V~+5V DC | K 0~K +32000 |
| | +1V~+5V DC | K 0~K +25600 |
| | 0mA~+20mA | K0~K +32000 |
| | +4mA~+20mA | K 0~K +25600 |
| 转换速度 | 1ms/所有 ch | |
| 综合精度 | 电压 | ±0.2% F.S.以下 (at +25°C) ±0.4% F.S.以下 (at 0°C~+55°C) |
| | 电流 | ±0.3% F.S.以下 (at +25°C) ±0.6% F.S.以下 (at 0°C~+55°C) |
| 输入阻抗 | 电压 | 约 1MΩ |
| | 电流 | 约 250Ω |
| 绝对最大输入 | 电压输入 | -15V~+15V DC 电压输入 |
| | 电流输入 | -30mA~+30mA 电流输入 |
| 绝缘方式 (注2) | 输入端子~内部电路间 | 绝缘 IC、绝缘型 DC/DC 转换器 |
| | 通道间 | 非绝缘 |
| 平均速度 | 移动平均 | 10 次 |
| | 次数平均 | 设定 64 次 / 128 次 |

| 项目 | 规格 |
|------|---|
| 断线检测 | 设定范围为+1V~+5V、+4mA~+20mA时,可进行断线检测 (检测电平 0.7V 以下、2.8mA 以下) |

(注 1) 电压: +1V~+5VDC、电流: +4mA~+20mA 时的精度全量程 (F.S.) 分别为 0V~+5VDC、0mA~+20mA。

(注 2) 模拟量输入-模拟量输出之间非绝缘。

3.4.2 模拟量输入范围的设定


通过用户程序将设定值写入"输入范围设定区域"后,在单元设定模拟量输入范围。

Note

- 在"输入范围设定区域"写入 H1~H7 时,开始模拟量输入。
- 若在切换到 PROG.模式后变更程序,请重新接通电源。

■ 示例程序

扩展到第 1 台时,CH0 和 CH1 的范围设定为 0V~+10V,CH2 和 CH3 的范围设定为 0V~+5V 时,通过用户程序设定下列动作。



■ 输入范围设定

H1: 0V~+10V

H2: 0V~+5V

H3: 0mA~+20mA

H4: -10V~+10V

H5: -5V~+5V

H6: +1V~+5V

H7: +4mA~+20mA

H0、H8~F: 不使用模拟量输入

■ I/O 分配

| 通道 | 扩展位置 | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 第 1 台 | 第 2 台 | 第 3 台 | 第 4 台 | 第 5 台 | 第 6 台 | 第 7 台 | 第 8 台 |
| 输入范围设定区域 1 CH0~CH3 | WY30 | WY40 | WY50 | WY60 | WY70 | WY80 | WY90 | WY100 |
| 输入范围设定区域 2 CH4~CH7 | WY31 | WY41 | WY51 | WY61 | WY71 | WY81 | WY91 | WY101 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/045241312113011234>