

# 2024年质量员之土建质量基础知识考试题库

## 单选题（共 45 题）

1、普通混凝土小型空心砌块最高强度等级为（ ）。

A. MU10.0

B. MU15.0

C. MU20.0

D. MU25.0

【答案】 C

2、钢材的工艺性能主要包括冷弯性能、（ ）、冷拉性能、冷拔性能等。

A. 焊接性能

B. 抗拉强度

C. 伸长率

D. 冲击韧性

【答案】 A

3、钢结构涂装后至少在（ ）内应保护，免受雨淋。

A. 1h

B. 2h

C. 3h

D. 4h

【答案】 D

4、烧结普通砖的主要技术要求有：尺寸规格、强度等级和（ ）。

- A. 质量等级
- B. 物理性能
- C. 化学性能
- D. 耐久性

【答案】 A

5、沸腾钢用符号（ ）表示。

- A. TZ
- B. Z
- C. F
- D. B

【答案】 C

6、混凝土在运输时不应产生离析、分层现象，如有离析现象，则必须在浇筑混凝土前进行（ ）。

- A. 加水
- B. 二次搅拌
- C. 二次配合比设计
- D. 振捣

【答案】 B

7、关于打桩质量控制，下列说法错误的是（ ）。

- A. 桩尖所在土层较硬时，以贯入度控制为主

- B. 桩尖所在土层较软时，以贯入度控制为主
- C. 桩尖所在土层较硬时，以桩尖设计标高控制为辅
- D. 桩尖所在土层较软时，以桩尖设计标高控制为主

【答案】 B

8、下列关于烧结砖的分类、主要技术要求及应用的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 强度、抗风化性能和放射性物质合格的烧结普通砖，根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂等指标，分为优等品、一等品、合格品三个等级
- B. 强度和抗风化性能合格的烧结空心砖，根据尺寸偏差、外观质量、孔型及孔洞排列、泛霜、石灰爆裂分为优等品、一等品二个等级
- C. 烧结多孔砖主要用作非承重墙，如多层建筑内隔墙或框架结构的填充墙
- D. 烧结空心砖在对安全性要求低的建筑中，可以用于承重墙体

【答案】 A

9、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（ ）。

- A. 福利待遇
- B. 劳动条件
- C. 试用期
- D. 补充保险

【答案】 B

10、混凝土的（ ）主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。

- A. 抗冻性
- B. 抗侵蚀性

C. 抗老化

D. 抗渗性

【答案】 D

11、水准测量是利用水准仪提供（ ）。

A. 水平视线

B. 垂直视线

C. 倾斜视线

D. 直线定线

【答案】 A

12、（ ）是把经纬仪水平度盘的中心安置在所测角的顶点铅垂线上。

A. 直线定线

B. 对中

C. 整平

D. 精平

【答案】 B

13、混凝土冬期施工时，可加的外加剂是（ ）。

A. 速凝剂

B. 早强剂

C. 引气剂

D. 减水剂

【答案】 B

14、起重机吊物上升时，吊钩距起重臂端不得小于（ ）。

A. 0.5m

B. 0.8m

C. 1m

D. 1.5m

【答案】 C

15、水泥的初凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆（ ）所需的时间。

A. 开始失去可塑性

B. 完全失去可塑性并开始产生强度

C. 开始失去可塑性并达到 2.4MPa 强度

D. 完全失去可塑性

【答案】 A

16、基坑挖到一定深度时，应在基坑四壁，离基坑底设计标高（ ）处，测设水平桩，作为检查基坑底标高和控制垫层的依据。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 1.5m

【答案】 A

17、混凝土的（ ）主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。

- A. 抗冻性
- B. 抗侵蚀性
- C. 抗老化
- D. 抗渗性

【答案】 D

18、采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同为（ ）劳动合同。

- A. 有效
- B. 无效或部分无效
- C. 可变更
- D. 可撤销

【答案】 B

19、通用硅酸盐水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏，及规定的混合材料制成的（ ）胶凝材料。

- A. 气硬性
- B. 水硬性
- C. 气硬性或水硬性
- D. 气硬性和水硬性

【答案】 B

20、把总体按照研究目的的某些特性分组，然后在每一组中随机抽取样品组成样本的方法为（ ）。

- A. 全数检验
- B. 完全随机检测

- C. 等距抽样
- D. 分层抽样

【答案】 D

21、抽样的方法通常是利用数理统计的（ ）随机抽取样本。

- A. 总体数量
- B. 样本数量
- C. 基本原理
- D. 统计量

【答案】 C

22、关于总承包单位和分包单位的安全责任，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 总承包单位可以将部分主体结构的施工分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务
- C. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】 B

23、砖及毛石基础抗压强度( ), 抗拉、抗剪强度( )。 ( )

- A. 低, 低
- B. 低, 高
- C. 高, 低
- D. 高, 高

【答案】 C

24、2013年3月10日某工程竣工验收合格，则竣工验收备案应在（ ）前办理完毕。

- A. 2013年4月10
- B. 2013年6月10
- C. 2013年3月25
- D. 2013年5月25

【答案】 C

25、对施工单位承揽工程问题，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
- B. 施工单位不得转包或者违法分包工程
- C. 禁止施工单位以其他施工单位的名义承揽工程
- D. 在建设单位同意的情况下，允许其他单位以本单位的名义承揽工程

【答案】 D

26、关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
- B. 用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班
- C. 劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
- D. 用人单位发生合并或者分立等情况，劳动合同终止履行

【答案】 D



27、下列社会关系中，属于我国《劳动合同法》调整的劳动关系的是（ ）。

- A. 施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系
- B. 劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系
- C. 家庭雇佣劳动关系
- D. 社会保险机构与劳动者之间的关系

【答案】 B

28、防水涂料按成膜物质的主要成分可分为沥青基防水涂料、（ ）、合成高分子防水涂料。

- A. 高聚物改性沥青基防水涂料
- B. 薄质防水涂料
- C. 厚质防水涂料
- D. 溶剂型防水涂料

【答案】 A

29、改善砂浆和易性，砖应隔夜浇水，严禁干砖砌筑，铺灰长度不得超过500mm，宜采用“”砌砖法进行砌筑。这是预防（ ）质量问题的有效措施。

- A. 砂浆强度偏低、不稳定
- B. 砂浆和易性差、沉底结硬
- C. 砌体组砌方法错误
- D. 灰缝砂浆不饱满

【答案】 D

30、电视塔的观测点不得少于（ ）个点。（ ）

- A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

31、某混凝土按初步计算配合比，试拌混凝土 151，其材料用量为水泥 5.13kg、水 2.93kg、砂 9.92kg、碎石 17.66kg。经搅拌后做坍落度试验，测得坍落度值偏低，不满足要求，欲采用增加 10%水泥浆的办法来调整，则问：

A. 0.50

B. 0.55

C. 0.57

D. 0.60

【答案】 C

32、碳素钢根据含碳量的大小可分为三类，其中含碳量大于（ ）为高碳钢。

A. 0.3%

B. 4%

C. 0.5%

D. 0.6%

【答案】 D

33、具有“后退向下，强制切土”挖土特点的土方机械是（ ）。

A. 正铲

B. 反铲

C. 拉铲

D. 抓铲

【答案】 B

34、某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年，屋面防水为一级，设计使用年限 15 年，工程于 2015 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（ ）。

A. 基础工程的保修期限为 50 年

B. 屋面防水工程的保修期限为 8 年

C. 供热系统的保修期限为自 2015 年采暖期起，到 2017 年采暖期结束日止

D. 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为 1 年

【答案】 D

35、针对事故发生的原因,提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施,并督促事故发生单位加以实施,以达到事故调查和处理的最终目的。此款符合“四不放过”事故处理原则的（ ）原则。

A. 事故原因不清楚不放过

B. 事故责任者和群众没有受到教育不放过

C. 事故责任者没有处理不放过

D. 事故没有制定切实可行的整改措施不放过

【答案】 D

36、起重机吊物上升时，吊钩距起重臂端不得小于（ ）。

A. 0.5m

B. 0.8m

C. 1m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/097053121040010005>