技术资料

Prosonic M FMU41

超声波物位变送器



一体式变送器,用于非接触式 物位测量,HART 通信

应用

- 两线制,用于非接触式物位和流量测量
- 过程连接: 螺纹
- 温度: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
- 压力: 0.7 ... 3 bar (10.15 ... 43.5 psi)
- 最大测量范围:液体介质为8 m (26 ft), 固体散料为3.5 m (11 ft)
- 盲区距离:液体介质和固体散料的盲区距离为 0.35 m (1.1 ft)
- 通过多项国际防爆认证

优势

- 可靠的非接触式测量方法
- 现场操作便捷的引导式菜单, 4 行纯文本显示, 7 种显示语言可选
- 现场显示单元上显示包络线,直接实现诊断
- 完全密封的传感器
- 耐化学腐蚀的 PVDF 传感器
- 无需加注或排空即可标定
- 自带温度传感器,用于行程时间校正,即使出现温度波动也能实现精确测量

目录

文档信息 信息图标	3
功能与系统设计 测量原理测量系统测量系统	4 4 5
输人 测量变量测量范围	6 6 7
输出 输出信号报警信号负载	7 7 7 7 7
电源 接线端子分配。 供电电压。 功率消耗。 电流消耗。 接线端子。 电缆入口。 HART 电缆规格。 HART 纹波电压。 HART 噪声电压	8 8 9 9 9 9 9
	9 9 9 9 9 10
安装要求	10 10 14
环境温度范围	15 15 15 15 15 15 16 16
过程温度范围	16 16 16

	
X1130 1797 C 3	16
小形尺寸 重量	16 17
E里 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
^オ ググ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
可操作性	10
吾言	
	19
远程操作	19
系统集成	20
正书和认证	22
丁购信息	23
三点线性标定	
丘点线性标定	24
13 1 1	24
ХД (//3/13/)	24
通信专用附件	29
卜充文档资料	
示准文档资料	
设备补充文档资料	31
N 1994 N. IA	_
主册商标	31

文档信息

信息图标

安全图标

▲ 危险

危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。

▲ 警告

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。

▲ 小心

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

注意

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

电气图标

늘 接地连接

接地夹已经通过接地系统可靠接地。

⊕ 保护性接地 (PE)

进行后续电气连接前,必须确保此接线端已经安全可靠地接地。设备内外部均有接地端子。

连接电缆的耐温能力

连接电缆耐温能力的最小值

特定信息图标

☑ 允许

允许的操作、过程或动作。

₩ 禁止

禁止的操作、过程或动作。

÷

提示

附加信息。

圖参见文档

1. 、2. 、3. 操作步骤

┗▶ 执行结果

图中的图标

1. 、2. 、3. 操作步骤

1、2、3 ... 部件号

Endress+Hauser 3

功能与系统设计

测量原理


传感器朝液体表面发射超声波脉冲信号。超声波脉冲信号在介质表面发生反射,反射信号被传感器接收。设备测量发送与接收脉冲信号的时间差 t。设备基于时间差 t(和声速 c)计算传感器膜片与介质表面间的距离 D:

$D = c \cdot t/2$

通过距离 D 计算出液位 L。使用线性化功能,即可通过液位 L 计算出体积 V 或质量 M。用户输入已知空标距离 (E) ,液位 (L) 的计算公式如下:

L = E - D

内置温度传感器 (NTC),对因温度改变导致的声速变化进行补偿。



A003838

- 1 正确操作设备参数
- SD 安全距离
- BD 盲区距离
- E 空标距离
- L 液位
- D 传感器膜片与介质表面间的距离
- F 量程 (满标距离)

干扰回波抑制

干扰回波 (例如锐利边缘、焊点或内部装置产生的干扰回波) 不会被误识别为真正的回波信号。

标定

设置空标距离 E 和量程 F, 调节设备。


盲区距离

满量程F不得进入盲区距离BD。传感器的瞬态反应特性使得盲区内的物位回波信号无法被估算。

4 Endress+Hauser

测量系统

4...20 mA 输出及 HART 通信协议



.....

■ 2 整套测量系统 Prosonic M

- 1 PLC (可编程逻辑控制器)
- 2 Commubox FXA195
- 3 计算机,安装有调试软件(例如 FieldCare)
- 4 Commubox FXA291,带 ToF 适配器 FXA291
- 5 设备,例如 Prosonic
- 6 Field Xpert
- 7 VIATOR 蓝牙调制解调器, 带连接电缆
- 8 接头: Commubox 或 Field Xpert
- 9 变送器供电单元 (内置通信电阻)
- 【】供电单元无内置 HART 通信电阻时,必须在两线制连接中接入 250 Ω 电阻。

现场操作

- 带显示与操作单元
- 使用个人计算机、带 ToF 适配器 FXA291 (USB) 的 FXA291 和"FieldCare"调试软件
- FieldCare 是测量设备的图形调试软件,可用于雷达物位仪、超声波物位仪、导波雷达物位仪。可用于运行设备,保存数据,描述信号分析并记录测量点。

远程操作

- 使用 Field Xpert
- 使用个人计算机, Commubox FXA195 和"FieldCare"调试软件

Endress+Hauser 5

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/10700311412
6006120