## 2023 贵州省安全员资格考试 C 证模拟试题 (含答案)

## 一、判断题(20题)

1.当动水力等于或大于土的浸水重度,则土的颗粒失去自重,处于悬浮状态,此时土的抗剪强度为零,土颗粒就随着渗流的水÷起流动,这种现象就称"流砂"。

A.正确 B.错误

2.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时, 都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

3.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

4.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置, 启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

5.注意砂轮锯片磨损情况, 损坏或不符合切断要求时, 应及时停电更换。

A.正确 B.错误

6.用火车或平板拖车运输起重机时,所用脚手板的坡度可以为 13°。

## A.正确 B.错误

7.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

8.建筑架子工属于特种作业人员,从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

9.建设单位在申请领取施工许可证时,不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

10.对于同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

11.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

12.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

13.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

14.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

15.装载机停车时,直接熄火,然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

16.特种作业操作证的复审时间可以延长至每10年1次。

A.正确 B.错误

17.根据"关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知"规定,深基坑工程是指开挖深度超过 5m含 5m)的基坑槽)的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

18.大中跨径拱桥施工, 应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

19.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额 定漏电动作电流不应大于 15mA, 额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

20.《消防法》规定,施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

## A.正确 B.错误

- 二、单选题(60题)
- 21.振动桩机在基坑和围堰内打桩时, 电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的()。

A.5% B.10% C.15% D.20%

- 22.职业病指()。
- A.劳动者在工作中所患的疾病
- B.用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
- C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病
- D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病
- 23.电气安全检测仪器对电器进行测量, 其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中, 用于测量绝缘电阻的是()。A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪
- 24.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于()条。A.1 B.2 C.3 D.4
- 25.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向()提出申请,并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。
- A.设区的市级劳动能力鉴定委员会
- B.县级劳动能力鉴定委员会

- C.统筹地区的社会保险行政部门
- D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

26.依《安全生产法》规定,建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝 )和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

27.当塔式起重机使用周期超过) 时,应按规定进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3 个月

28.高大模板支撑系统搭设前,)应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员 D.单位负责人

29.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向)报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

30.由于安全防护设施不符合标准,而受到责令限期改正,并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是()。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D. 发生特大安全事故

31.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面。上下坡度不得超过()度。A.10 B.20 C.30 D.40

32.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》,企业法人代表、项目经理每年不少于()学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

33.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016), 当建筑物高度超过()时,通道口的防护棚应采用双层防护。

A.12m B.20m C.24m D.30m

34.外套架本体是一个空间桁架结构,其内侧布置有多个滚轮或滑板,顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动,其()作用。

A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

35.《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由()决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

36.()负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

37.施工现场临时用电中, 专用保护零线应为()。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

38.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013), 扣件在螺栓拧紧力矩达到() N·m 时,不得发生破坏。 A.50 B.55 C.60 D.65

39.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位()签字。A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

40.塔式蒸汽打桩机在行走时, 缆风绳附近() 范围内不得站人或通行。 A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

41.专业单位监测应由()委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

42.在《民法典》规定的民事责任中,民事责任是以()为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

43.安全资料分为 A、B、C 三类, 其中 C 类属于 ()。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

44.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不 应大于() mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

45.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等()个等级。 A.5 B.6 C.7 D.8

46.《职业病防治法》是为了()和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济发展,根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

47.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于() mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

48.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定,总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是()的工程。

A.1 万平方米以下 B.1-3 万平方米 C.1-5 万平方米 D.5 万平方米及以上

49.基坑监测点应在()范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

50.工程项目安全技术交底必须实行()交底制度。

51.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、()及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

52.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业();情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3 个月 B.3 个月以上 9 个月以下 C.3 个月以上 1 年以下 D.1 年

53.建筑起重机械在使用过程中需要()的,使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后,即可投入使用。A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

54.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m, 高宽比不应大于()。A.2:1B.3:1C.4:1D.5:1

55.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于()。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

56.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前,按照相关要求,编制完成了专项施工方案,并聘请相关专家进行方案审查。审查

意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目"危大工程"安全管理要求,关于修改完善后的专项施工方案管理的说法,正确的是()。

- A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施
- B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施
- C.项目经理和安全总监签字并组织实施
- D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施
- 57.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分,考试不及格的,。安全 生 产模 拟考试一点通。()。
- A.重新参加相应的安全技术培训
- B.允许补考一次, 经补考不及格的, 重新参加相应的安全技术培训
- C.允许补考两次, 经补考不及格的, 重新参加相应的安全技术培训
- D.允许补考三次, 经补考不及格的, 重新参加相应的安全技术培训
- 58.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为()。
- A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m
- 59.()做围护结构,内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件,深度可达 50m。
- A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护
- 60.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施 定期对重大危险源()进行评估。
- A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/14501332020">https://d.book118.com/14501332020</a>
0011130