

2022年福建省安全员B证（项目负责人）复审考试及考试题库（含答案）

1. 【判断题】施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等自升式架设设施安装后即可投入使用。（）（ × ）

2. 【单选题】生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的（）。（ D ）
A、部门
B、政府
C、军队
D、单位或者个人

3. 【判断题】企业是安全生产的监管主体。（）（ × ）

4. 【单选题】《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）规定，施工企业（）度应至少进行一次自我考核评价。（ A ）
A、每年
B、每季
C、每半年
D、每月

5. 【单选题】根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定，危大工程验收人员不包括（）。（ C ）
A、总承包单位和分包单位技术负责人
B、项目负责人
C、专业技术人员
D、项目专职安全生产管理人员

6. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）。
（ D ）
A、施工组织设计
B、施工方案
C、安全技术措施
D、专项防护措施

7. 【单选题】某商住楼已经封顶，顶层屋盖的粉刷已基本结束，当时由于工地吊运工作任务不大，工地技术员兼安全员王某安排两名塔吊司机在二楼地面抄平。约14点30分，因顶层屋盖需要二斗砂浆，王某没有叫塔吊司机操作，自己爬到塔吊操作室亲自操作，当吊完二斗砂浆后，为了图省事，王某即从塔吊前臂攀爬，想通过塔臂直接跳到楼屋盖检查工作。当王某攀爬至六楼屋盖上方，两手臂吊在塔吊下方准备往屋盖下跳时，突然刮来一阵大风，将吊臂刮离屋盖，王某因体力不支，坠落地面，经抢救无效死亡。

(2) 王某利用吊臂攀爬而坠落地面事故以下说法正确的是。() (C)

- A、主要原因是因为大风的影响，是自然灾害
- B、是安全员操作塔吊没有问题是可行的
- C、工作场所工作时间应该认定工伤
- D、自己违章应视同工伤

8. 【判断题】生产经营单位应当具备和安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证即可。()

(X)

9. 【单选题】根据《安全生产法》，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当()。(A)

- A、采取的应急措施
- B、减小损失
- C、保护生命
- D、及时报告有关部门

10. 【单选题】施工单位违反施工程序，致使2名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，下列选项正确的有()。(C)

- A、属于重大事故
- B、事故发生地市级人民政府负责调查
- C、属于较大事故
- D、属于一般事故

11. 【单选题】某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了4/5的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸

燃烧，焊工被烧灼伤。

(1) 施工现场动火前实行动火审批由工地负责人审批的 () (C)

- A、一级动火
- B、二级动火
- C、三级动火
- D、四级动火

12. 【单选题】离开特种作业岗位达 () 以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 (A)

- A、半年
- B、1 年
- C、2 年
- D、3 年

13. 【单选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故分为 () 等级。 (B)

- A、三个
- B、四个
- C、五个
- D、以上均不对

14. 【多选题】《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，建筑起重机械在安装（拆卸）前，使用单位必须核对建机一体化企业、的安装拆卸作业人员《建筑施工特种作业操作资格证书》，安装拆卸作业人员必须持证上岗。对整个安装过程实施现场监督，见证以下工作 ()，并填写《建筑起重机械安装（拆卸）监控记录表》。 (ABCD)

- A、建机一体化企业技术负责人向全体安装（拆卸）作业人员，进行安装（拆卸）专项施工方案和安全技术交底
- B、对所安装、拆卸的建筑起重机械以及参与安装、拆卸用的工具、索具及辅助起重机械设备进行检查
- C、对建筑起重机械基础的验收
- D、建筑起重机械安装完毕，安装单位的自检工作
- E、建机一体化企业与使用单位进行检查工作

15. 【单选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 规定， () 必须按有关规定进行健康检查和卫生知识培训并取得健康合格证和培训证。 (A)

- A、食堂炊事人员（包括合同工、临时工）

- B、食堂炊事人员（包括合同工、不包括临时工）
- C、食堂炊事人员（不包括合同工、临时工）
- D、食堂炊事人员（不包括合同工、包括临时工）

16. 【单选题】焊机一次侧电源线长度最大不得超过（）。（ A ）

- A、5m
- B、10m
- C、15m
- D、20m

17. 【单选题】某工地，一民工张某正在开搅拌机，开了半小时后，他发现地坑内砂石较多，于是将搅拌机料斗提升到顶，自己拿铁锹去地坑挖砂石，此时料斗突然落下，将张某砸成重伤。请判断事故原因。

(2) 将料斗提升后，以下说法正确的是（）（ A ）

- A、应挂好保险挂钩和保险插销
- B、直接在料斗坑内作业
- C、戴好安全帽在料斗坑内作业
- D、直接进行远距离转场

18. 【判断题】《福建省安全生产条例》规定，生产经营单位应当在易燃、易爆、强腐蚀、有毒、粉尘、高温、辐射以及可能发生坠落、碰撞、触电等危险因素的工作场所和设施、设备上设置明显的安全警示标志。（）（ √ ）

19. 【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的（），保证安全生产责任制的落实。（ B ）

- A、综合管理
- B、监督考核
- C、监督管理
- D、检查考核

20. 【判断题】根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定，搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程，必须编制专项方案。（）（ √ ）

21. 【单选题】根据《福建省建设工程安全生产管理办法》，施工单位应当制定建设工程安全生产措施费用使用管理制度，按照国家和本省规定的用途、范围安排使用安全生产措施费用。遇到施工现场防抗（ ）等紧急情况，可根据实际发生费用向建设单位申请支付。（ C ）

- A、台风、地震
- B、台风、洪水
- C、台风、暴雨
- D、台风、坍塌

22. 【单选题】（ ）泛指生产系统中可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷。（ B ）

- A、危险
- B、事故隐患
- C、危险源
- D、重大危险源

23. 【单选题】某商住楼已经封顶，顶层屋盖的粉刷已基本结束，当时由于工地吊运工作任务不大，工地技术员兼安全员王某安排两名塔吊司机在二楼地面抄平。约14点30分，因顶层屋盖需要二斗砂浆，王某没有叫塔吊司机操作，自己爬到塔吊操作室亲自操作，当吊完二斗砂浆后，为了图省事，王某即从塔吊前臂攀爬，想通过塔臂直接跳到楼屋盖检查工作。当王某攀爬至六楼屋盖上方，两手臂吊在塔吊下方准备往屋盖下跳时，突然刮来一阵大风，将吊臂刮离屋盖，王某因体力不支，坠落地面，经抢救无效死亡。

（3）王某作为安全管理人员没有从规定的通道上下，违反了不得任意利用吊臂架等施工设备进行攀登的规定，造成了利用吊臂攀爬的过程中坠落地面的事故。（ ）

- （ A ）
- A、正确
 - B、错误

24. 【判断题】施工现场塔吊安装完毕后，施工企业应组织企业或工程项目部的安全监督和设备管理部门对塔吊安装安全状况进行验收，合格后即可投入使用。（ ）

（ × ）

25. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

（ C ）

- A、20
- B、10
- C、15
- D、28

26. 【单选题】某工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板，当一名工人从4~5轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，工人喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，至到7、8min后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。请分析事故原因：

(1) 卷扬机与开关箱之间的距离应不大于（）m。（ D ）

- A、15
- B、5
- C、10
- D、3

27. 【多选题】为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（）等安全设施和装置。（ BC ）

- A、零配件
- B、保险
- C、限位
- D、节油装置
- E、制造工艺

28. 【单选题】基坑采用人工降低地下水位，排水工作应持续到（）。

（ D ）

- A、排干净水
- B、边排水边施工
- C、排水差不多便可
- D、基础工程完毕，进行回填后

29. 【多选题】施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是（）。

（ AC ）

- A、用电设备5台及以上
- B、用电设备10台及以上

- C、用电设备总容量 50kW 及以上
- D、用电设备总容量 100kW 及以上
- E、用电设备 5 台及以上，且用电设备总容量 100kW 及以上

30. 【判断题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。（）（ ）

31. 【单选题】某公司承建的某商住楼工地负责人安排 2 名工人将三、四层剩余模板搬到底层，7 时 35 分左右，为贪图方便，2 名工人自行决定一人下楼看护，一人在上面将剩余模板从两柱之间的伸缩缝中直接扔到底层地面，约 7 时 50 分被工地负责人发现制止，随后，当两名工人脱下安全帽在底层整理模板时，悬挂在伸缩缝内的一块模板落下，砸中其中一名工人的头部，造成该工人头骨骨折，脑干损伤，经抢救无效死亡。分析事故原因。

(3) 工地负责人已经发现工人违章行为并制止，工人自己违章，因此与工地负责人无关。（）（ B ）

- A、正确
- B、错误

32. 【判断题】《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，建筑起重机械安装完毕，建机一体化企业应当按照建筑起重机械标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。（）（ × ）

33. 【判断题】《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》施工企业可以以货币或者其他物品替代应按规定配备的劳动防护用品，提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准。（）（ × ）

34. 【多选题】超高、超重、大跨度模板支撑系统是指（）或集中线荷载大于 15KN/M 的模板支撑系统。（ ABC ）

- A、高度超过 8m
- B、跨度超过 18m
- C、施工总荷载大于 15KN/m²
- D、高度超过 5m
- E、跨度超过 15m

35. 【单选题】某建筑公司承建的某综合楼工地，施工员刘某未系安全带，自己一人到临边防护设施尚未安装完成的电梯井斜屋面上检查施工质量时，坠落于电梯井南向室外地面上，经抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。

(3) 防护设施尚未安装完毕，为了工作需要，在投入使用时应小心谨慎。()
(B)

A、正确

B、错误

36. 【判断题】施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆放、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。() (√)

37. 【判断题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，工会依法参加事故调查处理，有权向有关部门提出处理意见。() (√)

38. 【单选题】肥东市白云饭店为提高饭店档次，经单位负责人决定对饭店进行装修，工程由肥东三建负责施工。此次装修将涉及承重结构的变动。请就此案例回答下列问题：

(2) 白云饭店应当在施工前委托 () 提出设计方案。(C)

A、肥东市白云饭店

B、肥东三建、

C、饭店原设计单位

D、装修单位

39. 【单选题】根据《福建省安全生产条例》，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其 () 特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。(C)

A、材料

B、工艺

C、安全技术

D、安全防护

40. 【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，项目 () 应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

(D)

A、施工管理人员

- B、技术负责人
- C、施工技术人员
- D、专职安全生产管理人员

41. 【单选题】某地市政排水工程因修城市地下水管道，挖土 2.5m 深建污水井，土质为一类松软土，井坑挖好未放坡，无支撑，即开始砌砖，当井体抹灰时，原污水管道在一侧土的压力下，其接头被管道中污水冲开，大量污水涌入新水井，井下抹灰的工人来不及上来，当场被污水淹死。请判断事故原因。

(1) 对工人进行安全技术交底应由交底人及 () 签字。 (C)

- A、项目负责人
- B、安全员
- C、被交底人
- D、班组长

42. 【单选题】连墙件应靠近主节点设置，这是为了 () (D)

- A、便于施工
- B、便于连墙件设置
- C、便于立杆接长
- D、保证连墙件对脚手架起到约束作用

43. 【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行 ()。 (D)

- A、专项方案设计
- B、安全施工设计
- C、专门设计
- D、专项设计

44. 【单选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 文明施工检查表中规定易燃易爆物品应 ()。 (B)

- A、远离施工现场
- B、分类存放
- C、远离食堂
- D、禁止进入现场

45. 【判断题】施工现场施工升降机属于特种设备，因此施工升降机的安全监督由特种设备安全监督管理部门承担。（）（ × ）

46. 【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，（）应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。（ B ）

- A、勘察单位
- B、施工单位
- C、监理单位
- D、建设单位

47. 【判断题】《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。（）（ √ ）

48. 【单选题】某建筑工地 1 名工人在人工挖孔桩下面取水样时，突然倒下，随后现场 3 名工人在无任何防护的情况下，相继下去救人而昏倒，工地上其他人员随即报警，附近武警战士立即赶到，穿戴防毒面具和防化服，将 4 人救出，均已死亡。请分析事故原因。

(1) 以下不属于事故原因的是（）。（ B ）

- A、井下缺氧，换气不好
- B、工人未穿防化服
- C、下井前未进行检测
- D、无人监护

49. 【单选题】下列说法不属于图示隐患的是（）。（ D ）

- A、现场未配备灭火器
- B、电缆线随地拖拉
- C、在建工程内做临时加工场
- D、地面废钢板未及时清理

50. 【单选题】垂直支架柱应保证其垂直，其垂直允许偏差，当层高不大于 5m 时为（）。（ A ）

- A、6mm
- B、5mm
- C、4mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/21712000064006056>