

书记安全责任制

- 1、书记是安全生产政治思想教育工作的第一责任者
- 2、对本单位从业人员进行安全生产教育工作全面负责。对行政贯彻执行党的方针、法律、法规、文件、制度等起监督保证作用。
- 3、把安全生产纳入党委的重要议事日程，督促行政解决安全生产中的重大问题。
- 4、负责组织并监督全体职工学习上级安全生产的有关要求，教育职工严格执行各项安全生产操作规程，不断增强安全生产意识。
- 5、按规定发放职工劳动保护用品，支持职工维护自主的合法权益。
- 6、外出期间必须明确专人代行职权。

铲车司机安全生产岗位责任制

1. 铲车司机负责对铲车的保护、保养及修理工作。
2. 铲车司机工作前必须穿戴劳动保护用品,上岗不准穿拖鞋。严禁上岗前喝酒,必须持证上岗。
3. 出车前要检查车辆的油、水、传动、制动系统及各仪表读数,并空车试运行。工作前要鸣笛示警。
4. 铲车司机要熟悉我厂的道路。行驶时速不得超过 30 公里/小时,行驶通过路口、拐弯、行人稠密路段、下坡、调头时,要注意行人和来往车辆,时速不得超过 10 公里。行驶时除驾驶室外,任何部位不得乘坐非工作人员。
5. 铲车在工作中,如发现异常声音,要立即停车检查,待问题处理好后,方可进行工作。铲车不得带病作业。
6. 驾驶和维修车辆不准抽烟,焊接油箱时,要把油箱里的油放干净,要有专门焊接措施,防止火灾事故发生。
7. 铲车拖重物时,要有专门人员负责指挥。防止意外事故发生。干其它杂活时,铲车最大负荷不得超过 5 吨。
8. 收车后,司机要检查车辆各部位的螺丝紧固状况。有松动时,要及时紧固。检查液压系统有否漏油,发现问题及时处理。
9. 按规定对铲车各部位及时注油。按规定维修保养车辆,保证车辆完好。

部门负责人安全生产职工

- 1、认真贯彻执行上级领导的各项政策，指示及本部门的各项规章制度
- 2、对所管水、消防、污水、用电的工作负全面责任。
- 3、负责组织完成厂长任期目标责任制的各项指标。
- 4、负责组织实施动力部的文明服务，生产、安全、设备、经营、节能、科技、更改大修等各项计划。
- 5、努力完成上级领导临时交办的各项工作。

电工安全生产职责

- 1、认真贯彻执行上级有关安全管理制度，树立安全第一的思想。
- 2、严格执行安全工作规程和安全管理细则，加强安全工作管理，形成班级讲安全，重视安全的局面。
- 3、每周必须进行一次安全活动，并有活动内容和记录。
- 4、加强设备和线路管理。
- 5、消防设备器材有专人负责。
- 6、加强劳动纪律管理，避免因劳动纪律松懈而发生事故。
- 7、轧花厂及其他周围等场所，严禁吸烟或乱仍烟头。
- 8、对发现的安全隐患要及时整改，若不能整改，要及时向上级汇报。

铲车司机安全生产岗位责任制

上岗人员岗位责任制

- 1、全体上岗人员必须树立“安全第一，预防为主”的思想，确保各运行设备、机组安全平稳、可靠的运行。
- 2、遵守劳动纪律，不迟到、不早退，值班时间内不脱岗、窜岗，禁止酒后上岗。
- 3、按时交接班，交班前应完成本班内全部应尽工作。交班时，交接人员应共同巡检。
- 4、接班后要认真按时巡检，并认真填写运行记录；字迹要工整，无涂改现象，各种记录数据必须及时准确和真实。
- 5、巡检时发现问题应及时处理，并作好记录。确因本人能力所限，不能处理的，要及时向有关领导报告。
- 6、认真执行各项操作规程，严禁违章操作。

安全员职责

安全员是轧花厂安全生产的直接责任人。要按谁主管谁负责的原则，对主管范围内的生产安全负责，并抓好以下工作：

- 1、坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。
- 2、组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全规程和编制安全措施计划，并认真组织实施。
- 3、组织分管范围内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改，负责审批各级动火。
- 4、组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励先进班组和个人。
- 5、负责分管部门的安全教育与考核工作。
- 6、组织分管部门对报上级安全部门以上事故的调查处理，并及时向上级部门报告。
- 7、定期召开安全工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

铲车司机安全生产岗位责任制

设备技术人员安全职责

- 1、负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项工作的安全可靠。
- 2、负责编制本专业的安全技术规程及管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术发行方案时，要有可靠的安全消防措施，并检查执行情况。
- 3、在本职范围内对员工进行安全操作技术与安全生产知识培训，组织技术练兵活动，定期考核。
- 4、经常深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并立即请示领导处理。
- 5、参加设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。
- 6、参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任，提出预防措施，并及时向领导或主管部门报告。
- 7、制订装置检修、停工、开工方案，做好开工前的交底工作。

轧花厂专兼职安全员安全职责

- 1、轧花厂安全员在轧花厂的领导下，负责轧花厂的安全工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受上级安全监察部门的指导，有权直接向上级安全技术监察部门汇报工作，并对班组安全员进行安全指导。
- 2、负责或参与制订、修订轧花厂有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。
- 3、负责编制安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报轧花厂和检查落实。
- 4、协助领导做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新工人入厂的一级安全教育，督促检查、班组（岗位）的二、三级安全教育。
- 5、负责安排并检查班组安全活动，经常组织反事故学习。
- 6、参加轧花厂新建、改建、扩建工作的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全生产技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施。
- 7、负责轧花厂安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理；掌握班组工作环境情况，提出改进意见和寻访。
- 8、每天要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。
- 9、参加各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。
- 10、健全完善安全管理基础资料，做好齐全、实用、规格化。

班组安全员职责

- 1、班组安全员由班（组）长或副班（组）长兼任，接受安全员的安全指导，做好本班（组）的安全工作。
- 2、组织开展本班（组）的各种安全活动，认真做好安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。坚持班前安全讲话，班后安全总结。
- 3、对新工人（包括临时工）进行岗位安全教育。负责岗位技术练兵和开展事故预知训练。
- 4、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。
- 5、检查监督本班组人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护器具及灭火器材。
- 6、发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向领导报告。

工人安全职责

- 1、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。
- 2、精心操作，严格执行安全纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。
- 3、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。
- 4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。
- 5、正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。
- 6、上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。
- 7、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。
- 8、有权拒绝违章作业的指令，对他们违章作业加以劝阻和制止。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/235110003344012010>