

2021—2022 学年第二学期汽车维修工（汽车检测工）理论测试（五）

基本信息：[矩阵文本题] *

姓名：	_____
班级：	_____
学号：	_____

201.底盘螺栓紧固时（）。[填空题]

202.检查轮胎上标识的相关信息时，446/1485 轮胎的尺寸 34×7，其中×表示（）。

[填空题]

203.清洗完零件后的清洗剂或更换下的废旧油品应（）。[填空题]

204.全面质量管理的基本方法就是（）。[单选题] *

A.广义的质量概念

B.一切按 PDCA 循环办事(正确答案)

C.大环套小环互相促进

D.把成功的经验与失败的教训纳入到标准、规章制度中去

E.一切以预防为主

205.按照国标 GB/T3730.1-2001,有动力的汽车分为 () 两类。 [单选题] *

A.乘用车和商用车(正确答案)

B. 载货汽车和客车

C. 载货汽车和轿车

D. 乘用车和载货汽车

206. () 用于将燃油喷入到进气道中。 [单选题] *

A.油泵

B. 喷油器(正确答案)

C. 油压调节器

D. 油压缓冲器

207.柴油机通过 () 将柴油喷入燃烧室。 [单选题] *

A.喷油器(正确答案)

B. 喷油泵

C. 输油泵

D. 油管

208.曲柄连杆机构的 () 由活塞、活塞环、活塞销、连杆等机件组成。 [单选题] *

A.曲轴(正确答案)

B. 汽缸套

C. 曲轴箱

D. 汽缸盖

209. 发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用 () 来测量。 [单选题] *

A. 游标卡尺

B. 外径千分尺(正确答案)

C. 百分表

D. 量缸表

210. 发动机汽缸轴线方向磨损量最大部位是在活塞上止点时 () 所对应的缸壁。

[单选题] *

A. 活塞顶

B. 第一道活塞环(正确答案)

C. 活塞销

D. 第二道活塞环

211. 当汽缸拉缸后, 确定了某级修理尺寸, 以下相应的零件可不报废的是 () 。

[单选题] *

A. 活塞

B. 连杆(正确答案)

C. 活塞销

D. 活塞环

212. () 不是凸轮轴磨损常见原因。 [填空题]

213.通常排气门的气门间隙是 () mm。 [单选题] *

A.0.10~0.20

B. 0.25~0.30

C. 0.30~0.35(正确答案)

D. 0.40~0.45

214.以下属于汽缸盖腐蚀的主要原因的是 () 。 [单选题] *

A.冷却液加注过多 B. 使用了不符合要求的冷却液

B.汽车工作条件恶劣 D. 汽车长时间超时超负荷工作(正确答案)

215.发动机机油泵通常用外啮合齿轮泵，其组成主要有齿轮、轴承、泵盖及 () 等组成。 [单选题] *

A.叶片

B. 柱塞

C. 油管

D. 传动轴(正确答案)

216. () 的作用是使发动机冷却水强制循环。 [单选题] *

A.水泵(正确答案)

B. 风扇

C. 节温器

D. 水温感应塞

217.当散热器中压力升高到一定压力时, () 便开启, 使水蒸气从通气孔排出, 以防止膨胀压坏散热器芯管。 [单选题] *

- A.限压阀
- B. 蒸汽阀(正确答案)
- C. 顺序阀
- D. 压力阀

218.发动机冷却水温报警灯点亮, 不需检查 () 。 [填空题]

219.安装涡轮增压器时, 应将 () 。 [填空题]

220.排气背压过高会导致 (C D) 。 [单选题] *

- A.发动机爆震、过热、NO 排放超标(正确答案)
- B.怠速不稳、功率不足、经济性差
- C.发动机冷启动后失速停车、减速停车、航行时喘振
- D.怠速不稳、加速迟缓、动力不足、经济性差

221.汽车玻璃的透光率不低于 () 。 [单选题] *

- A.60
- B. 70(正确答案)
- C. 65
- D. 75

222.测量气缸压缩压力，可以检测气缸、气门、汽缸垫、（）的综合密封性。[填空题]

223.测量进气歧管压力，是在发动机稳定（AB）运转时，读取真空表读数。[单选题]*

A.分电器(正确答案)

B.化油器

C.风泵

D.空滤

224.气门座圈工作面应低于汽缸盖平面（）mm。[单选题]*

A.0.5

B.1.0

C.1.5(正确答案)

D.2.5

225.以下属于汽缸盖螺纹损伤的原因的是（）。[单选题]*

A.装配时螺栓没有拧正(正确答案)

B.异物碰撞

C.工具使用不当

D.汽缸盖过小

226.电控燃油喷射发动机在运转时，严禁将（）从电路中断开。[单选题]*

A. 蓄电池(正确答案)

B. 传感器

C. 点火线圈

D. 电动汽油泵

227. 下列温度传感器中，用作进气温度传感器的是（）温度传感器。 [单选题] *

A. 绕线电阻式

B. 热敏电阻式(正确答案)

C. 扩散电阻式

D. 半导体管式

228. 主销后倾的作用是使汽车直线行驶时保持方向稳定，汽车转弯时前轮自动（）。 [单选题] *

A. 主销后倾(正确答案)

B. 主销内倾

C. 前轮外倾

D. 前轮前束

229. 拆装时，轮胎必须放尽（）。 [填空题]

230. 万向传动装置的作用是连接不在同一直线上的变速器_____轴和主减速器_____轴，并保证在两轴之间的夹角和距离经常变化的情况下，仍能可靠地传递动力。 [填空题] *

空 1 答案：请设置答案

空 2 答案：请设置答案

231.汽车差速器是当汽车（ ）或在不平路面上行驶时，使左右车轮以不同转速滚动的装置。[填空题]

232.液力变矩器安装在发动机的（ ）上。[填空题]

233.拆下减振器，双手紧握减振器的两端，快速拉伸和压缩，阻力依然如故，说明减振器的减振性能（ ）。[填空题]

234.汽车转向时，其内轮转向角（ ）外轮转向角。[单选题] *

- A.大于
- B.小于(正确答案)
- C.等于
- D.大于或等于

235.（ ）是汽车动力转向左右转向力不一致的原因。[单选题] *

- A.分配阀反作用弹簧过软或损坏(正确答案)
- B.缺液压油或滤油器堵塞
- C.滑阀内有脏物阻滞
- D.油泵磨损

236.（ ）是动力转向液压助力系统引起的转向沉重的原因。[单选题] *

A.油液脏

B. 缺液压油或滤器堵塞(正确答案)

C. 分配阀反作用弹簧过软或损坏

D. 流量控制阀被卡住

237.关于引起（）打摆现象的主要原因:转向器啮合间隙过大、转向节主销与衬套间隙过大是其中原因之一。[填空题]

238.在安装拉杆时，把拉杆对比，确认配件相同后，先把拉杆一端装在方向机上，而且要把方向机上的锁片铆上，再把与（）联接的螺栓拧上。[填空题]

239.横向稳定杆两端通过（）与左右悬挂连接。[填空题]

240.当转向柱受到巨大冲击而产生轴向位移时，通过转向柱管或支架产生塑性变形、转向柱产生错位等方式，（）冲击能量。[填空题]

241.车用液压制动系统中控制制动蹄的液压元件是（）。[单选题]*

A.从制动总泵

B. 制动分泵(正确答案)

C. 制动踏板

D. 推杆

242.用游标卡尺分别测量制动蹄支承销与衬套，其配合间隙不应超过（）mm。[单选题]*

A.0.30(正确答案)

B. 0.25

C. 0.35

D. 0.40

243.下面不是盘式制动器的优点的是（）。[单选题]*

A.散热能力强

B. 抗水衰退能力强

C. 制动平顺性好

D. 管路液压低(正确答案)

244.两前轮车轮制动器间隙不一致会导致汽车（）。[单选题]*

A.制动失效

B. 制动跑偏(正确答案)

C. 制动过热

D. 轮胎异常磨损

245.盘式制动器在拆卸活塞和活塞密封圈时可以利用（）压力将活塞从工作缸中推出。[填空题]

246.鼓式车轮制动器装复过程中，两制动蹄的位置不能互换，其上端要与凸轮工作面完全贴合，支承销端部标记（）。[填空题]

247.在充电完成 2 小时后测量电解液相对密度，若不符合要求，过高时可用（）调整。 [单选题] *

A.蒸馏水(正确答案)

B. 井水

C. 河水

D. 雪水

248.橡胶壳蓄电池电解液液面高度应高出极板（） mm。 [单选题] *

A.5~10

B. 10~15(正确答案)

C. 15~20

D.20~25

249.计算出电池容量与数量使之符合自己的使用要求,这是免维护电池的（）原则。 [单选题] *

A.安全选择

B. 性价比选择

C. 按需选择(正确答案)

D. 按适应性选择

250.启动机的组成中，（）在发动机启动后使启动机驱动齿轮与飞轮启动齿环脱离，起保护作用。 [单选题] *

A.离合器(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258032032141006033>