



2 配料与混合

3 正负极片制备


4 卷绕/叠片

5 电芯装配

6 电池检测与包装

锂电池生产过程

锂电池作为现代电子 设备的主要能源,其 生产过程涉及到多个 复杂环节。以下是锂 电池生产的主要步骤





锂电池的制造始于原材料的准备,包括正极材料、负 极材料、隔膜和电解液

X

这些材料的质量直接影响锂电池的性能和安全性

正极材料

正极材料是锂电池中存放电量的部分,常见的正极材料有钴酸锂、镍钴锰三元材料等






负极材料

负极材料是锂电池中 吸收和存储锂离子的 部分,通常采用石墨、 硅复合材料等

隔膜

隔膜是锂电池中隔离正负极, 防止短路的部分, 通常由聚烯烃微孔膜制成





电解液

电解液是锂电池中传 导离子,提供导电介 质的部分,主要由有 机溶剂、锂盐和其他 添加剂组成



以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/305043241333011200