

# 2023 年版焊工(初级)考试内部【通 关培训】模拟题库附答案必考点

1、【单选题】()不属于闪光对焊的工艺参数。( C )

A、闪光电流

B、顶锻压力

C、工件直径

D、顶锻速度

2、【单选题】三相交流电路是指由()为电源与负载连接组成的电路。( C )

A、一相电势

B、二相电势

C、三相电势

D、四相电势

3、【单选题】下列()是氧的元素符号。( A )

A、O

B、N

C、 C

D、 H

4、【单选题】下列焊接试验中能够测定金属屈服点的是()。( D )

A、 弯曲试验

B、 冲击试验

C、 硬度试验

D、 拉伸试验

5、【单选题】下列焊条中采用牌号表示的是()。( C )

A、 E4303

B、 E5015-G

C、 J507R

D、 E1100

6、【单选题】下列说法正确是：( C )

A、 焊缝外观质量在很大程度上反映出焊工对工艺规范执行情况

B、 焊缝外观质量在很大程度上反映出焊工职业道德水平

C、焊缝外观质量在很大程度上反映出焊工操作技能水平

D、焊缝外观质量在很大程度上反映出焊工理论水平高低

7、【单选题】不锈钢焊条型号 E308L-16 中，短划“—”后面的“16”表示()。( D )

A、适用于全位置焊接，采用直流反接

B、适用于平焊，采用交流或直流反接

C、适用于平焊，采用直流反接

D、适用于全位置焊接，采用交流或直流反接

8、【单选题】不锈钢药芯焊丝 E308MoT0-3 中的“308”表示()。( A )

A、熔敷金属化学成分分类代号

B、药芯焊丝

C、焊接电源种类

D、用于全位置焊接

9、【单选题】主要用于含合金元素较高的钼耐热钢和钴钼耐热钢及各类不锈钢焊接的是()。( B )

A、碳钢焊条

B、不锈钢焊条

C、低合金钢焊条

D、堆焊焊条

10、【单选题】以下有关对工作认真负责的说法正确的是()。( A )

A、焊接过程中注意层间清理

B、焊接工作结束后，焊机留给别人关闭

C、焊接工作完成数量越多越好，质量并不重要

D、焊接中焊条头随意丢弃

11、【单选题】低碳钢搭接缝焊根据使用目的和用途可采用高速、中速和低速三种方案。如焊机容量不够，不降低速度就不能保证足够大的熔宽和熔深时，采用()。( A )

A、低速

B、中速

C、高速

D、以上均可

12、【单选题】假象画法中，在装配图上，当需要表达本部件与相邻部件的装配关系时，可用()画出相邻部分的轮廓线。( C )

- A、虚线
- B、单点化线
- C、双点化线
- D、细实线

13、【单选题】利用某些熔点低于母材熔点的金属材料作()，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，但低于母材熔点的温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法，叫做钎焊。( C )

- A、辅助材料
- B、焊接材料
- C、钎料
- D、填充材料

14、【单选题】各种焊接材料均应有出场单位的()及质量合格证，符合要求方可入库。( C )

- A、生产型号

B、生产批号

C、材质单

D、生产炉号

15、【单选题】合金钢中，合金元素的质量分数的总和()的钢称为高合金钢。( D )

A、 >5%

B、 >7%

C、 >8%

D、 >10%

16、【单选题】在单管晶体管放大电路中，电压放大倍数小的电路是()。  
( C )

A、共集电极电路

B、共发射极电路

C、共基极电路

D、分压式偏置电路

17、【单选题】2004年某业主将一栋大型剧院建筑的拆除任务，发包给吴某无拆除资质的防腐保温劳务公司，由于不了解拆除作业的危险性，操作人员决定先拆混凝土梁，后拆混凝土板。操作时，现场也无安全生产管理人员在场，无安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下，造成多人死亡。事后检查该施工方法无方案、无交底，公司也没有施工方案管理制度。

(2) 拆除作业的施工方案由( )批准后，方可施工。( C )

A、安全员

B、项目经理

C、企业技术负责人

D、项目技术负责人

18、【单选题】在坡口中留钝边是为了防止烧穿，钝边的尺寸要保证第一层焊缝()。( B )

A、不焊透

B、能焊透

C、不被烧穿

D、能烧穿

19、【单选题】实现熔化焊接，关键是要用一个能量集中、()的局部加热热源。( C )

A、温度较高

B、较好

C、温度足够高

D、移动

20、【单选题】对于焊接结构刚性大，受力情况复杂的工件，应考虑焊缝塑性，可选用()的焊条。( C )

A、比母材高一级抗拉强度

B、与母材抗拉强度同级

C、比母材低一级抗拉强度

D、比母材低一级屈服点

21、【单选题】带有电荷的原子(或原子团)叫做()。( B )

A、分子

B、离子

C、电子

D、质子

22、【单选题】当穿过闭合线圈的磁通发生变化时，线圈中就会产生感应电势和()。( D )

A、磁场

B、磁力线

C、感应电感

D、感应电流

23、【单选题】有关焊条的发放下列说法不正确的是()。( D )

A、钢材应严格按照生产计划提出的材料规格与数量发放

B、焊条退回库中时，必须在确认焊条的型号、规格后方可收回

C、焊条的发放手续应严格执行，必须按产品工艺规定的型号、规格、数量发放

D、剩余焊条需退回库中时，只需交给仓库即可

24、【单选题】根据 GB/T221—2000 规定，合金结构钢牌号头部用两位阿拉伯数字表示碳的质量分数的平均值()表示。( C )

A、以百分之几计

B、以千分之几计

C、以万分之几计

D、以十万分之几计

25、【单选题】淬火的目的是为了<sup>( )</sup>提高钢的<sup>( )</sup>和耐磨性。 ( A )

A、硬度

B、强度

C、韧性

D、刚性

26、【单选题】热处理是指将金属加热到<sup>( )</sup>，并保持一定时间，然后以一定的冷却速度冷却到室温的过程。 ( A )

A、一定温度

B、A3 线以上

C、A1 线以上

D、低于熔点

27、【单选题】焊前应检查电焊钳的性能和隔热性能、夹持焊条要牢固、装换焊条要方便。 ( A )

A、导电

B、坚固

C、导热

D、防腐

28、【单选题】焊接人员在封闭环境中作业时应特别注意()。( C )

A、焊机是否接好

B、紫外线

C、通风系统是否畅通

D、噪声

29、【单选题】焊接作业个人防护措施重点是切实做好施焊作业场所的通风排尘及搞好焊工的()。( D )

A、操作技术

B、技能学习

C、个人卫生

D、个人防护

30、【单选题】焊接工艺规程一般包括()、接头编号、焊接材料汇总表和接头焊接工艺卡。( B )

A、焊工代号

B、封面

C、焊接地点

D、焊接时间

31、【单选题】焊接工艺规程一般包括封面、()、焊接材料汇总表和接头焊接工艺卡。( D )

A、焊工代号

B、焊接时间

C、焊接地点

D、接头编号

32、【单选题】焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊接工艺的正确性而进行的()及·安全生 产模拟考试 一点通·结果评价。( A )

A、试验过程

B、综合讨论

C、计算机模拟

D、综合评定

33、【单选题】焊接接头是()的最基本的要素。( A )

A、焊接结构

B、焊接

C、焊接生产

D、产品

34、【单选题】焊接接头由焊缝区、()和热影响区三部分组成。( B )

A、再结晶区

B、熔合区

C、部分相变区

D、过热区

35、【单选题】焊条电弧焊中使用的涂有药皮的()称为焊条。( B )

A、电极

B、熔化电极

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/356232143053010103>