

# 2023 版焊工（初级）复审考试内部 模拟题库含答案全考点

1、【单选题】《特种设备作业人员证》持证人员应当在复审期满()前，向发证部门提出复审申请。（ B ）

A、一个月

B、两个月

C、三个月

D、四个月

2、【单选题】三视图的投影规律是宽相等。（ D ）

A、主视图与左视图

B、主视图与俯视图

C、主视图与右视图

D、俯视图与左视图

3、【单选题】下列()不是塑性的指标。（ D ）

A、伸长率

B、冷弯角

C、断面收缩率

D、冲击韧度

4、【单选题】下列()具有不透明、有光泽、有延展性等特性。( A )

A、钨

B、碳

C、硫

D、磷

5、【单选题】下列关于职业道德是事业成功的保证的说法中，正确的是()。( B )

A、没有职业道德也可以做好事情

B、职业道德是人事业成功的重要条件

C、事业的成功与职业道德没有关系

D、职业活动对人的发展毫无关系

6、【单选题】下列材料中属于晶体的是()。( A )

A、食盐

B、松香

C、玻璃

D、沥青

7、【单选题】下列焊条型号中属于铝及铝合金焊条的是()。( D )

A、EZNiCu-1

B、EDPMn2-03

C、E5015

D、E1100

8、【单选题】下列说法正确的是：( D )

A、电焊工可以自己安装电源，检修电焊机

B、焊工临时离开焊接现场时，不必切断电源

C、由于焊接电源输出电压较低，焊接场地湿度较大时，也不必作隔离防护

D、电焊机电源壳体上禁止放置工具和其他物品

9、【单选题】交流三相异步电动机  $Z=24$  ，  $m=32$  ，  $P=4$  ， 则每极每相的槽数为()。 ( B )

A、8 槽

B、2 槽

C、4 槽

D、6 槽

10、【单选题】交流电经过 可以转换为直流电。 ( A )

A、整流

B、电阻

C、电感

D、电容

11、【单选题】低碳钢用碳弧气刨开坡口或挑焊根后，刨槽表面有一个硬化层，随着工艺参数的变化而增减，但最深不超过。 ( D )

A、2mm

B、3mm

C、4mm

D、1mm

12、【单选题】冲击韧度值的表示符号是()。( D )

A、 $\sigma_s$

B、 $\sigma_{0.2}$

C、 $\sigma_b$

D、 $\alpha_k$

13、【单选题】在立方体的中心和8个顶点各有一个原子的晶格类型是()。( B )

A、面心立方晶格

B、体心立方晶格

C、密排六方晶格

D、以上都不是

14、【单选题】在进行划线之前，铸铁和锻件毛坯表面要涂()。( A )

A、石灰水

B、硫酸铜溶液

C、蓝油

D、碳酸钠溶液

15、【单选题】基本坡口形状简单，( )，应用普遍，( A )

A、加工容易

B、加工复杂

C、不易加工

D、可以加工

16、【单选题】安装单联开关控制( )电路时，必须做到相线进开关。( A )

A、白炽灯

B、二极管

C、手电筒

D、车床照明灯

17、【单选题】对焊条电弧焊电源的要求有：具有空载电压，具有陡降的外特性，具有良好的动特性，具有良好的( )。( D )

A、良好的电弧稳定性

B、适当的电流

C、良好的熔滴过渡

D、调节特性

18、【单选题】将金属加热到一定温度，并保持一定时间，然后以一定的冷却速度冷却到室温的过程称为()。（ D ）

A、淬火

B、调质处理

C、退火

D、热处理

19、【单选题】弧焊电源型号的大类名称中字母B表示()。（ B ）

A、逆变电源

B、弧焊变压器

C、弧焊整流器

D、弧焊发动机

20、【单选题】按照高压电器在电力系统中的作用，下列电器()属限流电器。（ D ）

A、断路器

B、熔断器

C、互感器

D、电抗器

21、【单选题】普通螺纹和梯形螺纹的牙型代号为()。( B )

A、Tr、B

B、M、Tr

C、M、B

D、 $\Phi$ 、M

22、【单选题】晶闸管弧焊整流器由电源系统、()、控制系统、反馈系统等几部分组成。( A )

A、触发系统

B、升压系统

C、整流系统

D、降压系统

23、【单选题】H 建筑施工企业在进行废弃模板退场吊装时，由于现场管理人员组织不力，导致钢丝绳索断裂，发生安全事故，造成 6 名建筑工人被砸身亡。后经事故调查组调查，在进行吊装作业时，专职安全管理管理人员李某和张某临时借故离开，未履行到安全职责，且该施工企业未对新进工人进行安全教育，工人们安全意识普遍不强。请回答有关问题：

(4) 施工企业都要对新工人或者调换工种的工人进行 ( ) 安全教育。

( C )

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

24、【单选题】材料的冲击韧度和其所处环境的温度有关，温度越低，其冲击韧度值( )。 ( B )

A、越大

B、越小

C、无变化

D、不确定

25、【单选题】气焊焊丝的直径选择主要根据（ D ）

A、焊接位置

B、左焊法和右焊法

C、焊嘴的倾角

D、工件厚度

26、【单选题】气焊的定位焊时，工件较薄定位焊应从，定位焊的长度一般为 5—7mm，间隔 50—100mm。（ D ）

A、从工件两端开始

B、从工件左端开始

C、从工件右端开始

D、工件中间开始

27、【单选题】焊接工作前，应对设备进行安全检查，但不属于焊工对设备安全检查的内容。（ A ）

A、电焊机内部绝缘电阻是否符合要求

B、电焊机一次电源线与焊接电缆的绝缘是否完好

C、电焊机机壳保护接地或接零是否可靠

D、焊钳是否放在被焊工件上

28、【单选题】焊接工作区域的车辆通道宽度不小于(), 人行通道不小于 1.5m。( B )

A、1m

B、3m

C、2m

D、4m

29、【单选题】焊接工艺评定是通过焊接试件、检验试样、考察焊接接头性能是否符合产品的技术条件, 以评定()是否合格。( A )

A、所拟定的焊接工艺

B、焊工技术水平

C、焊接试件

D、焊接材料

30、【单选题】焊接检验中, 表面缺陷检查方法有目视、渗透和()。( D )

A、射线

B、超声

C、磁粉

D、水压

31、【单选题】焊缝指引线的箭头线在标注 V、单边 V、J 形焊缝时，箭头应指向一侧的工件。（ A ）

A、带有坡口

B、表面

C、间隙

D、焊接

32、【单选题】熔化极 CO<sub>2</sub> 气体保护焊，碳钢中厚板平位 T 型接头焊接时，选用  $\varnothing 1.2\text{mm}$  药芯焊丝，焊接电流选择范围一般在（ ）。（ D ）

A、120 ~ 160A

B、140 ~ 180A

C、180 ~ 220A

D、200 ~ 240A

33、【单选题】熔化极气体保护焊通过喷嘴输送气体，实现对熔池的可靠保护，排除（ ）的有害作用。（ B ）

A、母材

B、空气

C、电弧

D、焊缝

34、【单选题】熔化极气体保护焊，焊接中途收弧时应()，.安全 生产  
模 拟考试一点通.便于接头。（ C ）

A、弧坑填满

B、延迟供气

C、保留弧坑

D、提高焊接电压

35、【单选题】由于不锈钢的电阻率高、导热性差，因此与低碳钢相比，  
点焊时可采用()的焊接电流和较短的焊接时间。（ D ）

A、很大

B、很小

C、较大

D、较小

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418143044006007007>