

# 2023 年版机修钳工（技师）实操考试内部模拟题库含答案【必考点】

1、【单选题】用 A 声级检测机宋噪声时，若机器外轮廓大于 1m 则测点布置在距机器外轮廓周边处。（ B ）

A、0.5m

B、1m

C、1.5m

D、2m

2、【单选题】()不能限制轴的径向位移，极限转速很低。（ D ）

A、深沟球轴承

B、角接触球轴承

C、圆锥滚子轴承

D、推力球轴承

3、【单选题】()合同是指当事人就专利权转让所订立的合同。（ A ）

A、技术转让

B、技术服务

C、技术咨询

D、技术开发

4、【单选题】()是指产品在进入总装以前的装配工作。( C )

A、装配

B、零件装配

C、部件装配

D、总装配

5、【单选题】()是指测量器具的内在误差。( C )

A、测量器具误差

B、阿贝误差

C、测量方法误差

D、读数方式误差

6、【单选题】()用于对流量稳定性要求较高的场合。( B )

A、节流阀

B、调速阀

C、分流阀

D、溢流阀

7、【单选题】T10A 一般应用于要求耐磨性好和()的零件。( B )

A、耐高温

B、变形小

C、韧性好

D、耐腐蚀

8、【单选题】《大气污染防治法》规定，被淘汰的设备()。( D )

A、转让给他人使用的，不得收费

B、转让给他人使用的，应当防止产生污染

C、未经有关部门批准，不得转让给他人使用

D、不得转让给他人使用

9、【单选题】一般液压机床油温不得超过()oC。( C )

A、80

B、 70

C、 60

D、 50

10、【单选题】万能工具显微镜工作室的温度应控制在( )以内。( B )

A、 (  $20\pm 1$  ) °C

B、 (  $20\pm 2$  ) °C

C、 (  $22\pm 1$  ) °C

D、 (  $20\pm 0.5$  ) °C

11、【单选题】三相笼型异步电动机的制动方法很多,主要分为()大类。

( A )

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

12、【单选题】三相笼型异步电动机的降压启动方式通常有()种。( C )

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

13、【单选题】主轴轴颈可以采用()方法修配。( D )

A、 机加工

B、 配刮

C、 研磨

D、 抛光

14、【单选题】主轴采用( )变速时，其滑移齿轮的位移常用液压拨叉和电磁离合器两种方式。( A )

A、 齿轮分段

B、 液压涡轮

C、 变频器

D、 齿轮齿条

15、【单选题】冷却器的密封，即是对冷却器进行()。( D )

A、加垫

B、检测

C、检修

D、试压

16、【单选题】几何精度检查时，对不需要作负荷试验的机床，可在空运转检验()进行几何精度检查。( C )

A、前

B、中

C、后

D、均可

17、【单选题】劳动争议是指以劳动关系为中心所发生的()。( D )

A、争议与纠纷

B、人与人之间的争议与纠纷

C、家庭争议和纠纷

D、一切争议和纠纷

18、【单选题】在机修作业中，常用合像水平仪精密校平安装水平，测量各种机床或各类设备的导轨面、基准平面的()，以及零部件相对位置的平行度和垂直度等。( A )

A、直线度和平面度

B、平行度和垂直度

C、平行度和直线度

D、平面度和垂直度

19、【单选题】在设备机械振动的故障诊断方法中，在线监测多用于对大型机组和关键设备进行( )。( D )

A、定期监测

B、不定期监测

C、巡回监测

D、连续不断地监测

20、【单选题】大修班组的生产管理内容包括()。( C )

A、班组应有所管区域设备分布平面布置图

B、班组应建立单台设备的修理台帐

C、建立大修班组长、主修人员责任制

D、建立修理项目卡

21、【单选题】大型机床床身拼装安装完成后，都必须进行检测，如果不符合规定的精度要求，就必须进行。（ A ）

A、调整

B、修整床身

C、修整导轨表面

D、修整垫片

22、【单选题】孔中心线与()不垂直的孔称为斜孔。（ A ）

A、孔端面

B、孔口

C、平面

D、斜面

23、【单选题】对规定必须作负荷试验的机床，在负荷试验()要检查几何精度，但以试验后的实测数值记入机床验收记录及合格证。（ D ）



A、前

B、中

C、后

D、前后都

24、【单选题】常用的液压泵有()、叶片泵、柱塞泵和螺杆泵。( C )

A、内啮合齿轮泵

B、外啮合齿轮泵

C、齿轮泵

D、离心泵

25、【单选题】常见铸件形状尺寸的缺陷，包括偏心或歪斜、浇不足、抬型和()。( B )

A、冷隔

B、变形

C、粘砂

D、铁豆

26、【单选题】平衡精度的表示方法有两种,()和偏心速度两种。( D )

A、剩余不平衡力

B、剩余不平衡量

C、剩余不平衡离心力

D、剩余不平衡力矩

27、【单选题】当弹簧直径小于 10~12mm 时,常采用()。( B )

A、热卷法

B、冷卷法

C、压卷法

D、拉卷法

28、【单选题】当环境噪声大于或等于被测噪声源时,就()噪声测量。

( C )

A、可以进行

B、开始

C、不能进行

D、均可

29、【单选题】执行刀具偏置时托板不移动但坐标要变化，系统通讯参数应（ ）。（ A ）

A、设置以坐标偏移方式执行刀具偏置

B、设置以移动方式执行刀具偏置

C、不用设置，为使用系统缺省值

D、设置同时使用坐标偏移和移动方式

30、【单选题】抛光一般只能得到光滑表面，不能提高（ ）。（ D ）

A、使用寿命

B、表面精度

C、表面质量

D、加工精度

31、【单选题】机床传动链的误差分析中，如果是降速运动，传动件的误差。（ C ）

A、恒定

B、被放大

C、被缩小

D、产生波动

32、【单选题】机床导轨表面电接触加热自冷淬火是利用来加热导轨表面，再利用导轨本身的热传导使已加热的奥氏体组织迅速冷却，转变成马氏体组织，达到局部淬火目的，采用这种淬火工艺具有耐磨性高、淬火变形小等特点。（ C ）

A、乙炔火焰

B、燃烧焦炭

C、接触电阻

D、中频感应炉

33、【单选题】机床液压系统爬行现象危害较大，主要影响()和加工面的表面粗糙度。（ A ）

A、定位精度

B、几何精度

C、工作精度

D、传动精度

34、【单选题】结构工资由（ ）组成（ A ）

A、基础工资、职务工资、工龄工资、奖励工资等不同职能工资

B、计时工资和计件工资

C、基础工资、奖金、津贴

D、基础工资、技术工资、奖金

35、【单选题】每次使用绝缘用具前必须检查，发现有()的不准使用。

( D )

A、破裂

B、轻微磨损

C、漏气

D、漏气和破裂

36、【单选题】气焊工安全操作规程规定氧气胶管的颜色为()。( A )

A、红色

B、绿色

C、黑色

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448060076011006051>