

# 2022-2023 年安全员之江苏省 A 证（企业负责人）全真模拟考试试卷 A 卷含答案

## 单选题（共 200 题）

1、《江苏省安全生产条例》第十四条规定，生产经营单位的主要负责人除应当履行《安全生产法》规定的安全生产职责外，还应履行的职责不包括（ ）。

- A. 每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题
- B. 每年至少组织并参与一次事故应急救援演练
- C. 发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理
- D. 确定项目部和企业之间的利益分配

**【答案】** D

2、脚手板设置时，只设一层脚手板时，应在脚手板下设（ ）。

- A. 随层兜网
- B. 随层立网
- C. 随层平网
- D. 随层密目网

**【答案】** A

3、下列不属于特种作业的是（ ）。

- A. 起重司机
- B. 司索工
- C. 电焊工
- D. 车工

**【答案】** D

4、有人说，生产安全事故防不胜防。例如 2017 年 1 月 12 日 11 点 50 分左右，安徽某市某文化产业园配送中心工地在混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌事故，共造成 6 人死亡，7 人受伤。同时，18 时左右，江苏省某市某水泥厂一处工地脚手架突然倒塌，造成 8 人死亡，2 人受伤。根据事故调查报告认定两个企业的主要负责人未履行安全生产管理职责，施工单位对事故的发生均有责任，请回答下列问题：

- A. 因果性
- B. 随机性
- C. 潜伏性
- D. 不可预防性

**【答案】** D

5、根据《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》，下列不属于特种作业的是（ ）。

- A. 金属焊接切割作业
- B. 起重机械（含施工电梯）作业
- C. 中小型机械维修工
- D. 施工现场场内机动车司机

**【答案】** C

6、食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于（ ）m的防鼠挡板。

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0.4
- D. 0.5

**【答案】** A

7、江苏省已有南京等（ ）个省辖市拥有地方立法权。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

**【答案】** C

8、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，搭设高度不宜大于  
( ) m。

A. 18

B. 20

C. 24

D. 30

**【答案】** C

9、关于作业条件危险评价法的简化公式为

A. L 代表发生事故的可能性

B. 代表暴露于危险环境中的频繁程度

C. 代表发生事故的可能性

D. 代表危险性总分位

**【答案】** C

10、有人说，生产安全事故防不胜防。例如 2017 年 1 月 12 日 11 点 50 分左右，安徽某市某文化产业园配送中心工地在混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌事故，共造成 6 人死亡，7 人受伤。同时，18 时左右，江苏省某市某水泥厂一处工地脚手架突然倒塌，造成 8 人死亡，2 人受伤。根据事故调查报告认定两个企业的主要负责人未履行安全生产管理职责，施工单位对事故的发生均有责任，请回答下

列问题：

- A. 因果性
- B. 随机性
- C. 潜伏性
- D. 不可预防性

**【答案】** D

11、根据《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》，下列不属于特种作业的是（ ）。

- A. 金属焊接切割作业
- B. 起重机械（含施工电梯）作业
- C. 中小型机械维修工
- D. 施工现场场内机动车司机

**【答案】** C

12、关于作业条件危险评价法的简化公式为

- A. L 代表发生事故的可能性
- B. 代表暴露于危险环境中的频繁程度
- C. 代表发生事故的可能性
- D. 代表危险性总分位

**【答案】** C

13、有人说，生产安全事故防不胜防。例如 2017 年 1 月 12 日 11 点 50 分左右，安徽某市某文化产业园配送中心工地在混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌事故，共造成 6 人死亡，7 人受伤。同时，18 时左右，江苏省某市某水泥厂一处工地脚手架突然倒塌，造成 8 人死亡，2 人受伤。根据事故调查报告认定两个企业的主要负责人未履行安全生产管理职责，施工单位对事故的发生均有责任，请回答下列问题：

- A. 10 万元以上 20 万元以下
- B. 10 万元以上 50 万元以下
- C. 20 万元以上 50 万元以下
- D. 50 万元以上 100 万元以下

**【答案】** D

14、下列不属于特种作业的是（ ）。

- A. 起重司机
- B. 司索工
- C. 电焊工
- D. 车工

**【答案】** D

15、有人说，生产安全事故防不胜防。例如 2017 年 1 月 12 日 11 点 50 分左右，安徽某市某文化产业园配送中心工地在混凝土浇筑过程

中发生脚手架倒塌事故，共造成 6 人死亡，7 人受伤。同时，18 时左右，江苏省某市某水泥厂一处工地脚手架突然倒塌，造成 8 人死亡，2 人受伤。根据事故调查报告认定两个企业的主要负责人未履行安全生产管理职责，施工单位对事故的发生均有责任，请回答下列问题：

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

**【答案】** B

16、脚手架所用的钢管和扣件应有（），项目部应对进场材料进行检收和相关检测合格后方可使用。

- A. 入门证
- B. 出场证
- C. 批准文件
- D. 质量合格证明

**【答案】** D

17、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估监控，并制定（），告知从业人员、安全生产模拟考试一点通、和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A. 应急措施
- B. 安全措施
- C. 应急预案
- D. 安全方案

**【答案】** C

18、有人说，生产安全事故防不胜防。例如 2017 年 1 月 12 日 11 点 50 分左右，安徽某市某文化产业园配送中心工地在混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌事故，共造成 6 人死亡，7 人受伤。同时，18 时左右，江苏省某市某水泥厂一处工地脚手架突然倒塌，造成 8 人死亡，2 人受伤。根据事故调查报告认定两个企业的主要负责人未履行安全生产管理职责，施工单位对事故的发生均有责任，请回答下列问题：

- A. 因果性
- B. 随机性
- C. 潜伏性
- D. 可预防性

**【答案】** C

19、关于作业条件危险评价法的简化公式为

- A. L 代表发生事故的可能性
- B. 代表暴露于危险环境中的频繁程度

- C. 代表发生事故的可能性
- D. 代表危险性总分位

**【答案】** C

20、下列不属于特种作业的是（ ）。

- A. 起重司机
- B. 司索工
- C. 电焊工
- D. 车工

**【答案】** D

21、有人说，生产安全事故防不胜防。例如 2017 年 1 月 12 日 11 点 50 分左右，安徽某市某文化产业园配送中心工地在混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌事故，共造成 6 人死亡，7 人受伤。同时，18 时左右，江苏省某市某水泥厂一处工地脚手架突然倒塌，造成 8 人死亡，2 人受伤。根据事故调查报告认定两个企业的主要负责人未履行安全生产管理职责，施工单位对事故的发生均有责任，请回答下列问题：

- A. 因果性
- B. 随机性
- C. 潜伏性
- D. 可预防性

**【答案】** C

22、《江苏省安全生产条例》第十四条规定，生产经营单位的主要负责人除应当履行《安全生产法》规定的安全生产职责外，还应履行的职责不包括（ ）。

- A. 每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题
- B. 每年至少组织并参与一次事故应急救援演练
- C. 发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理
- D. 确定项目部和企业之间的利益分配

**【答案】** D

23、在 TN 系统中，如果中性线或零线为两条线，其中一条零线用作工作零线（浅蓝色线），用 N 表示；另一条零线用作接地保护线（黄绿双色线），用（ ）表示。

- A. P
- B. TN
- C. PCE
- D. S

**【答案】** A

24、起重机吊装作业中，专项施工方案未经（）批准，不得随意更改。

- A. 安装单位负责人
- B. 技术负责人
- C. 工程监理
- D. 使用单位负责人

**【答案】** B

25、食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于（）m的防鼠挡板。

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0.4
- D. 0.5

**【答案】** A

26、有人说，生产安全事故防不胜防。例如2017年1月12日11点50分左右，安徽某市某文化产业园配送中心工地在混凝土浇筑过程中发生脚手架倒塌事故，共造成6人死亡，7人受伤。同时，18时左右，江苏省某市某水泥厂一处工地脚手架突然倒塌，造成8人死亡，2人受伤。根据事故调查报告认定两个企业的主要负责人未履行安全生产管理职责，施工单位对事故的发生均有责任，请回答下

列问题：

- A. 一般事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 特别重大事故

**【答案】** B

27、脚手架所用的钢管和扣件应有（），项目部应对进场材料进行检收和相关检测合格后方可使用。

- A. 入门证
- B. 出场证
- C. 批准文件
- D. 质量合格证明

**【答案】** D

28、脚手板设置时，只设一层脚手板时，应在脚手板下设（）。

- A. 随层兜网
- B. 随层立网
- C. 随层平网
- D. 随层密目网

**【答案】** A

29、起重机吊装作业中，专项施工方案未经（）批准，不得随意更改。

- A. 安装单位负责人
- B. 技术负责人
- C. 工程监理
- D. 使用单位负责人

**【答案】** B

30、特种作业人员的资格证书有效期满需要延期的，应当于期满前（）日内向原发证机关申请办理延期复核手续。

- A. 10
- B. 30
- C. 60
- D. 90

**【答案】** D

31、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于（）m。

- A. 20， 10
- B. 20， 6
- C. 15， 6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/456145004213010105>