

消防考试题库大全及答案

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、为防止管路堵塞，在湿式报警阀组的报警水流管路上（ ）安装过滤器。

- A. 压力开关前
- B. 延迟器前
- C. 水力警铃前
- D. 任意位置

【标准答案】

B

【正确解析】

湿式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装和技术检测外，还需符合下列要求：①报警阀前后的管道能够快速充满水；压力波动时，水力警铃不发生误报警。②过滤器安装在报警水流管路上，其位置在延迟器前，且便于排渣操作。

2、产生的灭火泡沫倍数在20~200的泡沫灭火系统为（ ）。

- A. 低倍数泡沫灭火系统
- B. 中倍数泡沫灭火系统
- C. 高倍数泡沫灭火系统
- D. 超高倍数泡沫灭火系统

【标准答案】

B

【正确解析】

泡沫灭火系统按照所产生泡沫的倍数不同，可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统；低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统，中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20~200的系统，高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。

3、剧场、电影院、礼堂设置在高层民用建筑或多层民用建筑的四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于（ ）。

- A. 200m²
- B. 300m²
- C. 400m²
- D. 450m²

【标准答案】

C

【正确解析】

剧场、电影院、礼堂设置在高层民用建筑或多层民用建筑的四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²，且一个厅、室的疏散门不少于2个。幕布的燃烧性能不得低于B1级。

4、营业厅平面布置防火检查内容不包括（ ）。

- A. 设置层数
- B. 商品经营种类
- C. 营业厅的防火分隔
- D. 构件的耐火性能

【标准答案】

D

【正确解析】

在防火检查中，主要通过对民用建筑内商店、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童活动场所、老年人活动场所、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查，其中对营业厅平面布置防火检查内容包括：①设置层数；②商品经营种类；③营业厅的防火分隔。

5、在干粉灭火系统的安装调试、检测验收过程中，下列有关模拟喷放试验的试验要求说法，不正确的是（ ）。

- A. 模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的30%
- B. 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时，可采用惰性气体
- C. 试验时应保证出口压力不高于设计压力
- D. 采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致

【标准答案】

C

【正确解析】

模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的**30%**；当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时，可采用惰性气体；采用的试验气瓶须与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号、规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。试验时应保证出口压力不高于设计压力。

6、某谷物筒仓工作塔设有自动喷水灭火系统，其中水力警铃和报警阀采用热镀锌钢管连接，当热镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于（ ）m。

- A. 10
- B. 20
- C. 25
- D. 30

【标准答案】

B

【正确解析】

报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上，并安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于**20m**。

7、寒冷季节，每天应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于（ ）℃。

- A. 1
- B. 4
- C. 5
- D. 10

【标准答案】

C

【正确解析】

建设单位需要对水喷雾灭火系统进行定期检查、测试和维护，以确保系统的完好工作状态。寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于**5℃**。

8、建筑幕墙是由金属构件和玻璃板等组成的建筑物外围护结构。建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔，当室内设置自动喷水灭火系统时，该部分墙体的高度不应小于（ ）m。

- A. 0.6
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.2

【标准答案】

B

【正确解析】

建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔，当室内设置自动喷水灭火系统时，墙体的高度不小于**0.8m**，否则墙体的高度不小于**1.2m**；如果采用防火挑檐分隔，挑檐的宽度不小于**1.0m**，长度不小于开口宽度；如果上下层开口之间因实体墙设置有困难，采用防火玻璃墙分隔，对于高层建筑，防火玻璃墙的耐火完整性不低于**1.00h**，对于多层建筑，防火玻璃墙的耐火完整性不低于**0.50h**。

9、根据装修部位的不同，在工业厂房中建筑内部装修不包括（ ）。

- A. 顶棚
- B. 固定家具
- C. 隔断的装修

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/52504403332011033>