

2023 年安全员之 A 证（企业负责人）练习题(二)及 答案

单选题（共 40 题）

1、某地施工单位承建当地新政府大楼建设工程。该大楼高35 米，建筑面积 12380 m²，施工时采用满堂落地扣件式钢管脚手架，选用的钢管规格为 $\phi 48.3 \times 3.6\text{mm}$ ，钢管设置的步距为1.5 米，立杆横距为 1.2 米，跨距为 1.5 米，连墙件按三步四距设置，采用竹串片脚手板，脚手架外围采用密目式安全立网封闭。

- A. 500
- B. 400
- C. 300
- D. 100

【答案】 C

2、指挥部、救援或医疗急救点，均应（ ）方便救援人员和伤员识别。

- A. 设置醒目的标志
- B. 高在室内
- C. 设在室外
- D. 设置村色

【答案】 A

3、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，（ ）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

- A. 建设单位
- B. 使用单位

C. 安装单位

D. 主管部门

【答案】 B

4、移动电气设备时，必须经（ ）切断电源并做出妥善处理后进行。

A. 维修工

B. 施工用电管理员

C. 电工

D. 电气工程技术人员

【答案】 C

5、根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（ ）学时。

A. 15

B. 30

C. 40

D. 60

【答案】 B

6、建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年依据（ ）开展企业安全生产标准化自评工作。

A. 《施工企业安全生产管理规范》（GB50656）

B. 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）

C. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）

D. 《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）

【答案】 B

7、应急预案演练是应急管理的基础工作，是检验和提升应急救援预案科学性和有效性的重要措施。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案演练的说法，正确的是（ ）。

- A. 旅游景区应当每半年至少组织一次应急预案演练
- B. 矿山企业应当每年至少组织一次现场处置方案演练
- C. 建筑施工企业应当每年至少组织一次应急预案演练
- D. 高尔夫球场应当每半年至少组织一次专项应急预案演练

【答案】 A

8、生产经营单位主要负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正，逾期未改正的，处（ ），责令生产经营单位停产停业整顿。

- A. 处 1 万元以上 5 万元以下的罚款
- B. 处 2 万元以上 5 万元以下的罚款
- C. 处 5 万元以上 10 万元以下的罚款
- D. 直接收缴违法生产经营单位违法所得

【答案】 B

9、根据《安全生产培训管理办法》，关于负有安全监督管理职责的部门颁发的证书效力的说法，正确的是（ ）。

- A. 赵某在北京市取得的企业安全管理人员安全合格证，在广东省也有效
- B. 李某在上海市取得的企业主要负责人安全合格证，仅在上海市范围内有效
- C. 王某在山东省取得的煤矿安全管理人员安全合格证，仅在山东省范围内有效
- D. 张某在安徽省取得的特种作业操作证，仅在安徽省范围内有效

【答案】 A

10、生产经营单位（ ）以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 在特定情况下可以
- D. 必须

【答案】 A

11、建筑施工总承包特级资质企业的专职安全生产管理人员不少于（ ）。

- A. 2 人
- B. 3 人
- C. 4 人
- D. 6 人

【答案】 D

12、县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，在监督检查中发现危大工程存在安全隐患的，应当责令施工单位整改；重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是（ ）。

- A. 继续施工
- B. 更换施工队伍
- C. 责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工
- D. 责令施工单位主要负责人作出检查

【答案】 C

13、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得（ ）。

- A. 损坏事故现场、毁坏相关证据
- B. 破坏事故现场、毁坏有关证据
- C. 破坏事故现场、消除相关证据
- D. 破坏事故现场、毁灭相关证据

【答案】 D

14、为了提高钢丝绳的使用寿命，滑轮直径最小不得小于钢丝绳直径的（ ）。

- A. 4 倍
- B. 8 倍
- C. 16 倍
- D. 20 倍

【答案】 C

15、提高安全生产管理人员职业道德修养的方法包括提高精神境界，首先，要努力做到（ ）。

- A. 自立
- B. 敬业
- C. 独立
- D. 慎独

【答案】 D

16、依据《特种设备安全监察条例》房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由（ ）依照有关法律、法规的规定执行。

- A. 特种设备管理部门
- B. 技术监督部门
- C. 安全监督部门
- D. 建设行政主管部门

【答案】 D

17、下列关于“三宝”在使用中的做法，不正确的是（ ）

- A. 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽
- B. 作业人员在登高或高处作业时，必须系好安全带
- C. 安全带应垂直悬挂，低挂高用
- D. 安全网在使用过程中不得混用

【答案】 C

18、依据《安全生产法》的规定，下列事故报告和应急预案工作的说法，正确的是（ ）。

- A. 危险物品的生产、经营、储存单位都应建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材设备和物资
- B. 负有安全监管职责的部门接到事故报告后，应在 3 小时内核实上报事故情况
- C. 安全监督部门接到生产安全事故报告后，应在 2 小时内赶赴事故现场
- D. 有关地方政府负责人接到生产安全事故报告后，应按要求立即赶到事故现场，组织事故抢救

【答案】 D

19、特别重大事故，是指造成（ ）人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

【答案】 C

20、安全帽检验方法通常用 3kg 重的钢球，从（ ）m 高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，检验周期为每年一次。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 D

21、某建筑工程公司承建一个建筑面积为 2 万m²的住宅项目。施工现场进行地基钢筋笼焊接时，电焊机电源线长期被钢筋磨损，铜线外露，电焊工人李某在开动机器进行电焊作业时不慎触电，工人杨某见状断开电源，但李某送去医院抢救无效身亡。事故发生后，调查组进入现场调查发现：该施工企业并未配备专职安全人员，对新招入的李某等人并未进行安全教育，且该企业也未获得安全生产许可证。请回答：

A. 总配电箱→分配电箱→开关箱

B. 开关箱→分配电箱→总配电箱

C. 分配电箱→总配电箱→开关箱

D. 开关箱→总配电箱→分配电箱

【答案】 B

22、生产安全事故隐患的特征主要表现在（ ）。

- A. 识别难
- B. 整改难
- C. 隐蔽性
- D. 复杂性

【答案】 C

23、M 市第一建筑工程有限公司承建的该市某写字楼大厦项目，该公司将该项目的建筑起重机械的安装拆除工程发包给具有相应资质的专业单位，但由于工期紧张，在塔吊安装完成后未组织检查验收就投入使用。在施工过程中，由于塔吊安装过程中未正确使用开口销，起重机在吊运钢筋过程中起重臂折断坠落，将在堆料场铲运碎石的 1 名配料工砸死。请回答：

- A. 建设单位
- B. 第一建筑工程有限公司
- C. 监理单位
- D. 当地县级建设主管部门

【答案】 B

24、安全帽检验方法通常用 3kg 重的钢球，从（ ）m 高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，检验周期为每年一次。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 D

25、进行进行公民道德教育的大课堂是（ ）。

- A. 家庭
- B. 企业
- C. 社会
- D. 学校

【答案】 C

26、作为我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律渊源的是（ ）

- A. 宪法
- B. 法律
- C. 行政法规
- D. 国际条约

【答案】 A

27、制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是为了加强（ ）工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

- A. 安全生产
- B. 监督管理
- C. 经济建设
- D. 安全管理

【答案】 A

28、基坑挖土设计标高时,宜在其上部预留（ ），待下一工序开始前继续挖除。

- A. 50MM~100MM
- B. 100MM~150MM
- C. 150MM~300MM
- D. 300MM~500MM

【答案】 C

29、道德存在于人心，片刻不离，不因外界环境变化而不同监督，也要以道德准绳约束自己的言行属于（ ）。

- A. 自立
- B. 敬业
- C. 独立
- D. 慎独

【答案】 D

30、发生安全事故，对相关责任人员，处3年以上7年以下有期徒刑的是（ ）。

- A. 造成1人以上死亡
- B. 造成2人以上死亡
- C. 造成3人以上死亡，负事故主要责任的
- D. 造成直接经济损失50万元以上

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/557012025144006056>