

# 2024 年安全员之 A 证（企业负责人）基础试题库和答案要点

## 单选题（共 45 题）

1、建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（ ）以上（ ）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A. 3000; 1 万

B. 3000; 3 万

C. 5000; 1 万

D. 5000; 3 万

**【答案】 D**

2、下列不属于刑事责任中附加刑的是（ ）。

A. 罚金

B. 夺政治权利

C. 管制

D. 驱逐出境

**【答案】 C**

3、特种设备安全法规定，在生产环节，（ ）对特种设备的质量负责。

A. 使用企业

B. 监督机构

C. 政府部门

D. 生产企业

【答案】 D

4、下列对物料提升机说法错误的是（ ）。

- A. 架设高度在 30 米（含 30 米）以下的物料提升机为低架物料提升机
- B. 卷筒节径与钢丝绳直径的比值不应小于 20
- C. 卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置
- D. 当荷载达到额定重量的 90%时，起重量限制器应发出警示信号

【答案】 B

5、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）作业。

- A. 指挥和强令冒险
- B. 违章指挥和强令冒险
- C. 上级指挥和强令冒险
- D. 违章指挥和冒险

【答案】 B

6、生产经营单位（ ）与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

- A. 可以
- B. 通过协商，在双方自愿的基础上可以
- C. 不得以任何形式
- D. 无所谓

【答案】 C

7、职工发生工伤事故，应当由其所在用人单位在（ ）日内提出工伤认定申请，施工总承包单位应当密切配合并提供参保证明等相关材料。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 60

【答案】 C

8、某建筑工程公司承建一个建筑面积为2万m<sup>2</sup>的住宅项目。施工现场进行地基钢筋笼焊接时，电焊机电源线长期被钢筋磨损，铜线外露，电焊工人李某在开动机器进行电焊作业时不慎触电，工人杨某见状断开电源，但李某送去医院抢救无效身亡。事故发生后，调查组进入现场调查发现：该施工企业并未配备专职安全人员，对新招入的李某等人并未进行安全教育，且该企业也未获得安全生产许可证。请回答：

- A. 总配电箱→分配电箱→开关箱
- B. 开关箱→分配电箱→总配电箱
- C. 分配电箱→总配电箱→开关箱
- D. 开关箱→总配电箱→分配电箱

【答案】 B

9、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，下列说法错误的是（ ）。

- A. 建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人
- B. 建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人
- C. 建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人

D. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2 人的专职安全生产管理人员

【答案】 B

10、对重大、特别重大生产安全事故有责任的单位主要负责人，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

A. 5 年之内

B. 10 年之内

C. 终身

D. 视情况而定

【答案】 C

11、路段:应选择（ ），利于救援人员或转送伤员的车辆通行。

A. 人密集的地方

B. 室内

C. 交通路口

D. 最远路段

【答案】 C

12、将伤员救离危险区域，协助组织群众撤离和疏散工作应是（ ）开展的工作。

A. 工程指挥部

B. 工程救援队

C. 救援指挥部

D. 现场急救医疗队

【答案】 B

13、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（ ）m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。

A. 20， 10

B. 20， 6

C. 15， 6

D. 10， 5

【答案】 C

14、建筑意外伤害保险的投保方式应是（ ）。

A. 不记名，记人数

B. 只记名，不记人数

C. 记名，记人数

D. 不记名，不记人数

【答案】 D

15、实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，（ ），配备救援器材、设备，并定期组织演练。

A. 由总包单位组织；各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员

B. 由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

C. 由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员（分包单位只承担相关费用）

D. 各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

【答案】 D

16、依据《刑法》规定，安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定的，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（ ）。

A. 3 年以下有期徒刑或者拘役；并处罚金 5 万元；情节特别恶劣的；处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；并处罚金 30 万元

B. 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的；处 3 年以上 7 年以下有期徒刑

C. 处罚金 5 万元；情节特别恶劣的；处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；并处罚金 30 万元

D. 吊销牌照并处罚金 5 五万元

【答案】 B

17、道德具有调节功能，表现在（ ）。

A. 以社会精英的善恶标准调节

B. 调节是强制的

C. 以高于法律的标准调节

D. 是社会矛盾的调节器

【答案】 D

18、通过对全员的安全培训教育，以提高全员的安全素质是安全生产管理的（ ）措施。

A. 安全投入

B. 安全技术

C. 安全教育

D. 安全管理

【答案】 C

19、提高安全生产管理人员职业道德修养的方法包括提高精神境界，首先，要努力做到（ ）。

A. 自立

B. 敬业

C. 独立

D. 慎独

【答案】 D

20、建设工程的从业人员肩负着历史和社会的责任，安全生产管理人员在职业生涯中，必须坚持维护（ ），尽职尽责完成本职工作，承担社会责任，对自己的职业行为负责。

A. 信教群众利益

B. 社会公共利益

C. 人民群众利益

D. 企业利益

【答案】 B

21、建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（ ）力度。

A. 监察

B. 管理

C. 监督

D. 治理

【答案】 C

22、为了确保采购劳动保护用品的质量符合安全使用要求，企业采购劳动保护用品时，应当查验劳动保护用品生产厂家或供应商的生产、经营资格，验明（ ）

A. 商品合格证明和商品标识

B. 商品合格证明和购货发票

C. 商品标识和购货清单

D. 购货发票和货品清单

【答案】 A

23、安全生产标准化是指通过建立（ ），制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

A. 安全生产规章制度

B. 安全生产责任制

C. 安全生产法律法规体系

D. 安全生产标准化制度

【答案】 B

24、下列关于建筑施工企业安全生产管理岗位要求的说法中，正确的是（ ）。

A. 坚决履职、维护安全

B. 无需安全资料编写能力

C. 无需职业技能知识



D. 无需专业的安全生产知识

【答案】 A

25、宿舍内应保留必要的生活空间，室内净高不得小于（ ），通道宽度不得小于（ ），住宿人员人均面积不得小于（ ），每间宿舍居住人员不得超过（ ）人。宿舍应有专人负责管理，床头宜设置姓名卡。

A. 2.4M， 0.8M， 2.5 m<sup>2</sup>， 16

B. 2.5M， 0.9M， 2.5 m<sup>2</sup>， 16

C. 2.4M， 0.9M， 2.5 m<sup>2</sup>， 16

D. 2.5M， 0.9M， 2.5 m<sup>2</sup>， 15

【答案】 B

26、安全生产管理人员职业道德不仅是安全生产管理人员从事安全生产管理活动中的行为标准和要求，更体现了安全生产管理人员的社会责任和职业追求，是对社会所承担的（ ）和义务。

A. 道德责任

B. 产品质量

C. 社会责任

D. 服务责任

【答案】 A

27、劳动保护用品管理台账保存期限不得少于（ ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

28、为保证有效投入安全资金，企业应编制（ ）。

- A. 资金使用计划
- B. 安全技术措施计划
- C. 施工组织计划
- D. 资金审查计划

【答案】 B

29、根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，临时设施的占地面积应按用地指标所需的（ ）面积设计。

- A. 最低
- B. 平均偏下
- C. 平均
- D. 最高

【答案】 A

30、2015年2月，某市建筑安全监督站对辖区内一在建大型商场进行了安全生产检查，发现该工程模板工程及支撑体系、脚手架工程、土方开挖工程为危险较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。施工单位对不需专家论证的施工方案的，现场编制后直接报送监理单位，经总监审批后，现场按照该方案进行了实施。对需要进行专家论证的方案，该施工单位组织了专家论证会，专家组对方案提出了修改意见，施工单位按照论证意见进行了方案修改。在实施过程中，因现场情况发生了变化，施工单位对方案进行了调整，并按照调整的方案进行了施工。请根据背景资料，回答下列问题：

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

**【答案】 C**

31、爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义是公民道德建设的（ ）。

A. 核心

B. 基本要求

C. 原则

D. 行为准则

**【答案】 B**

32、2008年5月13日，某市经济技术开发区某通信公司新建厂房工程，该厂房东西长151.6m，南北宽18.75m，建筑面积33074.8 m<sup>2</sup>，模板搭设跨度超过18m，施工单位在模板搭设过程中，未按照模板专项施工方案和脚手架施工方案进行作业，架件搭设间距不统一，水平杆步距随意加大，未按规定设置纵、横向扫地杆；未按规定搭设剪刀撑、水平支撑和横向水平杆，致使整个支撑系统承载能力降低，在施工过程中发生模板坍塌事故。请回答：

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

**【答案】 C**

33、《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585123323340011133>