

起重机司机培训考试试题及答案

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、起重机在作业时，应尽量避免在（ ）进行。

- A. 宽阔的平地
- B. 狭窄的通道
- C. 暴风雨天气
- D. 雾霾天气

答案：C

2、起重机在吊装重物时，应该采取（ ）措施来防止重物掉落。

- A. 拉紧钢丝绳
- B. 增加吊钩数量
- C. 降低吊装速度
- D. 增加重物重量

答案：A

3、起重机在吊装大型设备时，应该首先（ ）。

A. 检查设备重量是否适合起重机承载能力

B. 确定吊装方案

C. 确保设备外观完好无损

D. 了解设备内部结构

答案： B

4、在起重机操作过程中，（ ）是错误的。

A. 起重机司机可以酒后上岗操作

B. 起重机司机可以在疲劳状态下操作

C. 起重机司机需要持有效的操作证才能上岗操作

D. 起重机司机必须接受相关培训才能上岗操作

答案： AB

5、起重机在吊装过程中，应该注意（ ）问题。

A. 重物是否平衡，是否需要调整平衡措施

- B. 重物是否超载，是否需要减轻重物重量
- C. 重物是否会与其他物体碰撞，是否需要调整吊装角度和位置
- D. 重物是否符合环保要求，是否需要采取环保措施

答案：ABC

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1、起重机是一种可以吊装重物的机械设备。（ ）

答案：对

2、起重机在吊装过程中，可以超载作业。（ ）

答案：错

3、起重机司机可以不接受相关培训直接上岗操作。（ ）

答案：错

4、起重机在吊装过程中，必须采取有效的防倾翻措施。（ ）

答案：对

5、起重机在暴风雨天气可以正常作业。（ ）

答案：错

6、起重机在吊装过程中，可以忽视重物的平衡问题。（ ）

答案：错

7、起重机在狭窄的通道上作业时，不需要采取相应的安全措施。（ ）

答案：错

8、起重机司机在操作过程中，可以忽略起重机的最大承载能力。（ ）

答案：错

9、起重机在吊装过程中，必须采取有效的防护措施来防止重物掉落。

（ ）

答案：对

10、起重机是一种危险的机械设备，需要严格遵守相关的安全操作规程。（ ）

答案：对

简述塔吊司机在操作过程中应注意哪些安全事项？

答：塔吊司机在操作过程中应注意以下安全事项：

(1) 严格遵守交通规则和信号指挥，严禁酒后驾驶；

(2) 严格执行“十不吊”规定，即：超载或不平衡吊载不吊、捆扎不牢不吊、信号不明不吊、吊物边缘锋利无防护措施不吊、吊物上站人不吊、埋在地下的构件不吊、安全装置失灵不吊、雾天和光线阴暗看不清吊物不吊、斜拉斜牵不吊、规程要求不准吊的部位不吊；

(3) 严格遵守“塔机十不吊”规定，即：信号指挥不明不准吊、斜拉斜挂不准吊、被吊物重量不明或超负荷不准吊、散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊、吊物上站人或浮置物不准吊、埋在地下物不准吊、安全装置失灵或带病不准吊、现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊、六级以上强风不准吊；

(5) 按照规定进行日常检查和保养。

下列哪个选项不属于架子工的工作职责？（ ）

在搭建脚手架时，下列哪个做法是错误的？（ ）

D. 剪刀撑应设置在脚手架立杆内侧并沿架高连续布置

正确答案：C. 单排脚手架只需搭建在建筑物外墙。

架子工必须持有_____以上有效的架子工特种作业操作证才能上岗。

脚手架的搭设必须按照_____和_____进行，严禁任意搭设。

脚手架的基本要求是_____， _____， _____， _____。

正确答案：材料合格，基础平整，连接牢固，防护严密。

架子工的工作内容之一是搭建和维护脚手架，所以只要搭建的脚手架稳固就算完成任务了。（ ）

只要在建筑物外墙搭建单排脚手架就算完成了任务，不需要考虑其他因素。（ ）

在使用脚手架时，不需要对连接部位进行检查和维护，只要不发生意外就不会有问题。（ ）

正确答案：错误。

答案：D. 所有上述。在有限空间内，带压操作、穿著宽松衣服和使用电动工具都是危险的。

答案：D. 所有上述。在进入有限空间前，应该进行排放内部气体、测试内部气体并对内部进行冲洗。

答案：C. 电击。有限空间内的危险因素包括缺氧、有毒气体等，但不包括电击。

有限空间的定义是指_____的空间，如地下室、水池、隧道等。

答案：有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄。

在进入有限空间前，应该使用_____来测试有限空间的气体。

答案：在进入有限空间前，应该使用气体检测仪来测试有限空间的气体。

在有限空间内工作时，必须使用_____防护设备，如呼吸器、防毒面具等。

答案：在有限空间内工作时，必须使用个人防护设备，如呼吸器、防毒面具等。

请简述在进入有限空间前需要进行哪些准备工作？

答案：在进入有限空间前需要进行以下准备工作：

a. 排放内部气体，以降低内部气体的压力和浓度；

b. 使用气体检测仪测试内部气体成分和浓度；

请简述在有限空间内工作时需要注意哪些事项？

答案：在有限空间内工作时需要注意以下事项：

a. 使用符合规定的呼吸器和防毒面具等个人防护设备；

c. 保持与外界畅通，以便在发生危险时及时求助；

d. 遵守相关规定和操作规程。

职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

其特点包括长期性、隐匿性、危害性及不可逆转性。

如何有效预防职业病的产生？请提出至少两点建议。

预防职业病需要采取多方面的措施，包括但不限于以下几点：

本文 1) 改善工作环境：通过改造生产工艺流程、控制生产过程中的粉尘和噪声等有害因素，降低劳动者接触有害因素的机会。

本文 2) 提供个人防护装备：企业应向劳动者提供符合国家标准的个人防护装备，如防尘口罩、耳塞等，并指导劳动者正确使用。

本文 3) 开展职业健康检查:企业应定期对劳动者进行职业健康检查,早期发现并处理职业病隐患。

本文 4) 加强职业卫生宣传教育:提高劳动者的职业卫生意识和自我保护能力,使其了解职业病的危害和预防措施。

请描述一下如果发生职业病后应如何应对和处理?

如果发生职业病,企业应当及时采取以下措施:

本文 1) 对患者进行救治,并安排休息和治疗;

本文 2) 对患者进行职业健康检查,以确定病情和治疗方案;

本文 3) 对患者进行劳动能力鉴定,确定其劳动能力状况;

本文 4) 对患者进行治疗和康复,根据病情进行相应的医疗和护理;

本文 5) 对相关责任人进行处理,并加强职业病防治措施。同时,劳动者也有权向相关部门投诉和维权。

中国是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心,代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。

党的最高理想和最终目标是实现共产主义。

中国的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

党在社会主义初级阶段的基本路线是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

党员必须全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身。

党员领导干部要讲政德。政德是整个社会道德建设的风向标。立政德就是要明大德、守公德、严私德。要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条。

一切从实际出发，理论实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理，是我们党始终坚持的根本思想方法。

群众路线是我们党的生命线和根本工作路线。开展任何工作都要深入基层、了解民情民意，不能脱离群众、闭门造车。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/58601122300011010>