

最新安全员 C 证安全生产知识考试真题 及答案

1、【单选题】某工地施工过程中，一工人李某在搬运材料时，不慎从二楼脚手架跌落，被钢筋穿胸而过，经抢救无效死亡，事后调查发现因李某开工前对安全教育对规范标准理解不深，在搬运材料过程中没有穿防滑鞋，并且未带安全带，脚手架未满铺木跳板及绑扎安全网，因此酿成了这一悲剧。请回答有关问题：

结合本案例可以得出新工人上岗培训十分重要，下列关于新工人上岗培训的要求正确的是（ ）。（ B ）

- A、对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
- B、新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训和技术培训
- C、新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育
- D、从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要再进行三级安全教育

2、【单选题】某商住楼工程发生一起围墙倒塌事故，造成 3 人死亡，直接经济损失 263.5 万元。事故后调查发现：在施工的过程中，临时围墙被当作支挡碎石的挡土墙使用。在施工过程中，现场管理和技术人员安全意识薄弱，缺乏责任心且专业素质欠缺。施工单位安全生产管理制度不落实；施工管理混乱，对现场安全监管缺失，未对施工人员进行有效的三级安全教育培训，未能及时消除安全生产隐患，理应负有相应的责任。建设主管部门对该工程施工现场存在的事故隐

患尤其是围墙外长期堆放碎石等明显隐患，监督管理不到位。试回答：

生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担（）；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。（ D ）

- A、民事责任
- B、刑事责任
- C、行政责任
- D、赔偿责任

3、【单选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案经施工企业审批后报监理企业，由项目（）审核签字并加盖（）。（ D ）

- A、专业监理工程师；执业资格注册章
- B、安全监理员；企业公章
- C、总监理工程师；企业公章
- D、总监理工程师；执业资格注册章

4、【单选题】某项目为了赶工期，建设单位要求施工单位压缩2个月合同工期，工地施工人员根据要求提前拆除外架只剩下独立的卸料平台。施工作业时平台架体失稳发生坍塌，造成平台作业人员4人当场死亡，1人重伤，1人轻伤。请回答：

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》事故发生后现场有关人员应立即向（）报告。（ A ）

- A、本单位负责人

- B、主管部门
- C、当地政府
- D、安监部门

5、【单选题】某高速公路项目部施工技术员，根据施工现场情况，对施工用机械设备进行安排。因取土区土壤松软潮湿，该施工员作了具体的安排。请判断下列安排是否合理：

用自行式轮胎铲运机，将软泥土壤运往 350m 外。（）（ B ）

- A、正确
- B、错误

6、【单选题】建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（）制定相应的安全技术措施。（ A ）

- A、建筑工程的特点
- B、建设单位的要求
- C、本单位的特点
- D、主管部门的要求

7、【单选题】某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。请回答：

下列施工现场消防器材的配备说法正确的是（）。（ C ）

- A、临时搭建的建筑物区域内，每 100 平米配备 5 只 10L 灭火器

B、大型临时设施总面积超过 5000 平方米，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、沙池等设施，上述设施周围不得堆放物品

C、临时木工间、油漆间和木、机具间等每 25 平方米配备一只种类合适的灭火器

D、0m 高度以上高层建筑施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施

8、【单选题】对于（），由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。（ C ）

A、一般事故隐患

B、较大事故隐患

C、重大事故隐患

D、特大事故隐患

9、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，（）安全防护用具、机械设备等。（ A ）

A、正确使用

B、正确穿戴

C、正确装配

D、正确配戴

10、【单选题】建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并（）后，方可申请补办。（ B ）

A、登报

- B、在公众媒体上声明作废
- C、向社会公布
- D、公开宣布

11、【单选题】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起 30 日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的（ ）。（ C ）

- A、操作室内
- B、操作室外
- C、显著位置
- D、明显位置

12、【单选题】工程建设强制性标准是指直接涉及工程（ ）等方面的工程建设标准强制性条文。（ A ）

- A、质量、安全、卫生及环境保护
- B、质量、安全、环境保护
- C、质量、安全、施工及环境保护
- D、质量、安全、环境、实施规划

13、【单选题】海因里希认为，企业安全工作的中心就是要（ ）——防止人的不安全行为或消除物的不安全状态，从而中断事故连锁的进程，避免伤害的发生。（ B ）

- A、调换骨牌顺序
- B、移去中间的骨牌

C、增加一块骨牌

D、减少一块骨牌

14、【单选题】采用机械挖土，坑底应保留（ ）mm 厚基土，用人工挖除整平，并防止坑底土体扰动。（ B ）

A、300~400

B、200~300

C、100~200

D、400~500

15、【单选题】抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，（ ）《建设工程安全生产管理条例》。（ B ）

A、适用

B、不适用

C、基本适用

D、除特殊规定外，适用

16、【单选题】根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》，实行施工总承包的建筑施工项目，项目自评机构应当由（ ）组成。（ C ）

A、建设单位

B、监理单位

C、施工总承包单位及相关专业承包单位共同

D、总承包单位

17、【单选题】实施建筑工程监理前，（ ）应当将委托的工程监理

单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

(B)

- A、施工单位
- B、建设单位
- C、承包单位
- D、总承包单位

18、【单选题】在禁火区域周围的动火作业区，属于（）动火区域。(B)

- A、一级
- B、二级
- C、三级
- D、四级

19、【单选题】对有重大修改、变动的施工图设计文件应当（），审查合格方可使用。(C)

- A、应由监理审查确定
- B、应当报建设行政主管部门审查
- C、应当重新进行报审
- D、应报建设单位审查确定

20、【单选题】根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》规定，（）是指县级以上建设行政主管部门及其委托的建设工程质量安全监督机构对建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位及其质量安全管理人員未履

行质量安全责任情况进行量化记分，并采取约谈、公示、对企业资质和安全生产条件进行核查等措施的行为。（ B ）

- A、工程质量动态管理
- B、工程质量安全动态管理
- C、工程安全动态管理
- D、以上都不对

21、【单选题】《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施必须与（ ）同时设计、同时施工、同时投产使用。（ B ）

- A、设备安装工程
- B、主体工程
- C、电气工程
- D、土建工程

22、【单选题】根据国家有关标准，安全标志应当由图形符号、（）、几何形状（边框）或文字构成。（ B ）

- A、警示标志
- B、安全色
- C、安全符号
- D、安全标志

23、【单选题】混凝土灌注桩、水泥土墙等支护应有（ ）以上龄期，达到设计要求时，方能进行基坑开挖。（ D ）

- A、7d

B、14d

C、21d

D、28d

24、【单选题】中型塔式起重机的起重量一般为（）。（ B ）

A、0.3-3t

B、3-5t

C、5-20t

D、20-40t

25、【单选题】实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。

（ A ）

A、施工总承包单位

B、建设单位

C、设计单位

D、监理单位

26、【单选题】某施工队电焊工郁某到总装码头卸船机上打磨四只立柱下口与下横梁对接的焊缝并进行补焊。处理完三根立柱后，在对第四根立柱进行补焊时，安装工郭某发现电梯顶部轨道的支架装反，于是进行拆除并将拆除的支架随意仍放在机房内电梯井道边沿。因桥吊自然晃动，使摆放在电梯井道边沿切割下来的支架滑入了电梯井道，支架坠落砸中正在立柱底部作业的郁某头部。事故发生后，郁某被急送当地医院进行手术，但终因脑外伤势过重，经抢救无效死亡。请回答：焊接操作人员属特殊工种作业人员。（）（ A ）

A、正确

B、错误

27、【单选题】焊接按其工艺过程的特点分为（）、压焊、钎焊三大类。（ D ）

A、对焊

B、气焊

C、电焊

D、熔焊

28、【单选题】某年2月，某石化厂焦化车间，在焊接一处管线连接处时，没有对距用火地点只有1.2m的污水井进行有效遮盖；动火前车间既没有到现场检查落实用火安全措施，动火时又没有监护人在场，致使电焊火星落到污水井中，引燃井内的瓦斯气，发生爆燃，并窜入污水明沟，引发大火，导致4人死亡，7人受伤，直接经济损失21万元。请回答：

(3) 12个月内同一企业连续发生（）次生产安全事故的，吊销安全生产许可证。（ C ）

A、1

B、2

C、3

D、4

29、【单选题】《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定建筑施工企业安全生产管理机构专职安

全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。建筑施工总承包资质序列企业：一级资质不少于（ ）。（ B ）

- A、3 人
- B、4 人
- C、6 人
- D、10 人

30、【单选题】2017 年 2 月 9 日晚 20 时 27 分，某市东三环电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾，熊熊大火在三个半小时之后得到有效控制，在救援过程中造成 1 名消防队员牺牲，6 名消防队员和 2 名施工人员受伤。事故经调查发现，有关施工单位堆放大量可燃材料并且大量使用不合格保温板，配合建设单位违法燃放烟花爆竹；监理单位对违法燃放烟花爆竹和违规采购、使用不合格保温板的问题监理不力；请回答有关问题：

结合本 D 案例可得出结论，施工现场都要建立健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除。（ ）（ A ）

- A、正确
- B、错误

31、【单选题】某项目在人工挖孔桩施工发生了触电伤亡事故，据事故调查，该项目安全管理不到位，施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有人工挖孔桩的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答有关问题：

一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（）。

（ C ）

A、10mA

B、20mA

C、30mA

D、40mA

32、【单选题】自行式铲运机作业前，应检查铲运机的（）和制动系统，并确认灵敏可靠。（ B ）

A、液压系统

B、转向

C、电气系统

D、发动机底盘

33、【单选题】下列哪个情况属于二级动火作业。（）（ A ）

A、登高焊、割作业

B、堆有大量可燃和易燃物质的场所

C、比较密封的室内、容器内、地下室等场所

D、禁火区域内

34、【单选题】（）由于接地比压小、通过性好、重心低、稳定性好、附着性能好、牵引力大、单位插入力大；速度低、机动灵活性差、制造成本高、行走时易损路面、转移场地时需拖运。（ B ）

A、轮胎式装载机

B、履带式装载机

C、特大型装载机

D、大型装载机

35、【单选题】建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证。（ C ）

A、1

B、2

C、3

D、4

36、【单选题】2008年3月13日，某施工单位承包正圣门建筑工程。在浇筑混凝土梁板过程中，经过连夜施工，13日上午已浇筑 260m^3 ，10时左右，当浇筑快要结束时，高跨①~④轴部位的模板支撑系统发生突然坍塌，造成作业面正在浇筑混凝土的8名施工人员和1名在架体下方巡查的人员被埋压。经调查计算，立杆钢管承受的实际抗拉（压）强度值达到 $279.865\text{N}/\text{mm}^2$ 达到了立杆设计允许抗拉（压）强度值 $205\text{N}/\text{mm}^2$ 的1.37倍。正是由于模板支撑系统存在严重的质量问题，导致稳定性和载荷力不足，承受不了如此大面积的混凝土浇筑量而坍塌。发生一起模板支撑系统坍塌事故，造成4人死亡、5人受伤，直接经济损失约150万元。请回答：

模板及其支撑系统在安装过程中无需设置临时固定设施，以免占地空间，浪费人力、材料。（）（ B ）

A、正确

B、错误

37、【单选题】2016年2月8日，协作单位李某等4人在1号坞口（围堰基坑-9.5m）处清运旋喷后的水泥与泥土混合块体（以下简称块体），因吊运挖好的块体有可能碰到第2-4钢纵、斜支撑，李某到第一道混凝土支撑上查看情况，以便块体出运。当李某在第一道混凝土支撑上翻越已设置在纵12号排架混凝土支撑上的防护栏杆后，来到无防护栏杆的纵12号排架混凝土支撑与混凝土斜支撑（宽度均为60cm）交汇处，在往下察看时突然坠落，又未系安全带，摔至基坑内-9.5m处的泥土上，坠落高度为13.5m，即送至当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

此次事故对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，处上一年年收入（ ）的罚款。（ C ）

- A、百分之六十
- B、百分之四十
- C、百分之三十
- D、百分之二十

38、【单选题】2016年3月17日，某水泥公司建设工程施工现场在塔吊顶升作业的过程中，发生一起塔吊倒塌事故，造成6人死亡，直接经济损失360万元。工程施工中使用和引发事故的塔机其出租单位是A机械设备公司，安装单位是B建设工程公司。当日早上，负责塔吊顶升工作的机长带领7名施工人员（其中5名不具备操作资格），进行顶升作业。安装完第1个标准节后，操作人员先将第3个标准节

吊到预定的高度位置，准备将第 2 个标准节推到安装位置。这时候，塔吊的平衡臂、配重、起重臂、塔冒（套架）、驾驶室等主体部分，从第 14 节（28m）的高度倾倒入坠落。塔吊后倾翻转 180。落到地上，顶升作业的 6 人随之一起坠落。请回答：

对事故的处理，按照（ ）原则。（ D ）

A、“八不准”

B、“八不烧”

C、“十不准”

D、“四不放过”

39、【单选题】某建设单位将教学楼建筑工程发包给某施工单位，施工单位又把吊装工程承包给孙某吊装公司。在建筑施工现场，安装队副经理孙某在指挥拉移桥吊装物料时，轨道上穿扣着钢丝绳的工艺纵向耳板，因横向受力而突然撕裂，回弹的钢丝绳端部击中孙某的头部。事故发生后，孙某被急送当地卫生院，终因头部伤势过重，经抢救无效死亡。试问：

将整根钢丝绳拉断所需要的拉力称为整条钢丝绳的（ ）。（ B ）

A、允许拉力

B、破断拉力

C、最低承受拉力

D、以上都不对

40、【单选题】用人单位终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起（ ）日内向原申报机关报告并办理注销手续。（ B ）

- A、 5
- B、 15
- C、 20
- D、 30

41、【多选题】钢丝绳按表面状态分（）。（ ABC ）

- A、 光面钢丝绳
- B、 镀锌钢丝绳
- C、 涂塑钢丝绳
- D、 电梯用钢丝绳
- E、 异性股钢丝绳

42、【多选题】建筑施工现场的电工属于特殊作业工种，必须经有关部门技能培训考核合格后，持操作证上岗，无证人员不得从事电气设备及电气线路的（）。（ ACD ）

- A、 安装
- B、 巡检
- C、 维修
- D、 拆除
- E、 用电组织设计

43、【多选题】压路机可分为（）。（ ABCDE ）

- A、 静作用压路机
- B、 光轮压路机
- C、 羊脚压路机

D、轮胎压路机

E、振动压路机

44、【多选题】开挖低于地下水位的基坑（槽）、管沟和其他挖方时，应根据施工区域内的（），以及防塌陷放流砂的要求，来选择合适的降水措施降低地下水。（ ABCD ）

A、工程地质

B、水文地质资料

C、开挖范围

D、开挖深度

E、施工机械设备

45、【多选题】安全管理的原理包括（）。（ ABC ）

A、系统原理

B、人本原理

C、强制原理

D、轨迹交叉理论

E、海因里希事故因果连锁理论

46、【多选题】编制安全检查表的主要依据有：（）。（ ABCD ）

A、有关标准、规程、规范及规定

B、国内外事故 D 案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验

C、通过系统的分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容

D、新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和新标准

E、通过仪器检测法来进行定量测量，发现安全隐患是安全检查表的内容

47、【多选题】应急预案管理应当遵循（）的原则。（ ABCDE ）

A、属地为主

B、分级负责

C、分类指导

D、综合协调

E、动态管理

48、【多选题】根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》，暴雨黄色预警信号时建设、建筑施工、工程监理单位主要工作内容是（）。（ ABC ）

A、检查基坑工程是否采取了防雨防涝措施

B、检查施工临时用电系统，防止电箱、电闸等淋雨漏电

C、检查工地周边的市政排水设施，疏通排水渠道

D、停止所有露天作业，切断施工电源，撤离危险地带人员

E、停止所有高空施工作业，如排查隐患所需的，应采取合理、可靠的防护措施后方可作业

49、【多选题】专职安全生产管理人员分为（）等三类。（ BCD ）

A、建筑

B、机械

C、土建

D、综合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/625144011244011340>