

2023 年版湖北熔化焊接与热切割考试 [内部] 培训模拟题库含答案必考点

1、【单选题】电子枪中, 电子的加速电压为 ()。(B)

A、10kV 至 30kV

B 30kV 至 150kV

G150kV 至 200kV

2、【单选题】《安全生产许可证条例》的主要内容包括 ()。(C)

A、七项基本法律制度

B、违法行为及处罚方式

C、目的、对象与管理机关

3、【单选题】下列不属于职业病管理管理依据的是 ()。(C)

A、《职业病诊断与鉴定管理办法》

B、《中华人民共和国职业病防治法》

C、《职业安全卫生管理体系试行标准》

4、【单选题】下列关于铝及铝合金激光焊的说法错误的是()。(B)

A、焊缝中容易产生气孔

B、工件表面在开始时反射率低且稳定

C、工件表面需进行预处理,采用大功率的激光器

5、【单选题】下坡堆焊时,工件适宜的倾斜角为()。(C)

A、5。至8。

B、7。至9。

G6。至8。

6、【单选题】为便于引弧和提高电弧稳定性,直流正接的等离子弧焊工艺中,电极端部应磨成()。(A)

A、20。至60。的夹角

B、 <10 。的夹角

U70。至80。的夹角

7、【单选题】人体大部分浸于水中的时候,安全电压是()V。(B)

A、36

B、2.5

C 12_s

8、【单选题】关于《中华人民共和国职业病防治法》，下列说法正确的是()。(B)

A、2000年5月1日通过

B、2002年5月1日起施行

C 2001年10月27日起实施_s

9、【单选题】关于固定式排烟罩下列说法错误的是()。(B)

A、这类排气装置有侧抽、上抽和下抽三种

B、上抽的排气装置操作方便才非气效果也较好

C、适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

10、【单选题】关于铝的描述错误的是()。(A)

A、在高温时电子发射能力不强

B、熔点最局J的金属

C、目前最好的一种不熔化电极的材料

11. 【单选题】反射式聚焦所适用的激光加工设备具有()。(B)

A、小功率

B、大功率

C_s 中功率

12. 【单选题】可燃物质在混合物中发生爆炸的最低浓度称为()。(A)

A、爆炸下限

B、爆炸极限

U 爆炸上限

13. 【单选题】固态二氧化碳俗称()。(B)

A、挥发剂

B、干冰

C_s 固态冰

14. 【单选题】在进行打磨轨距时,非操作人员应离开作业区至少()m 以

上。(C)

A、4

B、6

C 5
s

15、【单选题】埋弧焊焊接普通结构钢时,采用的焊剂为()。(C)

A、1. J301

B、HJ301

C SJ301
s

16、【单选题】对于相同厚度的结构钢,采用激光火焰切割可得到的切割速率比熔化切割要()。(A)

A、大

B、小

C、相同

17、【单选题】对于较厚钢板,常用的埋弧焊种类是()。(B)

A、手工焊封底埋弧焊

B、多层埋弧焊

C、悬空焊

18、【单选题】当其他焊接参数不变时,焊丝直径增大,堆焊焊缝的宽度

00(C)

A、不变

B、减少

C、增加

19、【单选题】水下切割时要慎重考虑切割位置和方向,最好先从距离水面

()。(C)

A、中间的部位着手,向两端割

B、最远的部位着手,向上割

C、最近的部位着手,向下割

20、【单选题】水蒸汽保护电弧焊主要用于工件的堆焊修复,其显著特点是

()。(B)

A、气孔较多

B、成本低

C、水蒸汽对人体无伤害

21、【单选题】液化石油气瓶是贮存和运输氢气的专用容器,瓶体表面为()。(A)

A、银灰色

B、深绿色

C、白色

22、【单选题】激光切割操作时,带激光防护面罩主要是用于防()。(B)

A、红外激光

B、紫外激光

C、可见光

23、【单选题】焊丝送进和电弧移动都由专门的焊接装置自动完成的埋弧焊类型是()。(B)

A、压焊

B、自动埋弧焊

C、半自动埋弧焊

24、【单选题】焊机着火首先应拉闸断电,然后再灭火,在未断电前不能用

()。(B)

A、二氧化碳灭火器

B、水

C、干粉灭火器

25、【单选题】熔化极惰性气体保护电弧焊适用于()。(B)

A、碳钢全位置焊接

B、铝及铝合金中、厚板焊接

C、合金钢全位置焊接

26、【单选题】熔化极活性气体保护电弧焊不适用于()。(C)

A、不锈钢全位置焊接

B、合金钢全位置焊接

C、铝及铝合金中、厚板焊接

27、【单选题】熔化焊过程中出现有害因素的强烈程度受()影响。(B)

A、焊接设备

B、焊接规范

C、焊接材料

28、【单选题】爆炸下限体积分数大于 4%的可燃气体或可燃蒸气,其质量浓度应小于()%。(B)

A、1.5

B、0.5

C、1.0

29、【单选题】珠光体是一种()。(A)

A、混合物

B、化合物

C、单质

30、【单选题】电渣堆焊时,要保证冷却装置严密不漏水,防止产生()。

(C)

A、爆炸

B、火灾

C_s 有害气体

31、【单选题】短期接触电磁场电磁场对人体的伤害作用()逐渐消除。
(B)

A、不确定

B、可以

C_s 不可以

32、【单选题】触电金属化后的皮肤表面变得粗糙坚硬,肤色呈灰黄,是
()引起的。(C)

A、黄铜

B、纯铜

C_s 铅

33、【单选题】采用水再压缩等离子弧切割时,引燃电弧后,送入的是()。
(C)

A、离子主体

B、压缩空气

C、大流量高压水

34、【单选题】铝极氮弧焊的接头形式不包括()。(B)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665204041013011132>