

# 2023年A特种设备安全管理人员考试题 库附答案

## 一. 判断题

1. 爆燃(闪爆、闪燃)指：锅炉炉膛、压力容器、压力管道内的可燃介质泄漏与空气(氧)混合达到一定浓度，遇火(或者能量)在空间迅速燃烧爆炸的现象。

**参考答案：** 正确

2. 伪造或者故意破坏事故现场，未构成有关法律法规规定的违法行为的，由市场监管部门等处以4000元以上2万元以下的罚款。

**参考答案：** 正确

3. 违反《特种设备安全法》规定，造成人身、财产损害的，依法承担刑事责任。

**参考答案：** 错误

4. 电梯使用单位应当在电梯定期检验有效期届满前的1个月以内，向检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作。

**参考答案：** 正确

5. 叉车的额定起重量是指货物重心位于规定的载荷中心距和最大起升高度时，允许起升的最大重量。

**参考答案：** 正确

6. 特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

参考答案：正确

7. 游乐设施安全压杠锁定和释放机构可采用手动或自动控制方式。自动控制装置失效时，应能够用手动开启。

参考答案：正确

8. 薄膜应力是操作压力以及容器承受自重，风，地震等载荷在容器壁上产生的应力

参考答案：正确

9. 按照《特种设备应急预案编制导则》，应急预案编制的主要内容包括：编制目的、依据、适用范围、基本情况、风险描述、应急组织、预防与预警、事故报告和信息发布、应急响应与处置、应急结束和恢复使用、事故调查、保障措施、应急预案管理。

参考答案：正确

10. 制造单位不得将主要受力结构件全部委托加工或者购买并用于起重机械制造。

参考答案：正确

11. 锅炉使用安全管理制度一般包括岗位责任制、巡回检查制度、交接班制度、锅炉及辅助设备的操作规程、设备的维修保养制度、水质管理制度、锅炉房安全管理制度、技术档案制度、作业人员管理和培训制度、能效管理制度等诸多方面。

参考答案：正确

12. 处于饱和状态下的蒸汽叫饱和蒸汽。

参考答案：正确

13. 《气瓶安全监察规定》规定《气瓶充装许可证》的有效期是 5 年。

**参考答案：** 错误

14. 因交通事故、火灾事故引发的与特种设备相关的事故，属于特种设备事故。

**参考答案：** 错误

15. 特种设备作业人员应当进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录。

**参考答案：** 正确

16. 测温仪表属于压力容器的安全附件

**参考答案：** 正确

17. 使用单位应对其区域内使用场（厂）车的安全负责

**参考答案：** 正确

18. 客运索道制造单位委托加工零部件或者外购零部件的，应当按照安全技术规范与被委托单位质量体系的要求，加强质量控制并依法承担责任。

**参考答案：** 错误

19. 止回阀是依靠阀前、阀后流体的压力差而自动启闭，并防介质倒流的阀门。

**参考答案：** 正确

20. 电梯的安装是采用组装、固定、调速等一系列作业方法，将电梯部件组合为具有使用价值的电梯整机的活动，包括移装。

**参考答案：** 正确

21. 锅炉受热面结生水垢将导致锅炉热效率下降。

**参考答案：** 正确

22. 压力管道耐压试验过程中，发现泄漏时可以带压处理。

**参考答案：** 错误

23. 从事压力容器设计审核和批准的人员、从事压力容器分析设计的设计人员，应当具备相应专业设计能力，并且经过专业考核合格，取得压力容器相应的审批人员、设计人员资格。

**参考答案：** 正确

24. 特种设备事故造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，属于一般事故。

**参考答案：** 正确

25. 压力容器超压，如手拉安全阀仍无效时，应迅速开启其他能安全卸压的阀门，防止超压发生事故。

**参考答案：** 正确

26. 操作人员在确认压力容器、附属设备、安全装置等符合要求后，才能投运。

**参考答案：** 正确

27. 除污器一般应设置在锅炉房循环水泵的出口。

**参考答案：** 错误

28. 使用单位不得采购国家明令淘汰、能效超标、无合格证明、报废和超过设计使用年限的锅炉。

**参考答案：** 正确

29. 对介质毒性为极度危害或者高度危害以及可燃流体的管道系统，在安装施工完成后不需要进行泄漏试验。

**参考答案：** 错误

30. 制造单位应当对场(厂)车的车架进行编号，车架编号应当具有唯一性，并且标示在车架的明显位置，便于识别。

**参考答案：** 正确

31. 公众乘坐或者操作电梯遇有运行不正常时，应当按照安全指引，有序撤离。

**参考答案：** 正确

32. 锅炉运行状态下的外部检验每年进行一次。

**参考答案：** 正确

33. 大型游乐设施运营使用单位应当加强营救设备、急救物品的存放和管理，对救援人员定期进行专业培训

**参考答案：** 正确

34. 热水锅炉应装设出口水温过低的报警装置。

**参考答案：** 错误

35. 有效期满前，气瓶充装单位应当向原批准部门申请更换《气瓶充装许可证》，未按规定提出申请或未获准更换的，有效期满后不得继续从事气瓶充装工作。

**参考答案：** 正确

36. 接管、紧固件损坏，难以保证压力容器安全运行时，应紧急停运。

**参考答案：** 正确

37. 自控飞机类游乐设施的运动特点为乘人部分绕水平轴回转并升降。

参考答案： 错误

38. 公用管道的定期检验分为年度检查、全面检验与合于使用评价。

参考答案： 正确

39. 客运索道安装单位在客运索道安装施工前，应当确认设备基础、预埋件等符合客运索道安装和土建工程质量要求。

参考答案： 正确

40. 在易燃介质压力容器泄漏时，应迅速处理，并严禁采用易产生火花的工具。

参考答案： 正确

41. 当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、液态排渣锅炉无法排渣、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。

参考答案： 正确

42. 自动扶梯与自动人行道扶手带入口保护装置应设置在扶手转向端扶手带出口处。

参考答案： 错误

43. 灭火气瓶不在《气瓶安全监察规定》调整范围内。

参考答案： 错误

44. 根据《气瓶安全监察规程》规定，气瓶实行固定充装单位充装制度。

参考答案： 正确

45. 排污量可根据司炉人员经验来确定。

**参考答案：** 错误

46. 锅炉管理人员应即要懂管理，又要懂技术，以管理为主，以技术为辅。

**参考答案：** 正确

47. 氮气虽无毒、无味，但是一种窒息性气体。

**参考答案：** 正确

48. 特种设备专职使用管理人员应当持有相应的特种设备作业人员证，持证上岗。

**参考答案：** 正确

49. 高压的水管道属于压力管道的监察范围。

**参考答案：** 错误

50. 物的不安全状态、人的不安全行为或者不安全环境等因素对事故发生的作用程度，直接引起设备失控或者失效的因素为事故的直接原因。

**参考答案：** 正确

51. 《特种设备安全法》规定，进口的特种设备应当符合我国安全技术规范的要求，并经检验合格；需要取得我国特种设备生产许可的，应当取得许可。

**参考答案：** 正确

52. 安全质量监督检验是对压力管道安装安全质量进行的监督验证，不具有法定检验性质。

**参考答案：** 错误

53. 获得《特种设备生产许可证》的制造单位，应当在其制造的压力管道元件产品上使用“许可标志”和许可证号。

**参考答案：** 正确

54. 国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给予奖励

**参考答案：** 正确

55. 应当如实提供特种设备及事故相关的情况或者资料，回答事故调查组的询问，对所提供情况的真实性负责。

**参考答案：** 正确

56. 电梯轿厢滞留人员 2 小时以上为较大事故。

**参考答案：** 错误

57. 识别是指在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。

**参考答案：** 正确

58. 违反《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款

**参考答案：** 正确

59. 任何检测机构都可以进行锅炉能效测试工作。



**参考答案：** 错误

60. 《特种设备安全法》规定：特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

**参考答案：** 正确

61. 改变轿门的类型、增加或减少轿门属于电梯的重大修理，需进行监督检验。

**参考答案：** 错误

62. 事故发生单位应当落实事故防范和整改措施。

**参考答案：** 正确

63. 电梯安全管理人员在接到故障报警后，应立即赶赴现场实施救援。

**参考答案：** 错误

64. 流动作业的起重机械，使用单位应当到产权单位所在地的登记部门办理使用登记。

**参考答案：** 正确

65. 设备管理部门必须认真加强锅炉技术档案的收集、保管工作。

**参考答案：** 正确

66. 新购置的压力表装用前应进行校验。

**参考答案：** 正确

67. 气体的使用单位应当购买已取得气瓶充装许可的单位充装的瓶装气体。

**参考答案：** 正确

68. 压力容器年度检查、定期检验报告不需要存入安全技术档案中。

**参考答案：** 错误

69. 锅炉排污分为：定期排污和表面排污。

**参考答案：** 正确

70. 运送货物的载货电梯与杂物电梯都不允许载人。

**参考答案：** 错误

71. 非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯属于特种设备。

**参考答案：** 错误

72. 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》的目的是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。

**参考答案：** 正确

73. 军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用特种设备安全法。

**参考答案：** 正确

74. 与筒体采用法兰连接而可拆卸的称为封头

**参考答案：** 错误

75. 密度比环境空气大的可燃气体应排入火炬系统，密度比环境空气小的可燃气体，在不允许设置火炬及符合卫生标准的情况下，必须集中回收，不可排入大气。

**参考答案：** 错误

76. 压力管道监督检验报告由监督检验人员填写，经监督检验单位负

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706151040031010045>