



厦門廣群復材科技有限企業

2023年8月份

品質月會資料



❖ 目录

- 一、专案改善事项执行情况
- 二、IQC来料检验
- 三、制程稽查与产品品质达成情况
- 四、制程抽测品质
- 五、客户抱怨与退货
- 六、开发送测成功率
- 七、新产品Pilot与设审

一、专案改善未结案事项 (1-8月份)

序号	列案间	列案事项	处理过程	现状
1	❖ 2023.5.30	FM-R838-3K成型内折、积缺胶不良率50%以上偏高	开发针对性改善效果不佳，8月份生产69pcs，不良率69.6%（主要还是内折和积缺胶）	❖ 一直未得到有效彻底的改善
2	❖ 2023.5	FK-R847前叉成型品质异常（漏气报废50%）	❖ 主要是因为模具设计问题，开发目前针对模具进行设变成▽	待后续生产时再确认效果

一、专案改善已结案事项 (1-8月份)

序号	立案时间	立案事项	处理过程	现状
1	❖ 2023.5.10	FK-R858前叉首径内折不良率为59.4%	开发针对改善效果OK, 后续生产中已无类似异常发生	可结案
2	❖ 2023.5.26	FM-R858车架下管水壶拉帽扭力4N.m时产生裂纹	主要是因为产品造型问题, 目前已将模具变更经测试6N.m时OK	可结案
3	❖ 2023.8.8	X5-B002漏气率偏高达80%	❖ 开发针对乳胶成份作分析并对进行乳胶气袋储存管制后	❖ 未制定乳胶作业后的储

二、IQC来料检验



八月进料检验月报表

物料类别:	供应商	进料数量	合格数量	不合格数量	不合格率	批退率	特采批次与数量	异常描述
金属件	合宇	6735PCS	6735PCS					見下頁說明
	思凯特	892PCS	892PCS					
	友乾	2084PCS	2084PCS					
	正泉	9014PCS	9005PCS	9PCS	0.1%	0.1%		
碳纱	拓贸	300m ²	300m ²					
水标	车架类	源益丰	2144支	1803支	341支	15.9%	7.3%	
	轮圈类	源益丰	1117支	1117支				
	其他类	源益丰	2230支	2230支				
胶黏剂	荣瀛	108.7KG	45.4KG	63.3KG	58.2%			
纸箱	欣捷龙	752个	752个					
碳管	顺特	1879PCS	1879PCS					
尼龙风管	全和	5000PCS	5000PCS					



二、IQC来料检验

1. FM-R846-6水标144支下管有明显套色现象，因生产急用特采现场挑选使用。
2. FM-R858-2水标30支缺乏B稿中管标，供给商补标。
3. AP05吊耳内径已经由10.2mm改为10.4mm，供给商（友乾）还是送货以10.2mm（1000个），但与勾爪实配OK。
4. （正泉）供给200组 AP04五通中有9组五通右侧螺牙毛刺和污染NG退不良。
5. （龙瀛）供给的63.3kg冷胶DP460剪切强度只有705kg达不到原则不合格退货处理（剪切强度原则 $\geq 750\text{kg}$ ）。



二、制程条件稽查

- 粗胚课:**
- 1.恒温室放置的产品超出库存原则(发生频率**20**次)
 - 2.10号大炉台有余气;2号中炉台油压表以损坏(发生频率**22**次)
 - 3.FM-R866车架入热模(原则入温模)发生频率**3**次
- 胶合课:**
- 1.机加工手工打孔存壁厚不均匀,胶合量过厚(发生频率**3**次)
 - 2.产品二次加温涂抹白色加温漆,但未变成黄色(发生频率**22**次)
 - 3.超声波清洗液温度偏低(发生频率**3**次)
- 涂装课:**
- 1.色漆房静置时间无标示牌 (发生频率**12**次)
 - 2.喷漆房无喷漆作业原则 (发生频率**24**次)
 - 3.静置房内脏污 (发生频率**12**次)
 - 4.金油房静置时间无标示牌 (发生频率**3**次)
 - 5.贴标房室内温度过高。(发生频率**5**次)

二、生产品质达成情况



2011年8月份生产各段品质报告

成型段8月份品质状况

类别	检验总数	不良数	不良率								月目标	报废数	报废率								月目标		
			7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份							7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份			
车架类	1721	669	39.2%	38.9%								15%↓	40	6.4%	2.3%								2.5%↓
轮圈类	1397	267	23.4%	19.1%								15%↓	30	2.0%	2.1%								1.8%↓
配件类	10158	843	12.3%	8.3%								8%↓	108	0.8%	1.1%								0.8%↓

胶合段8月份品质状况

类别	检验总数	不良数	不良率								月目标	主要不良项目	
			7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份					
车架类	1759	201	6.8%	11.4%								8%↓	
配件类	2843	185	5.4%	6.5%								5%↓	

补磨段8月份品质状况

检验总数	不良数	不良率								月目标	主要不良项目	
		7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份					
6415	1267	20.7%	19.8%								18%↓	

涂装段8月份品质状况

检验总数	不良数	不良率								月目标	返修数	返修率								月目标			
		7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份							7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份				
7363	1872	22.1%	25.4%								18%↓	393	4.7%	5.3%									4%↓
不良项目												不良项目											

二、生产品质达成情况



ÖÅβζ Îξ, ÔÂ·Ý³ÉΕ
Æ·ÖÊ, Åζö

二、生产品质达成情况



30% ± 1/4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876030003015010212>