

2021年安徽省池州市电梯作业特种设备安全管理人员A测试题一（附答案）

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50题)

1.压力管道的最高工作温度必须（），才能保证管道的安全使用。

A. 大于设计温度 B. 等于设计温度 C. 小于设计温度 D. 小于或等于设计温度

2.客运索道文件鉴定机构应当至少有（）名设计文件鉴定人员。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3.从事压力管道全面检验的人员应该取得（）。

A. 检验人员资质证书 B. 特种设备作业人员证书 C. 无损检测人员证书 D. 工程师职称

4.蒸汽锅炉正常运行时要做（）调节工作。

a、水位、汽压； b、汽温、风量； c、燃烧、吹灰； d、排污
A. (abd) B. (acd) C. (abc) D. (abcd)

5.锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，（）不是安全技术档案要求的内容。

A. 锅炉的出厂技术文件(含产品能效测试报告)

B. 锅炉安装改造修理技术资料

C. 锅炉定期检验报告

D. 相关作业人员资质证书

6. 使用单位使用无制造许可证单位制造的压力容器的，登记机关不得给予登记。压力容器使用登记证在（ ）内有效。

A. 4年 B. 压力容器的使用寿命 C. 压力容器定期检验合格期间

7. (不属于压力容器操作人员的职责。

A. 组织压力容器验收、办理压力容器使用登记和变更手续

B. 按照规定填写运行、交接班等记录

C. 参加应急救援演练，掌握相应的基本救援技能，参加压力容器事故救援

D. 进行日常维护保养，对发现的异常情况及时处理并且记录

8. 在一定压力下水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。

A. 过热蒸汽 B. 饱和蒸汽 C. 再热蒸汽

9. 电梯整机型式试验应当在（ ）内进行。

A. 制造单位的试验井道 B. 安装单位的试验井道 C. 安装现场的井道 D.

维保单位的试验井道

10. 电梯三角钥匙应由经过专门的培训，有资格的电梯（ ）保管使用。

A. 本单位安全员 B. 安全管理员 C. 电梯驾驶员 D. 本单位修理工

11.《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（）。

A. 安全生产监督管理部门 B. 质量技术监督部门 C. 交通部门 D. 劳动部门

12.对于设置司机室的起重机械，司机室需有良好的视野，且配有（）和绝缘地板各操作装置标志完好、醒目。

A. 灭火器 B. 常用检修工具 C. 维修手册 D. 维保用品

13.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的（），接到举报的部门应当及时处理。

A. 违法行为 B. 错误行为 C. 不当行为

14.《特种设备安全监察条例》规定，我国对压力容器的使用管理实行（）管理制度。

A. 安全注册 B. 许可证 C. 使用登记

15.建立健全压力管道技术档案是（）的工作。

A. 操作员 B. 管理人员 C. 厂长 D. 检验机构

16.锅炉的安全技术档案的作用是（）。

A. 防止制造质量不良而造成事故

B. 及时、真实地反映锅炉安全状况

- C. 只能反映锅炉制造质量
- D. 只能反映锅炉安装环节以前技术状况

17.重锤杠杆式安全阀，适用于（）的固定式容器。

- A. 压力较低
- B. 压力较低且无振动

18.发生自然灾害危及特种设备安全时，使用单位应当立即疏散、撤离有关人员，采取（）的必要措施，同时向特种设备安全监管部门和有关部门报告。

- A. 预防灾害
- B. 避免损失
- C. 防止危害扩大
- D. 生产工艺技术

19.《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责（）的部门备案。

- A. 安全生产监督管理
- B. 事故单位所属行业主管
- C. 特种设备安全监督管理

20.下列（）类型的起重机械的定期检验每年 1 次。

- A. 机械式停车设备
- B. 施工升降机
- C. 门式起重机
- D. 桅杆式起重机

21.大型游乐设施主要受力部件超过设计使用期限要求的，应当及时进行（）。

A. 修理 B. 更换 C. 维保 D. 检验

22.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A. 安全生产监督管理部门 B. 市场监督管理部门 C. 地方各级人民政府
D. 劳动部门

23.关于电梯使用单位界定说法错误的是（）。

A. 新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位
B. 委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位
C. 产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位
D. 电梯用于出租的，出租期间，承租单位是使用单位

24.热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度（即锅水汽化温度）至少（）℃以下。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

25.特种设备（）负责组织制定特种设备操作规程。

A. 修理人员 B. 安全管理人员 C. 作业人员 D. 安装人员

26.特种设备使用单位，应当严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的（）。

A. 经济运行 B. 高效率运行 C. 节能运行 D. 安全使用

27.司机和有关人员起重机进行检查、保养时，应切断控制电源并挂上（）。

A. 信号灯 B. 禁止标牌 C. 红白旗 D. 红黄旗

28.安全阀泄放装置一般适用于（）介质的压力容器。

A. 空气 B. 剧毒介质 C. 易燃易爆

29.《特种设备目录》所指的大型游乐设施，其最大运行线速度范围为大于或者等于（）m/s

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

30.在大型游乐设施定期检验周期届满（）个月前，运营使用单位应当向特种设备检验机构提出定期检验要求。

A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 3

31.在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现（），及时向当地特种设备监督管理部门报告。

A. 严重事故隐患 B. 一般事故隐患 C. 较大事故隐患 D. 事故隐患

32.根据《压力管道规范工业管道》，用于GC1 级管道的阀门应逐个进行壳体（）和密封试验。

A. 压力试验 B. 射线检测 C. 超声检测 D. 应力校核

33.锅炉()应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

A. 作业人员 B. 修理人员 C. 技术人员 D. 安装人员

34.气瓶充装前后应当由充装持证作业人员对气瓶进行()检查。

A. 逐只 B. 抽样 C. 批量

35.特种设备在生产（设计除外）、使用时，导致特种设备长时间不能正常运行或者可能造成人员伤亡的设备故障属于（）。

A. 完全损坏 B. 严重损坏 C. 一般损坏 D. 严重故障

36.客运索道定期检验中只进行年度检验的品种包括()

A. 往复式客运架空索道 B. 循环式客运缆车 C. 往复式客运
缆车 D. 低位客运拖牵索道

37.对整机首次型式试验合格的电梯制造单位，型式试验机构应当每（）年进行一次符合性核查。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

38.国家针对气瓶产品设计环节实行()制度。

A. 设计许可 B. 设计文件鉴定 C. 监督检验

39.热水锅炉应设防止或减轻因热水系统的()突然停运造成的锅水汽化的措施。

A. 给水泵 B. 补给水泵 C. 循环水泵 D. 给水泵或补给水泵

40.压力容器一般应当在投用后()年内进行首次定期检验

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

41.目前场(厂)内专用机动车辆的定期检验周期均为()年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

42.额定起重力矩大于或者等于()的塔式起重机属于特种设备监管范围。

A. 45t·m B. 40t·m C. 50t·m D. 60t·m

43.转马类游乐设施的特点()。

A. 座舱绕可变倾角的轴做回转运动，主轴大都安装在可升降的大臂上

B. 乘人部分绕垂直轴旋转

C. 乘人部分用挠性件吊挂，边升降边绕垂直轴回转

D. 乘人部分绕中心垂直轴回转并升降

44.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令停止使用有关特种设备，处()罚款。

A. 1000元以上5000元以下 B. 2000元以上2万元以下 C. 5000元以上1

万元以下 D. 3 万元以上 30 万元以下

45.按照《特种设备目录》所指的曳引与强制驱动电梯不包括()。

A. 曳引驱动乘客电梯 B. 曳引驱动载货电梯 C. 强制驱动乘客电梯 D. 强制驱动载货电梯

46.《气瓶安全监察规程》规定的七不充装不包括（）内容。

A. 印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的
B. 附件损坏、不全或不符合规定的
C. 瓶内无剩余压力较小的
D. 氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的

47.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得()，方可从事相关工作。

A. 合格成绩 B. 相应资格 C. 行业认可

48.空气吹扫时的吹扫压力不得超过容器和管道的（）。

A. 计算压力 B. 工作压力 C. 最高工作压力 D. 设计压力

49.气瓶按结构分类，可分为（）。

A. 无缝气瓶、焊接气瓶 B. 一般气瓶、特殊气瓶 C. 钢质气瓶、铝合金气瓶

50.同一部位的焊接返修次数不宜超过()次

A. 1 B. 2 C. 3

二、多选题(50题)

51.按气瓶充装介质分类，可分为()。

- A. 永久气体气瓶 B. 液化气体气瓶 C. 钢质气瓶 D. 溶解气体气瓶

52.按照《特种设备目录》，实施安全监督管理的场（厂）内专用机动车辆仅在（）特定区域使用

- A. 工厂厂区 B. 旅游景区 C. 游乐场所 D. 公共场所

53.发生特种设备事故，有下列哪些行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。

- A. 伪造或者故意破坏事故现场的
B. 拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的
C. 阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的
D. 接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料

54.裂纹一般最容易产生在()部位。

- A. 焊缝 B. 焊缝热影响区 C. 局部应力过高的地方

55.电梯的控制方式可分为()。

- A. 信号控制 B. 集选控制 C. 并联控制 D. 群控控制

56.叉车的主要结构包括()

A. 动力系统 B. 转向系统 C. 制动系统 D. 工作装置

57.在用起重机械使用安全的检查除了查违章作业、查安全技术措施落实外，还应当包括()要求。

A. 查持证上岗 B. 查交接班记录 C. 查迟到早退 D. 查起重作业环境

58.高耗能特种设备使用单位应当：()。

A. 建立健全经济运行 B. 能效计量监控与统计 C. 能效考核等节能管理制度 D. 岗位责任制度

59.按压力容器安装使用位置可分为()

A. 固定式 B. 移动式

60.每台起重机都应在适当的位置装设铭牌，铭牌应至少标明以下内容()。

A. 制造商名称 B. 产品名称和型号 C. 主要性能参数 D. 出厂编号和制造日期

61.下列哪些情形不属于特种设备事故：()。

A. 因自然灾害、战争等不可抗力引发的
B. 通过人为破坏或者利用特种设备等方式实施违法犯罪活动或者自杀的

- C. 特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的
- D. 非承压锅炉、非压力容器发生事故

62. 锅炉产品监检内容包括对锅炉制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对受检企业锅炉制造质量体系运转情况的监督检查。至少应当包括以下()项目。

- A. 制造单位资源条件及质量管理体系运转情况的抽查
- B. 锅炉设计文件鉴定资料核查
- C. 锅炉产品制造过程的监督见证及抽查
- D. 锅炉产品成型质量抽查
- E. 审查锅炉出厂技术资料

63. 场（厂）车主要受力构件焊缝外部宏观检查，不得有可见的（ ）缺陷。

- A. 裂纹
- B. 未熔合
- C. 未焊透
- D. 夹渣

64. 《石油化工有毒、可燃介质钢质管道工程施工及验收规范》规定了石油化工工程中有毒、可燃介质钢质管道工程的（ ）要求。

- A. 设计
- B. 施工
- C. 检查
- D. 检验

65. 按照《特种设备目录》，塔式起重机包括()。

- A. 普通塔式起重机 B. 电站塔式起重机 C. 建筑用塔式起重机
D. 升降机

66. 下列属于起重机械作业人员主要职责的有()

- A. 严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作
B. 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录
C. 参加安全教育和技能培训；参加应急演练，掌握相应的应急处置技能
D. 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告

67. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的责令停止使用有关特种设备，处()以上()以下罚款。

- A. 3 万元 B. 1 万元 C. 30 万元

68. 《压力管道规范工业管道》不适用于()。

- A. 公称压力 PN420 以上的管道 B. 军事装备管道 C. 海上设施管道 D. 移动设备上的压力管道

69. 对事故责任者的处罚形式有()。

- A. 行政处分 B. 行政处罚 C. 刑事责任 D. 非刑事责任

70.起重机械使用单位日常现场安全监督检查的项目包括()

A. 作业人员 B. 使用登记及警示标志 C. 安全装置 D. 维保情况

71.场(厂)车制造、修理单位制定的工艺文件和作业指导书应包括()。

A. 机加工 B. 焊接 C. 装配和喷涂 D. 进货检验过程检验和出厂检验

72.鉴定合格的客运索道设计文件，如果变动()作为修改设计，必须经原设计单位同意。

A. 主要总体工艺参数 B. 主要受力结构 C. 重要零部件 D. 一般辅助设施

73.安全阀常见故障有（）

A. 泄漏 B. 不在整定压力下动作 C. 不能及时回座 D. 外表铁锈

74.《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（）、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A. 安全管理人员 B. 作业人员 C. 维修人员

75.锅炉使用单位的主要负责人应当对本单位的锅炉使用安全全面负责，其主要职责有()。

A. 按照本规则的要求设置安全管理机构和配备安全管理人员
B. 定期召开锅炉安全会议，督促、检查锅炉安全工作

C. 保障锅炉安全必要投入

76. 以下()放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。

A. 闪点低于或者等于 43℃, 或者物料最高工作压力高于或者等于物料闪点的储罐的直接放空管

B. 可燃气体在线分析设备的放空总管

C. 爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道

D. 可燃、有毒介质管道

77. 叉车的制动系统装置包括()

A. 行车制动装置 B. 驻车制动装置 C. 液压制动装置 D. 电气制动装置

78. 建设单位是压力管道安全质量的管理者, 应做到()。

A. 认真贯彻执行国家有关压力管道安全质量方面的法律法规和技术规程、标准, 采取措施保证压力管道安全质量符合国家有关规定和标准要求

B. 向监督检验单位提供相应的设计文件及有关资料, 办理相关的监督检验手续

C. 在监督检验工作中, 建设单位及其代表应负责为监督检验单位实施监督检验工作提供必要的工作条件

D. 配备专职或兼职人员负责监督检验工作的协调、见证工作。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986243232045011010>