涂装技术与工艺

主要内容

- §1 涂料和涂装基本知识
- §2 涂装工艺方法
- §3 涂装设备

§1 涂料和涂装基本知识

1.1 涂料和涂装的概念

涂料:是以高分子材料为主体,以有机溶剂、水或空气为分散介质的多种物质的混合物。

涂装:将涂料均匀地涂布在基体表面并使之形成一层连续、致密涂膜的操作工艺称为涂装。

●1.2 涂料和涂装的作用

1. 保护作用

主要是金属防腐蚀。

2. 装饰作用 装饰产品表面,美化产品和生活环境。

3. 标志作用

做色彩广告标志,起到警告、危险、安全、 禁止等信号作用。

4. 特殊作用

电气绝缘漆、船底防污漆、超温报警示温涂料、抗红外线涂料

§2 涂装工艺方法

涂装方法是指将涂料薄而均匀地涂布在被涂物表面上的工艺。

随着涂料工业的发展,涂装方法也已从开始的手工涂装向自动化、无污染和高效率方向转化。在制定涂装工艺时,正确选择涂装方法极为重要,它直接影响涂层的质量和涂装效率

0

● 表2—1涂装方法简介

一、空气喷涂

1、原理

空气喷涂是以喷枪作工具,当压缩空气从 喷枪的末端(喷嘴)吹出时,在喷嘴处形成负 压区,这是大气压把涂料从漆路压到喷嘴的条件。涂料由于压缩气流的作用,被吸到喷嘴处, 继而被吹散成雾状,均匀地喷涂于工件表面

2、空气喷涂的特点

优点:

形成的涂膜厚薄均匀,光滑平整,缝系、孔洞、倾斜或弯曲的物面都能均匀涂装,每小时可以涂装150—200m2,效率高,且大部分涂料品种都可以适应喷涂施工,特别是快干型涂料。

缺点:

涂膜厚度薄、涂料损耗大、漆雾飞散多、涂料利用率一般只有40—50%。

3、空气喷涂设备

1) 喷枪

喷枪是使涂料和压缩空气混合后,喷出雾状漆雾的工具。

喷枪的种类:按空气和涂料的混合方式,喷枪可分为内部混合型和外部混合型;按涂料供给方式的不同可分为吸上式、重力式和压送式三种。



2)、油水分离器

用于清除从空气压缩机出来的压缩空 气中的油、水和尘埃等杂物, 以净化喷涂 时所需的空气。它是一个圆筒状气密、耐 压容器, 其中分层交替地放置焦炭和薄毛 毡,用于吸附油、水和灰尘。筒底部有排 气阀,可以打开排出油和水。顶盖上装有 空气阀和减压器,以保证施工安全和控制 排出气体的压力。筒中的焦炭和毛毡应定 期清洗和更换。

二、静电喷涂

1、原理

静电喷涂的依据就是带电体在静电场中, 将向带相反电荷的电极移动。让被涂工件在 静电场中与正极相连,作为正极,喷头或工 件适当位置安排若干电极并与负极相连。一 般正负极之间的电压为10万伏左右。将涂料 粉末或涂料液通过空气喷枪喷向工件,此时 烟雾状的涂料微粒带负电,在电场力作用下 向正极方向高速移动,最后牢固地吸在工件 的表面上形成涂膜。

2 静电喷涂的特点

- 1) 由于带电涂料烟、雾受静电制约吸向工件表面,所以涂料极少四处飞散,对环境污染少,利用率可高达80—90%,比一般空气喷涂节约用料30—50%。
- 2)涂料靠喷射冲力和静电引力双重作用而涂覆在工件表面上,附着牢固。
- 3) 可进行自动化,连续化流水作业,大大 提高施工速度,改善劳动条件,所以生产效 率高。
- 4) 工具和涂料必须有导电性能。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/008077045051006067