

## 安全员考试试题题库 9 篇

### 安全员考试试题题库 9 篇第 1 篇

以下关于吊篮拆卸后采取的措施表达正确的选项是( )。

- A. 可将吊篮零星部件从屋顶拐角处抛下
- B. 拆卸分解后的构配件不得放置在建筑物边缘
- C. 应采取防止坠落的措施
- D. 零散物品应放置在容器中
- E. 不得将吊篮任何部件从屋顶处抛下

答案： B, C, D, E

解析：

吊篮拆卸后采取的措施 1. 拆卸分解后的构配件不得放置在建筑物边缘 2. 应采取防止坠落的措施 3. 零散物品应放置在容器中 4. 不得将吊篮任何部件从屋顶处抛下

剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于( )。

- A. 100MM
- B. 150MM
- C. 300MM
- D. 500MM

答案： B

解析：

剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转

扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。

道德与法律可以相互作用，但不可以相互转换。（ ）

答案：错

解析：

道德与法律的联系：(1)从作用来看，两者是相辅相成、相互促进的。(2)从内容来看，两者有相互重叠的局部。(3)道德与法律可以相互转换、相互作用。

模板支撑系统应为独立的系统，禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；可以与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。（ ）

答案：错

解析：

脚手架工程，严禁与物料提升机、施工升降机、相连接，严禁与物料周转平台等架体相连接，塔吊等起重设备机身及其附着设施且不得与模板支架工程相连接。

《中华人民共和国特种设备安全法》于 2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，并于 2014 年 1 月 1 日开始施行。请根据《中华人民共和国特种设备安全法》答复以下问题：

特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当（ ）。

- A. 按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作
- B. 严格执行安全技术标准

- C. 严格执行管理制度
- D. 保证特种设备安全
- E. 保证工程进度

答案：A, B, C, D

解析：

特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术标准和管理制度，保证特种设备安全。

采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件扣牢。纵向扫地杆距离底座的限制高度为( )。

- A. 200mm
- B. 250mm
- C. 300mm
- D. 350mm

答案：A

解析：

采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件扣牢。纵向扫地杆距离底座的限制高度为 200mm。

单排脚手架( )。

- A. 应设剪刀撑
- B. 应设横向斜撑
- C. 应设剪刀撑和横向斜撑
- D. 可以不设任何斜撑

答案： A

解析：

单排脚手架应设剪刀撑双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设剪刀撑。

### 安全员考试试题题库 9 篇第 2 篇

塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接地电阻不应大于( )。

- A. 4 Ω
- B. 6 Ω
- C. 8 Ω
- D. 10 Ω

答案： A

解析：

塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置，接地电阻不应大于 4 Ω。高位塔式起重机应设防雷装置。

动力原理是指善于利用较小的动力推动管理运动持续而有效地进行下去。( )

答案： 错

解析：

动力原理是指管理要有强大的动力，要正确地运用动力，使管理运动持续有效地进行下去。

某工地 20 米深基坑工程施工过程中出现坍塌事故。接到事故报告后，施工单位主要负责人 2 小时后才向有关部门报告。经调查，该事故死亡 2 人，重伤 10 人，直接经济损失 350 万元。该施工单位对这起事故负有责任。试答复以下问题：

根据《安全生产法》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，依照规定处( )的罚款。

- A. 20 万元以上 50 万元以下
- B. 50 万元以上 100 万元以下
- C. 100 万元以上 500 万元以下
- D. 500 万元以上 1000 万元以下

答案：B

解析：

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当根据专家组提出的论证报告修改完善专项方案，并经( )签字后，方可组织实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 施工单位项目负责人
- C. 项目总监理工程师
- D. 建设单位项目负责人

E. 设计单位项目负责人

答案：A, C, D

解析：

施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，应( )。

A. 暂扣安全生产许可证

B. 撤消安全生产许可证

C. 限期整改

D. 撤消注册建造师证书

E. 撤消企业资质证书

答案：A, C

解析：

取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。

以下不属于行政处分形式的是( )。

A. 警告

B. 记过

C. 开除

D. 管制

答案：D

解析：

行政处分主要有警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等形式。

以下关于安全设施设备及劳动防护要求，说法正确的选项是（ ）。

- A. 淘汰的危及生产安全的设备经检修后可继续使用
- B. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
- C. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养、定期检测，保证正常运转；维护、保养、检测作好记录，由有关人员签字
- D. 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工作，必须由专业生产单位生产，并经具有专业资质的监测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志
- E. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准

答案：B, C, D, E

解析：

生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业

标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养、定期检测，保证正常运转；维护、保养、检测作好记录，由有关人员签字。生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工作，必须由专业生产单位生产，并经具有专业资质的监测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志。不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

### 安全员考试试题题库 9 篇第 3 篇

基坑围护结构施工完工后、地下结构工程施工前，必须由（ ）单位对基坑工程进行联合验收。

- A. 建设
- B. 设计
- C. 施工
- D. 监测
- E. 监理

答案：A, B, C, E

解析：

基坑围护结构施工完工后、地下结构工程施工前，必须由建设、设计、施工、监理单位对基坑工程进行联合验收，对基坑开挖与支护工程的稳定性、时效性等方面出具书面意见，并报工程所在地建筑工程质量、安全监督部门备案，合格后方可进行地下结构施工。

施工升降机使用满三个月，使用单位和产权单位应联合进行检

查，填写检查结果和检查结论，产权单位负责人、使用单位负责人应签字确认。( )

答案：对

解析：

施工升降机使用满一个月，使用单位和产权单位应联合进行检查，填写检查结果合检查结论，产权单位负责人、使用单位负责人应签字确认。

对本单位事故隐患的排查治理工作全面负责，保证事故隐患排查治理所需的资金，是( )的职责。

- A. 企业主要负责人
- B. 管安全
- C. 项目经理
- D. 专职安全管理人员

答案：A

解析：

某项目部组织开展特种作业人员安全教育培训，涉及的培训内容特种作业人员管理规定、特种作业工种操作规程等。请根据背景资料，答复以下问题。

特种作业人员的资格证书有效期为( )年。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 5

答案：B

解析：

特种作业人员的资格证书有效期为2年。有效期满需要延期的，应当于期满前3个月内向原发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。

职工有以下情形之一的，应当认定为工伤：（ ）。

- A. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
- B. 患职业病的
- C. 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
- D. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
- E. 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的

答案：A, B, C, E

解析：

《工伤保险条例》对工伤的范围给出了明确的规定，职工存在以下情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。(4)患职

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/025003232013011132>