- 1.设备内部电子元件散热
- a. 电阻。


电阻的温度与其形式、尺寸、功耗、安装位置以及环境温度有关。

电阻通过固定连片或引线两端的导热及自身的辐射、对流来散热。

例如,在室温下功率小于0.5 W的碳膜电阻,通过导热散去的热量占50%,对流散热占40%,辐射散热占10%,因此电阻安装时应使引线尽量短。另外,电阻表面应涂无光泽的漆,放置时要使其最大的换热面垂直于对流气体的流动方向。

- 1.设备内部电子元件散热
- b. 变压器。


变压器主要依靠导热散热。对于不加外罩的变压器,要求其铁心与支架、支架与固定面接触良好;对于有外罩的变压器,要求外罩与固定面接触良好,还要将变压器垫高,并在固定面上开孔,形成对流。



(a)夹板固定式

(b)夹子固定式






- 1.设备内部电子元件散热
- C. 晶体管。

对于功率小于100mW的晶体管,一般不加散热器,对于大功率晶体管则应采用散热器(详见后面的内容)。

- 1.设备内部电子元件散热
- d. 集成电路。


对于一般集成电路,主要依靠其外壳及引出线的对流、辐射和导热散热。当热流密度超过0.6W/cm'时,应装散热装置。




- 设备内部自然散热
 - 2.合理布置元器件
 - a. 在设备内部,各元器件、结构件间应保持一定距离,以利于空气流动,增强对流传热:

邻近两垂直发热表面,d/L≥0.25,如图

电子设备的自然散热 邻近两垂直发热表面,d/L≥0.25,如图:




电子设备的自然散热 邻近两垂直发热表面,d≥2.5mm,如图:




邻近的水平发热圆柱体与冷的上表面, d / D≥0.85, 如图:


冷表面



电子设备的自然散热 邻近的水平发热圆柱体与冷的竖直表面,d/D≥0.7 ,如图:



电子设备的自然散热 邻近的水平发热圆柱体与冷的水平平底面,d/D≥0.65 , 如图:



- 设备内部自然散热
 - 2.合理布置元器件
 - b. 在印制电路板上安装元器件时,

应把热敏元器件和不耐热的元件(如电解电容)放在气流上游(人口),把发热量大的元器件和耐热的元件(如电阻、变压器)放在气流的下游(出口),使整个印制电路板上元件的温度较均匀。

- 设备内部自然散热
 - 2.合理布置元器件
 - c. 对热敏感元件,可采用热屏蔽的方法来解决,即采取措施切断热传播的通道, 在设备内部造成温差,形成热区和冷区。



- 设备内部自然散热
 - 1.设备内部电子元件散热
 - 2.合理布置元器件
 - 3.合理安排印制电路板

若设备中只有一块印制电路板,水平或竖直放置均可;若设备中有多块印制电路板,应竖直并列安装且间隔不小于30mm,以利于自然对流散热。为提高印制电路板的散热能力,可在元件和板之间设置铜或铝导热条。导热条与元件间可涂覆导热膏如硅脂,也可在多层印制电路板的表面留出较宽的条形铜箔用来导热。

图: 是印制电路板上集成电路导热条的位置。







以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/057142053036010020