

2020 年住房和城乡建设行业人员继续教育（八大员继续教育）

机械员继续教育考试题库集

一、单选题

1、下列关于乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当定期组织生产安全事故应急救援预案演练的说法，正确的是（）。

- A、每 1 年组织 1 次
- B、每 2 年组织 1 次
- C、每 3 年组织 1 次
- D、每半年组织 1 次

正确答案：B

试题解析：县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当至少每 2 年组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练。

2、下列关于特种设备安装、改造、修理竣工后，将相关资料和文件移交特种设备使用单位。有关时间规定的说法，正确的是（）。

- A、在验收后三十日内

- B、在验收后二十日内
- C、在验收后十日内
- D、在验收后三日内

正确答案：A

试题解析：《特种设备安全法》第二十四条规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

- 3、下列关于铝合金模板体系适用范围的说法，错误的是（ ）。
- A、混凝土结构墙体、柱、楼板、梁等施工
 - B、结合该工艺的支撑体系（包括竖向模板却没有水平杆），该项工艺更加适用于层高在 3.8m 以内的剪力墙结构建筑
 - C、适用于 30 层以上的住宅楼标准层的钢筋混凝土结构施工
 - D、模板体系为早拆体系，该工艺适用于北方寒冷地区

正确答案：D

试题解析：模板体系为早拆体系，该工艺在北方寒冷地区的应用有一定限制（温度较低会影响混凝土的强度增长）。

- 4、下列关于在建工程内临时疏散通道的设置的说法正确的是（ ）。
- A、疏散通道的耐火极限不应低于 1h

B、设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于 1m

C、利用在建工程施工完毕的楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于 0.5m

D、临时疏散通道应设置照明设施

正确答案：D

试题解析：1. 疏散通道的耐火极限不应低于 0.5h； 2. 设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于 1.5m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于 1.0m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于 0.6m；

5、下列关于《建筑市场信用管理暂行办法》（建市[2017]241号）的说法错误的是（ ）。

A、信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。

B、建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：优良信用信息公开期限一般为 5 年

C、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的应列为黑名单

D、地方各级住房城乡建设主管部门应当建立异议信用信息申诉与复核制度，公开异议信用信息处理部门和联系方式。

正确答案：B

试题解析：建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：；优良信用信息公开期限一般为 3 年；

6、下列关于 ZSL3200 动臂自升式塔式起重机的起升、变幅、回转均采用较为先进的控制系统。对该系统的说法，正确的是（ ）。

- A、伺服电机控制系统
- B、步进电机智能控制系统
- C、开式液压控制系统
- D、闭式液压控制系统

正确答案：D

试题解析：动臂式塔式起重机的起升、变幅、回转均采用闭式液压系统，利用先导阀来控制，控制油源来源于相应泵的补油泵。

7、下列关于预防性维修的基本原则的说法，错误的是（ ）。

- A、预防性维修工作贯彻预防为主的原则
- B、认真执行设备使用与维护相结合和设备谁管理谁维护的原则
- C、坚持使用和维护相结合原则
- D、要严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度

正确答案：B

试题解析：预防性维修的基本原则：以预防为主，坚持日常保养与计划维修并重，使设备经常处于良好状态。

8、下列关于《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）的说法错误的是（ ）。

- A、《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）是为规范建设工程项目管理程序和行为，提高工程项目管理水平
- B、应建立项目进度管理制度，明确进度管理程序，规定进度管理职责及工作要求
- C、项目质量管理应坚持缺陷预防的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作
- D、项目管理机构应通过系统的成本计划，按成本组成、项目结构和工程实施阶段分别编制项目成本计划

正确答案：D

试题解析：项目管理机构应通过系统的成本策划，按成本组成、项目结构和工程实施阶段分别编制项目成本计划。

9、下列关于特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人工作职责的说法，正确的是（ ）。

- A、特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备安全负责
- B、特种设备生产、经营及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责
- C、特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责
- D、特种设备生产、经营单位对其生产、经营的特种设备安全负责

正确答案：D

试题解析：特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

10、下列关于灭火器的配置数量的说法正确的是（ ）。

- A、每个场所的灭火器数量不应少于 2 具
- B、每个场所的灭火器数量不应少于 3 具
- C、每个场所的灭火器数量不应少于 4 具
- D、没有具体规定

正确答案：A

试题解析：灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于 2 具

11、下列关于办公用房、宿舍的防火设计建筑构件的燃烧等级的说法正确的是（ ）。

- A、等级为 A
- B、等级为 A1
- C、等级为 B
- D、等级为 B1

正确答案：A

试题解析：建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级

12、下列关于盾构法施工的说法，错误的是（ ）。

- A、采用盾构法施工，其结构形式以圆形为主
- B、传统的圆形盾构机的顶部拱形天然分散受力，容易“顶”住上方泥土压力
- C、矩形盾构机的全称叫“盾构法掘进的土压平衡超大截面矩形盾构机”，矩形比圆形节省空间，矩形盾构开掘出的矩形隧道空间利用率很高
- D、从应用角度来说，盾构掘进的横截面，应该足够高、足够圆，这样才能最为有效地提供地下空间

正确答案：D

试题解析：从应用角度来说，盾构掘进的横截面，应该足够宽、足够“扁”，这样才能最为有效地提供地下空间。

13、下列关于班组级安全教育的说法正确的是（ ）。

- A、根据项目部的特点介绍安全技术基础知识
- B、项目部负责人和专职安全管理人员负责
- C、安全教育时间一般不少于 15 学时
- D、实际安全操作示范，重点讲解安全操作要领，边示范，边讲解，说明注意事项

正确答案：D

试题解析：除 D 以外，其他的都是项目级安全带教育的内容。安全教育时间为不少于 20 小时

14、下列关于顶管机的维护与修理的说法，错误的是（ ）。

- A、顶管机的保养与维修必须坚持检修为主、强制保养、按需维修、养修并重”的原则
- B、由专业技术人员进行保养与维修
- C、必须按照使用说明书的要求和施工计划，对顶管机和配套设备进行保养与维修，并须做好记录
- D、在顶管机长期停止掘进期间，仍应定期进行维护保养

正确答案：A

试题解析：顶管机的保养与维修必须坚持预防为主、状态检测、强制保养、按需维修、养修并重”的原则，并由专业技术人员进行保养与维修。

15、下列关于在建工程临时室内消防竖管的设置的说法正确的是（ ）。

- A、管径不应小于 DN70
- B、当结构封顶时，应将消防竖管设置成环状
- C、数量不应少于 1 根
- D、没有具体规定

正确答案：B

试题解析：1. 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于 2 根，当结构封顶时，应将消防竖管设置成环状； 2. 消防竖管的管径应根据室内消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定，且管径不应小于 DN100。

16、下列关于塔式起重机安全监控管理系统功能的说法，错误的是（）。

A、记录塔式起重机工作全过程

B、判断司机的操作指令，能自动拒绝执行超出塔式起重机能力范围的指令，但不能实现报警并将相应工作参数数据记入违章档案

C、显示塔式起重机工作参数，使司机能直观地了解塔式起重机的工作状态，正确操作，避免误操作和超载

D、实现在联网的计算机上实时查看塔式起重机的工作参数，对塔式起重机工作参数及状态分析统计

正确答案：B

试题解析：判断司机的操作指令，能自动拒绝执行超出塔式起重机能力范围的指令，同时发出声光报警并将相应工作参数数据记入违章档案。

17、下列关于专业技术人员继续教育规定（人社部令第 25 号）的

中继续教育的原则说法是错误的的是（ ）。

- A、续教育应当以经济社会发展和科技进步为导向。
- B、继续教育应以能力建设为核心，
- C、继续教育应突出针对性、实用性和前瞻性
- D、继续教育应坚持传统理论教学，提高国民素质

正确答案：D

试题解析：继续教育应当以经济社会发展和科技进步为导向，以能力建设为核心，突出针对性、实用性和前瞻性，坚持理论联系实际、按需施教、讲求实效、培养与使用相结合的原则。

18、下列关于装配化装修施工的说法正确的是（ ）。

- A、湿法施工
- B、干法施工
- C、现场现浇
- D、半干法施工

正确答案：B

试题解析：装配式装修一般采用干法施工，将工厂生产的内装部品部件在现场进行组合安装的装修方式，主要包括干式工法楼（地）面、集成厨房、集成卫生间、管线与结构分离等

19、下列关于工程技术人员职业道德的说法正确的是（ ）。

- A、深入现场，服务基层，积极主动为基层单位服务，为工程项

目服务

- B、强化管理，争创效益 对项目的人财物进行科学管理
- C、不断更新业务知识，勤奋钻研，掌握新技术、新工艺
- D、敬业爱岗，严格监督，严格按照有关技术标准规范实行监督，严格按照标准核定工程质量等级。

正确答案：C

试题解析：对工程技术人员的主要要求：热爱科技，献身事业，不断更新业务知识， 勤奋钻研， 掌握新技术、 新工艺。深入实际，勇于攻关， 不断解决施工生产中的技术难题提高生产效率和经济效益。一丝不苟，精益求精，严格执行建筑技术规范，认真编制施工组织设计，积极推广和运用新技术、新工艺、新材料、新设备，不断提高建筑科学技术水平。以身作则，培育新人，既当好科学技术带头人， 又做好施工科技知识在职工中的普及工作。 严谨求实，坚持真理，在参与可行性研究时，协助领导进行科学决策；在参与投标时， 以合理造价和合理工期进行投标； 在施工中，严格执行施工程序、技术规范、操作规程和质量安全标准。

20、下列关于《大型工程技术风险控制要点》（建质函 [2018]28号）中深基坑边坡坍塌风险控制点的说法正确的是（ ）。

- A、先保证保证主体结构施工质量
- B、遵循信息化施工原则，施工成果调整
- C、应严禁基坑超挖，挖开后立即进行支撑

D、执行先撑后挖、分层分块对称平衡开挖原则

正确答案：D

试题解析：《大型工程技术风险控制要点》（建质函[2018]28号）：

应保证围护结构施工质量；制定安全可行的基坑开挖施工方案，并严格执行；遵循时空效应原理，控制好局部与整体的变形；遵循信息化施工原则，加强过程动态调整；应保障支护结构具备足够的强度和刚度；避免局部超载、控制附加应力；应严禁基坑超挖，随挖随支撑；执行先撑后挖、分层分块对称平衡开挖原则；遵循信息化施工原则，加强过程动态调整；

21、下列关于《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正）

中关于扬尘污染防治的相关规定的说法错误的是（ ）。

- A、防治扬尘污染的费用由施工单位承担，不计入工程造价。
- B、推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。
- C、建设单位应对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化
- D、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭

正确答案：A

试题解析：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/145133202202011043>