# 推焦作业过程中推焦装置的振动特性研究

汇报人:

2024-02-06



CATALOGUE

- ・推焦作业及装置简介
- ・振动特性研究方法
- ・推焦装置振动特性分析
- 振动对推焦作业影响研究
- 振动控制策略及优化建议
- ・结论与展望

# CHAPTER

01

推焦作业及装置简介





推焦作业是炼焦过程中的重要环节,其主要任务是将焦炉内成熟的焦炭推出。




推焦作业过程中,推焦装置需要 承受极大的推力和反作用力,因 此其结构和性能至关重要。




推焦作业的效率和稳定性对焦炉 的生产能力和焦炭质量有着直接 影响。




# 推焦装置结构与功能




推焦装置主要由推焦杆、 推焦头、推焦车等部分 组成。



推焦杆是推焦装置的核 心部件,需要承受极大 的推力和弯曲力矩。



推焦头是与焦炭直接接触的部件,其形状和材质对推焦效果有着重要影响。



04

推焦车是推焦装置的运行平台,需要具备稳定、 灵活、可靠的性能。

# 振动产生原因及影响

推焦装置在推焦过程中会产生振动,主要原因包括机械冲击、 摩擦振动、气流扰动等。



振动会对推焦装置的结构和性 能产生不利影响,如导致部件 磨损、疲劳断裂、连接松动等。



振动还会影响推焦作业的效率 和稳定性,如造成推焦速度波 动、焦炭质量不均等。


因此,研究推焦装置的振动特性,对于提高推焦作业效率和稳定性、延长设备使用寿命具有重要意义。

# CHAPTER

02

振动特性研究方法





传感器选择与布置

信号预处理

01

02

03

对采集到的原始振动信号进行滤波、去噪等预处理操作,以提高信号质量。

时域与频域分析

通过时域分析和频域分析,提取振动信号的特征参数,如振幅、 频率等。



# 振动特性参数选择



#### 振幅

表示振动强度的物理量,是评估推焦装置振动特性的重要参数。

#### 频率

反映振动快慢的物理量,对于分析推焦装置的振动模式具有重要意义。

#### 相位

描述振动信号波形变化的物理量,可用于分析推焦装置各部件之间的振动关系。



## 实验设计与实施方案



#### 实验目的与要求

明确实验目的,制定详细的实验要求和操作规范。



#### 实验设备与器材

准备必要的实验设备和器材,如振动传感器、数据采集仪、计算机等。



#### 实验步骤与流程

设计合理的实验步骤和流程,确保实验过程的有序进行。



#### 数据处理与分析方法

确定数据处理和分析的方法,如时域分析、 频域分析等,以得出准确的结论。

# CHAPTER

03

推焦装置振动特性分析



## 推焦过程中振动信号的实 时采集与处理

通过传感器实时采集推焦装置的振动信号, 并进行滤波、放大等处理,以便后续分析。

## 振动信号的时域统计特征提 取

提取振动信号在时域内的统计特征,如均值、方差、 均方根值等,以描述推焦装置的振动强度和平稳性。

#### 时域波形与频谱分析

观察振动信号的时域波形,分析其周期性、 冲击性等特征;同时,通过频谱分析了解振 动信号在频域内的分布情况。



## 频域振动特性分析

#### 频域分析方法

采用傅里叶变换等频域分析方法, 将时域振动信号转换为频域信号, 以便更深入地了解推焦装置的振动特性。

#### 频率成分与能量分布

分析振动信号在频域内的各频率 成分及其能量分布,找出主要的 振动频率和能量集中的频段。

#### 共振与模态分析

通过频域分析,研究推焦装置是 否存在共振现象,并识别其固有 频率和模态振型,为结构优化提 供依据。 以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/276150014122010151">https://d.book118.com/276150014122010151</a>