

2023 年广东省河源市电梯作业特种设备安全管理人员 A 模拟卷（附答案）

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(50题)

1.晶间腐蚀是腐蚀局限在晶界和晶界附近，而晶粒本身腐蚀比较小的一种腐蚀形态。最易产生晶间腐蚀的是()。

- A. 碳钢 B. 低合金钢 C. 铬镍奥氏体不锈钢 D. 低温钢

2.在管道上进行的修补，应在压力试验()完成。

- A. 前 B. 中 C. 后 D. 其他选项都可以

3.特种设备安全管理负责人是指()最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

- A. 制造单位 B. 使用单位 C. 安装单位 D. 修理单位

4.起重机械安装、改造、维修许可证有效期为()年。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5.特种设备目录中，蒸汽锅炉的范围规定为设计正常水位容积大于或者等于（），且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉。

A. 20L B. 30L C. 50L

6.客运索道的除了（）生产过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的不得交付使用。

A. 安装 B. 改造 C. 重大修理 D. 制造

7.对超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的大型游乐设施，运营使用单位应当按照安全技术规范的要求（），并办理使用登记证书变更。

A. 通过检验或者安全评估 B. 重大修理 C. 改造 D. 维护保养

8.客运索道（）施工在施工过程中不需要监督检验。

A. 安装 B. 改造 C. 重大修理 D. 一般修理

9.《气瓶安全监察规程》规定的七不充装不包括（）内容。

A. 印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的

B. 附件损坏、不全或不符合规定的

C. 瓶内无剩余压力较小的

D. 氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的

10.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家（）投保特种设备安全
全责任保险。

A. 鼓励 B. 推荐 C. 强制

11.层门未关闭或从外面能将层门打开，可能导致（）事故发生。

A. 剪切 B. 坠落 C. 挤压 D. 撞击

12.用以识别工业管道内物质种类的颜色是（）。

A. 识别色 B. 识别符号 C. 危险标识 D. 消防标识

13.关于压力管道的改造，安装单位应当在施工前将拟进行改造的情况书
面告知（）后，方可施工。

A. 使用登记机关 B. 检验机构 C. 无损检测单位 D. 设计单位

14.吊钩的破断事故，通常是由（）引起的。

A. 疲劳损坏 B. 危险截面产生的磨损 C. 疲劳损坏和危险截面产生的磨
损 D. 疲劳损坏或危险截面产生的磨损

15.目前叉车大多采用（）传动系统。

A. 机械传动 B. 液力机械传动 C. 静压传动 D. 动压传动

16.实施电梯层门锁紧的安全装置是（）。

A. 门扇 B. 门机 C. 门锁 D. 门靴

17.桥式起重机上的一连接螺栓从主梁走台上掉落，最有可能引发()事故。

A. 损伤 B. 坠落 C. 碰撞 D. 剪切

18.电梯发生困人时，使用单位要及时采取措施，安抚乘客，组织（）
实施救援。

A. 电梯维修作业人员 B. 电梯安全管理人员 C. 电梯司机 D. 电梯安装作业人员

19.气瓶充装单位向瓶装气体用户和经营单位(或供气站点)销售瓶装气体时，应将瓶装气体用户和经营单位(或供气站点)以及配送日期等信息写入()。

A. 订购合同 B. 电子标签 C. 充装记录

20.在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分与建筑物出入区不小于()m

A. 0.05 B. 0.1 C. 0.5 D. 1

21.持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，（）不得申请《特种设备作业人员证》。

A. 5年 B. 3年 C. 4年 D. 终生

22.水蒸汽介质的识别色是()。

A. 艳绿 B. 大红 C. 黑色 D. 淡蓝

23.在用场（厂）车的日常维护保养，不包括（）

A. 主要受力结构件 B. 安全保护装置 C. 工作机构 D. 整车工作性能

24.有电子标签但电子标签不能正常读写的气瓶，气瓶充装单位（）充装。

A. 也可以 B. 不得 C. 经负责人同意可以充装

25.电梯的型式试验范围包括（）。

A. 电梯整机 B. 安全保护装置 C. 主要部件 D. 其他选项都是

26.低速电梯是 $V \leq$ （） m/s 及以下电梯。

A. 1 B. 2.5 C. 6 D. 8

27.当管道介质的压力超过规定值时，启闭件（阀瓣）自动开启排放，低于规定值时自动关闭，对管道起到保护作用的是（）。

A. 减压阀 B. 止回阀 C. 安全阀 D. 疏水阀

28.客运索道文件鉴定机构应当至少有（）名设计文件鉴定人员。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

29.关于型式试验说法选项（）是错误的。

A. 压力管道元件的型式试验可以由制造单位进行

B. 停产生产 1 年以上又重新生产的压力管道元件应当重新进行型式试验

C. 压力管道元件型式试验应当由国家市场监管总局核准的型式试验机构进行

D. 制造单位首次制造《压力管道元件型式试验规则》中规定的典型压力管道元件，应当进行型式试验

30. 根据《压力管道规范工业管道》，用于 GC1 级管道的阀门应逐个进行壳体()和密封试验。

A. 压力试验 B. 射线检测 C. 超声检测 D. 应力校核

31. 特种设备使用单位，应当严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的（）。

A. 经济运行 B. 高效率运行 C. 节能运行 D. 安全使用

32. 当工业蒸汽锅炉发生严重缺水时，首先不能立即（）

A. 供水 B. 供汽 C. 送风

33. 蓄电池叉车除蓄电池以外的其他电气设备的绝缘电阻不小于（） $k\Omega$ 乘以蓄电池组额定电压数值。

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

34. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（）、全过程的安全监督管理。

A. 分类的 B. 全面的 C. 部分的

35.关于压力容器检验选项，()是错误的

- A. 检验机构应当严格按照核准的检验范围从事压力容器的定期检验工作
- B. 检验检测人员应当取得相应的特种设备检验检测人员证书
- C. 通过定期检验，确定压力容器的安全状况等级，对符合安全使用要求的压力容器进行使用登记
- D. 检验机构不需要对压力容器定期检验结论的正确性负责

36.起重机馈电裸滑线距离地面高度应大于()m

- A. 2 B. 3.5 C. 4 D. 6

37. (客运架空索道运行轨道末端应装设缓冲器。

- A. 单线循环式 B. 双线往复式 C. 双线循环式 D. 单线脉动式

38.租赁或者承包场所使用的压力容器，由()单位办理使用登记

- A. 承担安全责任主体 B. 租赁 C. 制造

39.根据《气瓶安全监察规程》的要求，充装液化气体，()瓶对瓶直接倒气。

- A. 允许 B. 不允许 C. 可以

40.《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力()的压力管道属于监察的范围。

- A. 高于 0.1MPa B. 高于 1MPa C. 高于或者等于 0.1MPa

41.爆破片泄压装置一般适用于(或其它不宜安装安全阀的容器上。

A. 泄压要求灵敏 B. 介质不允许泄漏

42. (应当对所采用的设计文件、制造工艺和检查校验测试的方案的正确性负责。

A. 制造单位 B. 安装单位 C. 维保单位 D. 使用单位

43.报废气瓶由检验单位销毁，其销毁的方式为(。

A. 压扁后解体 B. 在钢瓶上钻个孔 C. 在瓶体上写“报废”字样

44.气瓶充装前后应当由充装持证作业人员对气瓶进行(检查。

A. 逐只 B. 抽样 C. 批量

45. GB5044-85《职业性接触毒物危害程度分级》将介质的危害程度分为(个级别。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

46.管道内的物质，凡属于 GB13690 所列的危险化学品，其管道应设置危险管道色环，样式为(。

A. 中间黄色，两边黑色 B. 中间黄色，两边白色 C. 全黄色 D. 全黑色

47.电站锅炉运行中遇到()情况,应当立即停止向炉膛送入燃料。

A. 锅炉严重缺水 B. 锅炉严重满水 C. 直流锅炉断水 D. 其他选项都对

48.属于全面腐蚀的是()。

A. 晶间腐蚀 B. 点蚀 C. 应力腐蚀 D. 管壁均匀减薄

49.起重机械使用单位应当()建立特种设备安全与节能技术档案。

A. 逐台 B. 统一 C. 按需要 D. 按比例

50.根据《气瓶安全监察规程》的规定,充装液化气体时每()应对衡器进行一次核定。

A. 天 B. 班 C. 星期

二、多选题(50题)

51.以下()不是压力容器管理员的主要职责。

A. 保障压力容器安全必要投入

B. 定期召开压力容器安全会议,督促、检查压力容器安全工作

C. 组织压力容器验收、办理压力容器使用登记和变更手续

D. 组织制定压力容器安全操作规程

52.大型游乐设施改造是指通过改变()重要几何尺寸或主要控制系统等,致使大型游乐设施的主体结构、性能参数发生变化的活动。

A. 主要受力部件 B. 主要材料 C. 设备运动形式 D. 一般构件

53.《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条规定，特种设备（），或者（），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

A. 出现过多次事故的 B. 超过检验周期的 C. 存在严重事故隐患，无改造、修理价值 D. 达到安全技术规范规定的其他报废条件的

54.按照《特种设备目录》，大型游乐设施监督管理范围，不包括（）

A. 用于体育运动的游乐设施 B. 用于文艺演出的游乐设施 C. 公用的游乐设施 D. 经营的游乐设施

55.客运索道设计文件鉴定的结论有（）

A. 鉴定通过 B. 鉴定未通过 C. 复审通过 D. 复审未通过

56.电梯使用单位日常现场安全监督检查的项目包括（）

A. 作业人员 B. 使用登记及警示标志 C. 安全装置 D. 运行情况

57.大型游乐设施使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括（）

A. 安全带 B. 安全压杠 C. 座舱舱门锁紧装置 D. 止逆装置

58.转马类游乐设施一般都由（）等部分组成

A. 转盘 B. 乘人部分 C. 驱动机构 D. 操作台

59.一般情况下，观光车辆使用单位应当根据（），选择日常维护保养、

自行检查、全面检查的项目。

- A. 叉车和观光车辆具体型式 B. 按照有关安全技术规范及相关标准 C. 设计文件 D. 使用维护保养说明的要求

60. 下列情况属于压力容器的改造（）。

- A. 改变主要受压元件结构 B. 改变运行参数 C. 改变盛装介质

61. 常用的几种无损检测方法包括（）。

- A. 磁粉 B. 渗透 C. 超声 D. 射线

62. 根据《工业金属管道设计规范》，对于沟内管道布置说法正确的是（）。

- A. 管道的布置应方便检修及更换管道组成件
B. 沟内应有排水设施
C. 避免将管沟平行布置在主通道的下面
D. 在无可靠的通风条件及无安全措施时，不得在通行管沟内布置窒息性流体的管道

63. 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条规定，特种设备使用单位的特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。

- A. 二千元 B. 三万元 C. 三十万元 D. 二十万元

64.《特种设备安全监察条例》规定，气瓶充装单位应当有健全的

A. 安全充装管理制度 B. 责任制度 C. 紧急处理制度 D. 管理制度

65.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备（）和（）。

A. 安全责任制度 B. 岗位安全管理制度 C. 节能责任制度

66.管道组成件的质量证明文件包括（）。

A. 产品合格证 B. 安装合格证 C. 质量证明书 D. 使用说明

67.《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备（）和（）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

A. 安全 B. 岗位管理制度 C. 节能

68.叉车的制造单位，应当具备整车的试验检测装置，至少包括（测试装置（或仪器））。

A. 制动性能 B. 标准载荷 C. 试验坡道 D. 侧倾性能

69.特种设备事故包括以下哪几类（）。

A. 一般事故 B. 较大事故 C. 严重事故 D. 重大事故 E. 特别重大事故

70.日常监督检查，是指按照本规则规定的（），对被检查单位实施的监督检查。

A. 检查项目 B. 检查内容 C. 检查计划 D. 检查惯例

71.下列属于电梯门入口防夹人保护装置有（）

A. 安全触板 B. 光幕 C. 门锁 D. 三角钥匙

72.使用单位应根据本单位工艺流程和各装置单元分布情况划分区域，明确职责，制定严格的压力管道巡回检查制度。制度要明确（）。

A. 检查人员 B. 检查时间 C. 检查部位 D. 应检查的项目

73.在用起重机械使用安全的检查除了查违章作业、查安全技术措施落实外，还应当包括（）要求。

A. 查持证上岗 B. 查交接班记录 C. 查迟到早退 D. 查起重作业环境

74.大型游乐设施进行改造的，改造单位应当重新设计，按照本规定进行（），并对改造后的设备质量和安全性能负责。

A. 设计文件鉴定 B. 型式试验 C. 监督检验 D. 定期检验

75.《特种设备事故报告和调查处理规定》适用于特种设备（）、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中发生的特种设备事故。

A. 制造 B. 安装 C. 改造 D. 维修

76.客运索道使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括()

A. 站房之间专用电话 B. 沿线广播 C. 抱索器 D. 防脱索装置

77.()和()有权对于违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定的,向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报。

A. 任何单位 B. 操作人员 C. 管理人员 D. 个人

78.起重机械安装和修理方案中自行检查的项目及内容应当符合设计文件、安装作业方案、修理工艺、有关安全技术规范和相关标准的要求,至少包括以下内容()。

A. 安全保护装置检查

B. 主要金属结构及机械零部件检查

C. 电气及其控制系统检查;性能试验

D. 基础合格证明文件审查;出厂文件中有关修理部分的核查

79.按照《特种设备目录》,实施安全监督管理的场(厂)内专用机动车辆仅在()特定区域使用

A. 工厂厂区 B. 旅游景区 C. 游乐场所 D. 公共场所

80.为防止中毒事故发生,从事有毒介质压力容器的作业人员,应()。

A. 了解其所接触的毒物物理和化学特性

B. 严格执行操作规程,防止有毒介质泄漏

C. 根据不同毒物,认真做好个人防护,配备必要的防护用品和药品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335122214320011240>