

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 7-2004

直角尺

Squares

2004-03-02 发布

2004-09-02 实施

直角尺检定规程

Verification Regulation

of Squares

JJG 7—2004 代替 JJG 61—1980 JJG 7—1986

本规程经国家质量监督检验检疫总局于 2004 年 03 月 02 日批准,并自 2004 年 09 月 02 日起施行。

归口单位: 全国几何量角度计量技术委员会

主要起草单位: 陕西省计量测试研究所

西安建筑科技大学

参加起草单位: 赛宝计量检测中心

中国科学院西安光学精密机械研究所

本规程委托全国几何量角度计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人:

王彩霞 (陕西省计量测试研究所)

常 青 (陕西省计量测试研究所)

王平安 (西安建筑科技大学)

参加起草人:

张 辉 (陕西省计量测试研究所)

李江云 (赛宝计量检测中心)

刘亚南 (中国科学院西安光学精密机械研究所)

目 录

1	范	围	••••	••••	• • • • • •	••••	• • • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	••••	••••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • • •	••••	• • • • • •	(1)
2	引	用	文献	••••		••••	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •			• • • • • •	••••		(1)
3	棚	挺.				••••	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •			• • • • • •	••••		(1)
4	计	-量	生能	要	求…	••••							• • • •			• • • • •				••••		(7)
4.	1	测量	量面	, 2	基面	及侧	可面的	う表 面	面粗	糙度	麦…	• • • • •	• • • •	••••		• • • • •			• • • • • •	••••		(7)
4.	2	测量	量面	和	基面	的平	面度	₹		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		(7)
4.	3	测量	量面	的	直线	度…	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		• (7)
4.	4	基	面间	的	平行	度…	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		• (7)
4.	5	侧ī	面相	对-	于基	面的	J垂直	ī度·		••••		• • • • •	• • • •			• • • • •			•••••	••••		(7)
4.	6	α,	β角	测:	量面	相对	寸于 基	ま面白	的垂	直周	吏	• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		(7)
4.	7	线给	文钢	直急	角尺	示值	[误差	<u> </u>		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		(7)
5	通	i用:	支术	要	求…	••••	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		(7)
6	计	量	器具	控制	制…	••••	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		• ((8))
6.	1	检测	定条	件·		••••	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		(8)
6.	2	检算	定项	目・		••••	• • • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •		••••	•••••	••••		• (9)
6.	3	检测	定方	法·		••••	• • • • • •	• • • • •		••••		• • • • •	• • • •			• • • • •			•••••	••••		(9)
6.	4	检算	定结	果日	的处	理…	• • • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •		• • • • •	• • • •	••••		••••			• • • • • •	••••		((16))
6.	5	检算	定周	期·		••••	• • • • • •	• • • • •	• • • • •	••••		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •			•••••	••••		((16))
附	录	А	间隙		和重	直接注	测量	法·	• • • • •	••••		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •			•••••	••••		((17))
附	录	В	检定	き证	书内	内页标	各式	••••	• • • • •	••••		• • • • •	• • • •	••••		• • • • •			•••••	••••		((18))
附	录	С	检定	言结	果追	勇知-	书内	页格	式													(19)

直角尺检定规程

1 范围

本规程适用于直角尺的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献

JJF 1001-1998 通用计量术语及定义

JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

GB/T 6092-2004 直角尺

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

直角尺是检验和划线工作中常用的量具。用于检验工件的垂直度或检定仪器、机床 纵横向导轨的相互垂直度。通常用钢、铸铁或花岗岩制成。按其结构形式可分圆柱直角 尺(图1)、矩形直角尺(图2)、三角形直角尺(图3)、刀口形直角尺(图4)、铸铁直 角尺(图5)、宽座直角尺(图6)、平形直角尺(图7)、线纹钢直角尺(图8)。其基本 尺寸与准确度等级、示值误差分别见表1至表8。




图 1 圆柱直角尺

表 1 圆柱直角尺基本尺寸与准确度等级

mm

准确度等级		00 级、0 级								
基本尺寸	Н	200	315	500	800	1250				
本 华八月	D	80	100	125	160	200				