

# 2022 制冷与空调设备运行操作特种作业证 考试题库及答案

1、 R12 制冷剂，其蒸发温度为  $-15^{\circ}\text{C}$  时，对应的饱和压力为  $1.863\text{kg}/\text{cm}^2$ ，保持压力不变，使温度高于  $-15^{\circ}\text{C}$ ，此时制冷剂处于( )  
状态。( C )

- A、饱和气体
- B、过冷液体
- C、过热气体

2、下列说法正确的为( )。( C )

- A、热可以自发地从低温物体传向高温物体
- B、可以制造一种发动机,它能从一个热源取得热量,使之完全变为机械能
- C、一切热力过程都具有方向性,其能量的转换利用有一定的限度

3、为了防止下次开机困难或出现湿冲程,制冷系统需安装供液电磁阀,其作用是防止停机后过多的制冷剂进入( )。( B )

- A、气液分离器
- B、蒸发器
- C、冷凝器

4、产生职业病危害的用人单位的工作场所( )。( A )

- A、应当有与职业病危害防护相适应的设施
- B、无需设立更衣间、洗浴室

C、可以与无害作业混合使用

5、低温设备安装时,为尽可能减少“冷桥”现象,在基础之上应增设( )。

( C )

A、橡胶

B、钢元

C、垫木

6、冷却着火区域及火场中的氮气瓶,可以使用( )。( B )

A、水蒸气

B、雾状水

C、冷却水

7、制冷空调设备的压力保护性继电器使电动机断电,重新启动电动机前必须( )复位。( C )

A、间接

B、自动

C、手动

8、压缩过程一般被看作( )过程。( B )

A、等焓

B、等熵

C、等压

9、处理氨冷机漏氨事故时,抢修人必须穿戴的物品不包括( )。( C )

A、防毒面具

B、防氨服

C、橡胶绝缘靴

10、实现压缩机制冷循环是电动机将电能转换成( )。( C )

A、热能

B、电能

C、机械能

11、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有规定的安全距离、( ) ( B )

A、技术要求

B、安全防护措施

C、附属设施

12、当制冷剂的瓶阀出现冻结时,应该把钢瓶移到温度较高的地方( )使用明火对制冷剂钢瓶进行加热。( B )

A、同时

B、禁止

C、适当

13、影响容积效率的诸多因素中,最要的影响因素是( )。( A )

A、泄漏

B、吸入损失

C、加热损失

14、根据传热管排列不同分为淋水式冷凝器和螺旋管式淋水冷凝器,其中由无缝钢管弯制成螺旋形管组装而成的称为( )冷凝器。( B )

A、淋水式

B、螺旋管淋水式

C、横管淋水式

15、每顶安全帽上应有( )。( C )

A、制造厂名称、型号、单位名称、制造年月,许可证编号

B、制造厂名称、单位名称、商标,制造年月,许可证编号

C、制造厂名称,商标,型号,制造年月,许可证编号

16、当支撑脚手架顶层水平杆承受荷载时,应经计算确定其杆端悬臂长度,并应小于( ) mm ( B )

A、100

B、150

C、200

D、300

17、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满( )的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。( A )

A、一年

B、二年

C、三年

D、四年

18、氨制冷系统中,与制冷剂接触的密封垫片必须使用高纯度的( )材料。

( A )

A、铝

B、铜

C、钢

19、漏电保护器动作检测 ( ) 不少于一次 ( A )

A、每天

B、每月

C、每季度

D、每年

20、氨吸收式制冷系统中,冷凝器内的冷凝温度和冷却介质的温度相比 ( )。( B )

A、蒸发温度低

B、冷却介质温度低

C、两者差不多

21、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。这里的“有关人员”指 ( )，都有职责向本单位领导或和有关部门报告。( D )

A、事故发生当事人

B、施工现场的管理人员

C、事故发生时现场的其他作业人员

D、B 和 C

22、在道路危险货物运输过程中，下列做法中错误的是 ( )。( B )

A、因住宿或发生影响正常运输的情况需较长时间停车时，驾驶人员、押运人员应采取相应警示和安全措施；运输剧毒化学品或易爆危险化学

品的，除采取警示和安全措施外，还应向当地公安机关报告

B、驾驶员一次连续驾驶 8 小时应休息 20 分钟以上

C、出车前，检查车辆轮胎有无裂纹变形、螺栓是否完整紧固

D、运输剧毒化学品等有规定运行路线和时间的危险货物运输车辆，要按照既定的路线和时间运行，不得随意改变

23、必须把起吊物品提升到安全高度，一般从地面到物品底端（ ）米，才能作水平运动。（ D ）

A、 1

B、 2

C、 4

D、 0.5

24、氨在标准状态下的蒸发温度是（ ）°C。（ C ）

A、 25

B、 0

C、 -33.3

25、溴化锂吸收式制冷机机组中溴化锂溶液的 PH 值应调整到正常范围为（ ）。（ B ）

A、 7.5 以下

B、 9.5 至 10.5

C、 10.5 以上

26、在施工现场搭设了一个长 6m、宽 0.6m、高 4.5m 的一个现浇混凝土的梁模板，其支撑用的是  $\Phi 48$  和  $\Phi 51$  的两种型号钢管直接支撑在

地面上，浇筑混凝土时，钢管沉陷，模板严重变形。请判断事故原因。

(3) 两种钢管混用。( ) (A)

A、正确

B、错误

27、安装高度超过( ) m 的物料提升机应必须使用附墙架。( B )

A、25

B、30

C、35

D、40

28、烟流动的原因之一是烟囱效应,其主导因素是( )。( B )

A、高温

B、自然风、外界风力与高温

C、外界风力

29、特种作业人员的条件不包括( )。( B )

A、年龄满 18 岁

B、身高 1.7m 以上

C、初中以上文化

30、用真空泵抽真空的方式通常不含( )抽真空。( C )

A、低压侧

B、双侧

C、干燥

31、职业道德行为修养的内容包括有( )。( C )

A、职业道德含义

B、职业道德批评

C、职业道德规范

32、职业道德行为的特点之一是( )。( B )

A、认真修养,才能成为高尚的人

B、对他人和社会影响重大

C、不管行为方式如何,只要效果好

33、高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少( )个月后方可独立上岗。( B )

A、 1

B、 2

C、 3

34、高压容器通常选用的安全阀是( '安 全生 产模拟考试一点通')。( C )

A、玻璃式

B、易熔式

C、弹簧式

35、建筑施工企业应当按照安全生产许可证的管理规定向( )以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。( A )

A、省级

B、市级

C、部级

D、县级



36、根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，下列必须安装卫星定位装置的营运车辆为（ ）。( ABCD )

- A、载客汽车
- B、危险货物运输车辆
- C、半挂牵引车
- D、总质量为 12 吨及以上的普通货运车辆

37、选择漏电保护器额定漏电动作参数的依据有（ ）。( CDE )

- A、负荷的大小
- B、负荷的种类
- C、设置的配电装置种类
- D、设置的环境条件
- E、安全界限值

38、下列哪些属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围（ ）。( ACDE )

- A、地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程
- B、施工高度 30m 及以上的建筑幕墙安装工程
- C、采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程
- D、跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程；跨度大于 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程
- E、开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程

39、高空施焊时必须使用标准的防火（ ），戴头罩。( B )

A、焊具

B、安全带

C、工作服

D、工具

40、实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向（ ）负责，服从（ ）对施工现场的安全生产管理。（ C ）

A、建设单位

B、监理单位

C、总承包单位

D、项目管理单位

41、某建筑施工企业发生生产安全事故后,事故现场有关人员、单位负责人、各级地方人民政府应按照规定及时进行报告。下列关于事故报告的说法中,正确的是（ ）。（ C ）

A、单位负责人接到事故报告后,应在 2 小时内向事故发生地县级以上人民政府报告

B、一般事故应逐级上报至省级人民政府安全生产监督管理部门

C、事故报告应包括发生的时间、地点以及事故现场情况,事故的简要经过

D、火灾事故自发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应及时补报

42、工作场所的职业病防护设施的设置应（ ）。（ A ）

A、与职业病危害防护相适应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/417144030141006114>