

演讲人:

日期:

CATALOGUE



CHAPTER 塑胶模验收概述

验收目的与意义



● 确保模具符合设计要求

通过验收流程,确保塑胶模具的设计、制造和装配符合预定的要求,满足使用功能和外观标准。

● 提高模具质量

验收过程中对模具进行全面检查,及时发现并纠正问题,提高模具的质量和稳定性。

● 保证生产效益

通过验收合格的模具投入生产,可以减少故障和维修次数,提高生产效率和经济效益。

验收范围及对象

模具外观

检查模具外观是否完整,表面有 无裂纹、锈蚀、划痕等缺陷。

模具功能

检查模具的成型、脱模、顶出等功能是否正常,是否符合设计要求。



模具结构

检查模具结构是否合理,各部件 是否安装牢固,活动部件是否灵 活。

模具材料

检查模具所用材料是否符合规定 ,热处理是否合格,硬度是否达 到要求。

验收基本原则



公正性原则

验收过程应公正、客观,不受任何主观因素的影响。

科学性原则

验收应依据科学的方法和标准,进行准确、全面的检测和评估。

实用性原则

验收应注重模具的实用性和生产效益,确保模具能够满足实际生产需求。

安全性原则

验收过程中应确保人员和设备的安全, 遵守安全操作规程。

CHAPTER 02 塑胶模验收准备工作

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/538067141142007010