

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习

备考题库训练—习题强化

考前模拟测试—模拟演练

通关宝典梳理—真题体验

技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

中国计量大学

2019 年硕士研究生招生考试试题

考试科目代码：822

考试科目名称：传感器技术 2

所有答案必须写在报考点提供的答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效。

一、物理概念或名词解释（每小题 3 分，共 $3 \times 10 = 30$ 分）

1. 传感器
2. 静态测量不确定度
3. 应变片的温度误差
4. 差动变压器的零点残余电压
5. 电容式传感器
6. 霍尔式传感器
7. 正压电效应
8. 红限频率
9. 长光栅
10. 热电效应

二、填空题（每空 0.5 分，共 $0.5 \times 40 = 20$ 分）

1. 传感器的标定，就是通过试验确立传感器的_____与_____之间的关系。传感器使用一段时间（中国计量法规定一般为_____）后，必须对其主要技术指标再次进行标定。传感器的标定分为_____和_____两种。在标定传感器时，所用_____的准确度通常要比待标定传感器的准确度高_____（至少要高_____以上）。
2. 电阻应变片的灵敏系数 k 和电阻丝的灵敏系数 k_0 的大小关系为：_____，其原因主要有两点：_____、_____. 经常采用电桥电路对电阻应变片的微小_____变化进行测量，根据接入应变片的_____不同，电桥可分为

单臂电桥、双臂差动电桥和四臂差动电桥。输入输出具有线性关系的是_____和_____。对于双臂差动电桥，在试件上安装两个工作应变片，一片_____，另一片_____，然后接入电桥的_____上，若桥臂比 $n=1$ ，电源电压为 E ，则其灵敏度为_____。

3. 磁性材料在磁场中磁化时，_____会发生微小的变化，去掉磁场后，又恢复到原来形状，这种现象称为_____，又称为_____。_____是反映这种效应程度强弱的重要属性参数。这种现象是_____的，如果外部对磁性材料施加力，使之产生_____，则磁性材料的磁化状态会发生变化，即_____，也称为维拉利效应。磁性材料具有一个磁性转变温度，称为_____，用 T_c 表示。当温度 $t < T_c$ 时，这种材料才具有_____；当温度 $t > T_c$ 时，这种材料的磁化率很小，呈现_____。

4. 光纤是一种传输光的细丝，通常由两种不同光学性质的材料组成，其结构由内到外分别是_____和_____，折射率大小方面要求前者_____后者。光纤传光的基础是光的_____。光纤的数值孔径 NA 越大，表明光源到光纤的耦合效率_____。数值孔径仅决定于光纤的_____，与光纤的_____无关。在传感型光纤传感器中，光纤中光的_____、_____、_____和_____等参量随着光纤所处环境（如应变、温度等）而改变，利用这些特性便可实现传感测量。

三、单选题（每小题 2 分，共 $2 \times 10 = 20$ 分）

1. 传感器动态特性的实验标定法，不包括（_____）。
A. 阶跃信号响应法 B. 正弦信号响应法
C. 随机信号响应法 D. 最小二乘法
2. 下列关于应变片的说法，错误的是（_____）。
A. 箔式应变片横向效应较小 B. 半导体材料不能做应变片
C. 应变片最常用阻值为 120Ω D. 应变片基长越短，动态响应越好
3. 下列选项中，不属于电感式传感器的是（_____）。
A. 气隙型自感传感器 B. 电涡流式传感器
C. 磁栅式传感器 D. 压磁式传感器

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/588012132131006077>