2023 年安全员之 A 证 (企业负责人) 提升训练试卷 A 卷附答案

单选题(共40题)

- 1、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权()。
- A. 当场予以纠正或作出处理决定
- B. 事后作出纠正或作出处理决定
- C. 不作处理
- D. 交给领导处理

【答案】 A

- 2、在距坠落高度基准面()有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。
- A. 1M 或 1M 以上
- B. 2M 或 2M 以上
- C. 1M 至 4M
- D. 3M 或 3M 以上

【答案】 B

- 3、弹性原理,是指管理必须要有很强的适应性和灵活性,用以适应系统外部环境和内部条件千变万化的形势,实现灵活管理。根据上述定义,下列体现了弹性原理的是()。
- A. 尽管企业并无规定,但许多员工在工作繁忙时会自觉选择加班
- B. 《公务员法》中明确规定了公务员的职级评定及晋升办法
- C. 学校实行封闭式管理方式, 所有学生在规定期间严禁离开校园
- D. 考虑到未来可能出现的多种情况和风险因素,多准备几套备用方案

【答案】 D

D. 开除

A. 宪法

B. 法律

C. 行政法规

D. 国际条约

【答案】 A

A. 应该

B. 必须

C. 需要

D. 可以

才能形成有效的管理运动。

【答案】 C

是我国最高的法律渊源的是()

4、根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人未按有关规定保证安全生产所需的资金投入,导致发生生产安全事故,尚不够刑事处罚的,对企业主要负责人应当给予()的处分。
A. 2 万元以下罚款
B. 降职
C. 撤职

5、作为我国的根本大法,在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力,

6、封闭原理是指任何一个系统内的管理手段()构成一个连续封闭的回路,

【答案】 B

7、2008年1月28日,建设部发布《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号),规定国务院建设行政主管部门对全国的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理,()以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

- A. 乡级
- B. 县级
- C. 市级
- D. 省级

【答案】 B

- 8、下列不属于非法财物和违法所得的是()。
- A. 实施违法行为的工具
- B. 违禁物品
- C. 民事赔偿
- D. 非法金钱收入

【答案】 C

- 9、从轻处罚是指对违法当事人在法定处罚幅度内()予以处罚。
- A. 低于处罚幅度
- B. 高于处罚幅度
- C. 就轻就低
- D. 最低限度以下

【答案】 C

- 10、如因设计结构外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的要求()。
 A. 经建设单位批准
 B. 经设计单位认可
- C. 经监理单位同意
- D. 重新审核

【答案】 D

- 11、工程()对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。
- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 B

- 12、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,()应当组织专家对专项方案进行论证。
- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 建设单位

【答案】 C

- 13、安全生产标准化是指通过建立(),制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。
- A. 安全生产规章制度
- B. 安全生产责任制
- C. 安全生产法律法规体系
- D. 安全生产标准化制度

【答案】 B

- 14、爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义是公民道德建设的()。
- A. 核心
- B. 基本要求
- C. 原则
- D. 行为准则

【答案】 B

- 15、()必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
- A. 混凝土工
- B. 登高架设作业人员
- C. 抹灰工
- D. 木工

【答案】 B

16、安全生产管理人员职业道德建设,要突出()在建筑职业道德建设中的主体作用。

- A. 政府主管部门行
- B. 企业协会
- C. 企业
- D. 主要负责人

【答案】C

17、狭义的法律,是专指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件,其法律效力仅次于()。

- A. 宪法
- B. 国际条约
- C. 行政法规
- D. 行政规章

【答案】 A

18、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,下列说法错误的是()。

A. 建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人

- B. 建筑施工专业承包资质序列企业: 一级资质不少于 4 人; 二级和二级以下资质企业不少于 3 人
- C. 建筑施工劳务分包资质序列企业: 不少于 2 人
- D. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2 人的专职安全生产管理人员

【答案】 B

19、为了加强建筑超重机械的安全监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众的生命和财产安全,中华人民共和国住房和城乡建设部分布了《建筑超重机械安全监督管理规定》根据规定回答以下问题:

- A. 定期检验报告
- B. 备案证明
- C. 维修和技术改造记录
- D. 历史安装验收资料

【答案】 B

20、()即为达到既定的目的而故意造成的事故。对已确定为破坏性事故的,应由公安机关和企业保卫部门认真追查破案、依法处理。

- A. 破坏性事故
- B. 责任事故
- C. 非破坏性事故
- D. 非责任事故

【答案】 A

21、特种设备存在严重事故隐患,无改造、修理价值,或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的,特种设备使用单位应当依法履行()义务。

- A. 继续使用
- B. 维修后使用
- C. 报废
- D. 报告

【答案】 C

- 22、某生产经营单位与从业人员订立的劳动合同中,有免除从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的条款。依据《安全生产法》的规定。下列说法正确的是()。
- A. 该合同无效
- B. 对该单位主要负责人处二万元以下罚款
- C. 对该单位主要负责人处二万元以上十万元以下的罚款
- D. 对该单位处二万元以上十万元以下的罚款

【答案】C

- 23、《建筑起重机械安全监督管理规定》适用于建筑起重机械的()。
- A. 设计、安装、拆卸、使用及其监督管理
- B. 设计、安装、拆卸、制造及其监督管理
- C. 租赁、安装、拆卸、使用及其监督管理
- D. 设计、安装、拆卸、租赁及其监督管理

【答案】C

- 24、某地城建集团将一栋高 30m,建筑面积为 8000 m²写字楼拆除项目,发包给不具有爆破与拆除资质的亿方劳务公司,由于该劳务公司没有相关的作业经验,不了解拆除作业的危险性,未对作业的相关人员进行技术交底。在未制定施工方案的情况下,施工班组长凭借以往经验进行拆除作业。当第 7 层承重梁拆至一半时,楼板不堪重负,全部楼板塌下,造成多名作业人员被压身亡,现场管理人员匆忙组织作业人员进入事故现场进行抢险救援,造成二次坍塌,扩大事故后果。请回答:
- A. 先造的先拆, 后造的后拆
- B. 自上而下, 先次后主
- C. 先拆承重, 后拆非承重

D. 自下而上, 后造先拆

【答案】 B

25,	施工安全日记记录要	()	`	完整、	真实、	文字简明扼要。

- A. 生动
- B. 及时
- C. 超时
- D. 主动

【答案】 B

- 26、下列关于安全生产检查工作程序的排序中,正确的是()。
- A. 安全检查准备→实施安全检查→通过分析做出判断→及时做出决定进行处理 →整改落实
- B. 安全检查准备→通过分析做出判断→实施安全检查→及时做出决定进行处理 →整改落实
- C. 安全检查准备→实施安全检查→及时做出决定进行处理→通过分析做出判断 →整改落实
- D. 安全检查准备→及时做出决定进行处理→实施安全检查→通过分析做出判断 →整改落实

【答案】 A

27、使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起()日内,向工程所在地人民政府建设主管部门办理建筑机械使用登记

- A. 15
- B. 20
- C. 25

【答案】 D

28、依据《安全生产法》的规定,生产经营单位必须依法参加(),为从业人员缴纳保险费。

- A. 工伤保险
- B. 养老保险
- C. 医疗保险
- D. 失业保险

【答案】 A

29、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位 应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经()技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 城建单位

【答案】C

30、元广建设集团是一大型建筑公司,根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证,请判断下列论述是否正确:

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/64813514303 7006053