

# 电梯安全员模拟考试题库 588 题

## 一、判断题

1. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。（）

错误

正确

标准答案：Y 正确

2. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当建立健全特种设备安全和节能责任制度。（）

错误

正确

标准答案：Y 正确

3. 《特种设备安全监察条例》规定，电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

错误

正确

标准答案：Y 正确

4. 申请《特种设备作业人员证》的人员身体健康应当满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求。

错误

正确

标准答案：Y 正确

5. 制定《中华人民共和国特种设备安全法》目的是：加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。（）

错误

正确

标准答案：Y 正确

6. 电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责

错误

正确

标准答案：Y 正确

7. 电梯及安全设施进行预防性保养至少每 15 日一次。

错误

正确

标准答案：Y 正确

8. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。（）

错误

正确

标准答案：Y 正确

9. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府对本行政区域特种设备安全实施监督管理。（）

错误

正确

标准答案：N 错误

10. 安全三角钥匙必须是特殊配制，必须妥善保管，有指定的人员使用，切不可给无资质人员或无关人员使用。

错误

正确

标准答案：Y 正确

11. 特种设备使用单位发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下罚款。

错误

正确

标准答案：Y 正确

12. 作业人违章操作或者管理造成特种设备事故的，终身不得申请《特种设备作业人员证》。

错误

正确

标准答案：Y 正确

13. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位立即（），主动召

回。

A. 分析原因

B. 找出问题

C. 停止生产

标准答案：CC

14. 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的情况书面告知市质监局或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

错误

正确

标准答案：Y 正确

15. 国务院关于修改后《特种设备安全监察条例》，于2009年5月1日实施。

错误

正确

标准答案：Y 正确

16. 特种设备使用单位应对在用的特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查

错误

正确

标准答案：Y 正确

17. 《特种设备安全监察条例》规定，场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。

错误

正确

标准答案：Y 正确

18. 紧急电动运行后，应切断轿厢内、轿顶以外的所有电路。

错误

正确

标准答案：Y 正确

19. 限速装置它与轿厢安全钳联动组成监控和阻止电梯超速的保护装置。

错误

正确

标准答案：Y 正确

20. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进

行整改的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处 2000 元以上 2 万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。

错误

正确

标准答案：Y 正确

21. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监察管理部门责令改正，处 5 万元以上 20 万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格。

错误

正确

标准答案：Y 正确

22. 特种设备安全管理员须经特种设备监察机构设立的专门考核单位培训后，持证上岗。

错误

正确

标准答案：错误

23. 安全钳是一种使轿厢制停在导轨上的机械装置，它是由钢丝绳或链条悬挂的，电梯轿厢均应设置。

错误

正确

标准答案：Y 正确

24. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（ ）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A. 安全生产监督管理部门

B. 质量技术监督部门

C. 地方各级人民政府

D. 劳动部门

标准答案：CC

25. 日常维护保养单位在接到关人故障报告后的（ ）分钟内赶到现场完成排险救援。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 60

标准答案：B

26. 锅炉、压力容器、电梯等特种设备的维修单位，应有与特种设备维护相适应的专业技术人员和工人，以及必要的（ ），并经所属地区的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。

- A. 质保体系
- B. 施工设备
- C. 维修技术
- D. 检测手段

标准答案：DD

27. 电梯发生关人事故时，应劝阻乘客不要自行脱离轿厢，耐心等待（ ）。

- A. 修理
- B. 检查
- C. 救援
- D. 抢救

标准答案：CC

28. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处（ ）罚款，有违法所得的，没收违法所得。

- A. 1万元以上5万元以下
- B. 2万元以上5万元以下
- C. 1万元以上10万元以下
- D. 3万元以上30万元以下

标准答案：CC

29. 电梯井道建筑工程质量影响电梯安装，电梯安装单位不遵守施工总承包单位安全管理要求，需要追究（ ）责任。

- A. 法人
- B. 当事人
- C. 负责人
- D. 管理员

标准答案：BB

30. 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（ ）应当置于该特种设备的显著位置。

- A. 使用证书
- B. 登记证号

- C. 登记标志
  - D. 登记机关名称
- 标准答案：CC

31. 《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，应承担的法律责任是（）

- A. 吊销营业执照
- B. 责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

标准答案：BB

32. 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。责令限期改正；逾期未改正的，（）。

- A. 吊销营业执照
- B. 责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

标准答案：BB

33. 电梯维护保养单位在发生电梯故障时应（）予以排除。

- A. 马上
- B. 尽快
- C. 及时
- D. 等待

标准答案：CC

34. 《中华人民共和国特种设备安全法》明确，为了加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，制定本法。

错误

正确

标准答案：Y 正确

35. 特种设备使用单位使用不符合能效指标，未及时采取相应措施，逾期未改正的，处（）元以下罚款。

- A. 1000元以上2万元以下
- B. 2000元以上2万元以下
- C. 5000元以上2万元以下
- D. 1万元以上2万元以下

标准答案：BB

36. 电梯生产单位可以向其他单位转借从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证

书。

错误

正确

标准答案：N 错误

37. 电梯使用单位应制订电梯安全使用（）制度。

A. 运行

B. 考核

C. 管理

D. 监管

标准答案：CC

38. 电梯制造单位应向使用单位提供专业排险救援等技能（）。

A. 指导

B. 培训

C. 操作

D. 演示

标准答案：BB

39. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合（）指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。

A. 安全

B. 性能

C. 能效

D. 节能

标准答案：CC

40. 日常维护保养的要求至少每（）日对电梯及安全设施进行一次预防性保养。

A. 5日

B. 15日

C. 30日

D. 60日

标准答案：BB

41. 电梯安装施工过程中，应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并（），明确各自的安全责任。

A. 签订安全合同

B. 签订施工合同

C. 订立合同

标准答案：CC

42. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（）个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

标准答案：AA

43. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对检验、检测结果和（）负责。

- A. 评定结论
- B. 检查结论
- C. 鉴定结论

标准答案：CC

44. 《特种设备安全监察条例》中规定，从事监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经（）特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员资格证书，方可从事检验检测工作。

- A. 国务院
- B. 省级
- C. 市级
- D. 所属地区

标准答案：AA

45. 本地区建设、公安、安全监察、工商、土地资源等行政管理部门应当根据各自职责，共同做好本地区电梯的安全（）工作

- A. 检查
- B. 检测
- C. 监察
- D. 试验

标准答案：CC

46. 从事电梯安装、改造、维修、日常维护保养的作业人员以及检验检测人员应当依法取得相应的许可证书。

错误

正确

标准答案：Y 正确



47. 电梯轿厢滞留人员 2 小时以上的属于 ( )

- A. 一般事故
- B. 严重事故
- C. 较大事故

标准答案: AA

48. 《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施七类设备。

错误

正确

标准答案: 错误

49. 特种设备使用单位发生一般事故的, 处 10 万元以上 20 万元以下罚款。

错误

正确

标准答案: 正确

50. 对迟报、漏报、瞒报或者谎报事故、妨碍事故救援或者事故调查处理, 应当依法给予降级或者撤职的处分, 触犯刑律的, 依照刑法关于受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定, 依法追究刑事责任。

错误

正确

标准答案: 正确

51. 对安全装置、限速器、缓冲器安全试验每季度进行一次

错误

正确

标准答案: 错误

52. 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。

错误

正确

标准答案: 错误

53. 电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明, 应专用, 非授权人员不得进入。

错误

正确

标准答案: 正确

54. 《特种设备安全监察条例》中规定，从事特种设备作业人员，未取得相应特种作业人员证书上岗作业的特种设备使用单位，由特种设备安全监察管理部门责令限期改正，逾期不改，处 2000 元以上 2 万元以下的罚款

错误

正确

标准答案：正确

55. 《特种设备安全监察条例》规定，电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

错误

正确

标准答案：正确

56. 限速器是一种当轿厢运行速度超过设计规定速度时，限速器就立即动作，使得安全钳能够紧紧的将轿厢夹持在电梯运行的导轨之上，防止轿厢坠落和向上超速的安全装置。

错误

正确

标准答案：正确

57. 电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期满前的 30 日内向检验机构提出定期检验申请。

错误

正确

标准答案：正确

58. 垂直运输电梯工作特点它是一种复杂的机电设备，它由许多机构和电气控制设备组成。

错误

正确

标准答案：Y 正确

59. 《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场内专用机动车辆、以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。（）

错误

正确

标准答案：正确

60. 未经核准擅自从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验等检验检测活动的，予以取缔并没收违法所得。

错误

正确

标准答案：正确

61. 从事电梯安装、改造、维修，日常维护保养的作业人员应当依法取得相应的资格证书。

错误

正确

标准答案：正确

62. 电梯的改造、重大维修，应当遵循科学性、先进性原则，符合国家强制性和安全技术规范的要求。

错误

正确

标准答案：正确

63. 层门门锁是电梯监控未关闭的层门的重要机械电气联锁安全装置。

错误

正确

标准答案：正确

64. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。（）

错误

正确

标准答案：错误

65. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。（）

错误

正确

标准答案：正确

66. 特种设备安全管理员应当配合特种设备检验检测机构作好定期检验检测工作。

错误

正确

标准答案：正确

67. 特种设备安全管理员应当根据本企业制定特种设备事故应急措施和救援预案。

错误

正确

标准答案：正确

68. 电梯安装、改造和重大维修单位应当向使用单位提供电梯安装、改造和重大维修的质量合格证书，并提供一年的售后服务

错误

正确

标准答案：错误

69. 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果，鉴定结论负责。

错误

正确

标准答案：正确

70. 特别重大事故是指直接经济损失 2000 万元以上的设备事故。

错误

正确

标准答案：错误

71. 限速器是一种当轿厢运行速度超过设计规定速度时，限速器就立即动作，使得安全钳能够紧紧的将轿厢夹持在电梯运行的导轨之上，防止轿厢坠落和向上超速的安全装置。

错误

正确

标准答案：正确

72. 特种设备安全管理员应当配合特种设备检验检测机构作好定期检验检测工作。

错误

正确

标准答案：Y 正确

73. 门联锁安装在各层层门上，用机械与电子联锁共同保护。

错误

正确

标准答案：N 错误

74. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。（）

错误

正确

标准答案：Y 正确

75. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检验和维护保养。

错误

正确

标准答案：错误

76. 消防电梯、病床电梯、无机房货梯是属于乘客电梯的类别。

错误

正确

标准答案：正确

77. 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。

错误

正确

标准答案：正确

78. 特种设备使用单位发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下罚款。

错误

正确

标准答案：正确

79. 对安全装置、限速器、缓冲器安全试验每季度进行一次

错误

正确

标准答案：错误

80. 电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明，应专用，非授权人员不得进入。

错误

正确

标准答案：正确

81. 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。

错误

正确

标准答案：正确

82. 特种设备作业人员，复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。

错误

正确

标准答案：正确

83. 消防电梯、病床电梯、无机房货梯是属于乘客电梯的类别。

错误

正确

标准答案：正确

84. 特别重大事故是指直接经济损失 2000 万元以上的设备事故。

错误

正确

标准答案：错误

85. 一般事故应由设区的市的特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

错误

正确

标准答案：正确

86. 《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场内专用机动车辆、以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。（）

错误

正确

标准答案：正确

87. 从事电梯安装、改造、维修，日常维护保养的作业人员应当依法取得相应的资格证书。

错误

正确

标准答案：正确

88. 特种设备投入使用前或使用后 30 日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自投入使用的，逾期未整改的处以 2 万元以上罚款。

错误

正确

标准答案：错误

89. 电梯的改造、重大维修，应当遵循科学性、先进性原则，符合国家强制性和安全技术规范的要求。

错误

正确

标准答案：正确

90. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。（）

错误

正确

标准答案：错误

91. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。（）

错误

正确

标准答案：正确

92. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检验和维护保养。

错误

正确

标准答案：错误

93. 电梯安装、改造和重大维修单位应当向使用单位提供电梯安装、改造和重大维修的质量合格证书，并提供一年的售后服务

错误

正确

标准答案：错误

94. 《特种设备安全监察条例》规定，电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

错误

正确

标准答案：正确

95. 安全三角钥匙必须是特殊配制，必须妥善保管，有指定的人员使用，切不可给无资质人员或无关人员使用。

错误

正确

标准答案：正确

96. 安全三角钥匙锁，是供有资职人员，在电梯发生意外情况，需要在层门外将层门打开时用的专用钥匙打开层门的特殊安全门锁。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

97. 《中华人民共和国安全生产法》于 2004 年 11 月 1 日施行。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

98. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检验和维护保养。

错误

正确

标准答案：错误

99. 未经核准擅自从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验等检验检测活动的，予以取缔并没收违法所得。

错误

正确

标准答案：正确



100. 消防电梯、病床电梯、无机房货梯是属于乘客电梯的类别。

错误

正确

标准答案：正确

101. 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。

错误

正确

标准答案：正确

102. 特种设备使用单位发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下罚款。

错误

正确

标准答案：正确

103. 对迟报、漏报、瞒报或者谎报事故、妨碍事故救援或者事故调查处理，应当依法给予降级或者撤职的处分，触犯刑律的，依照刑法关于受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

错误

正确

标准答案：正确

104. 对安全装置、限速器、缓冲器安全试验每季度进行一次

错误

正确

标准答案：错误

105. 电梯的改造、重大维修，应当遵循科学性、先进性原则，符合国家强制性和安全技术规范的要求。

错误

正确

标准答案：正确

106. 电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明，应专用，非授权人员不得进入。

错误

正确

标准答案：正确

107. 《中华人民共和国特种设备安全法》要求特种设备所有单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，必要时还应做出记录。（）（1分）

错误

正确

标准答案：错误

108. 《特种设备安全监察条例》规定，电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

错误

正确

标准答案：正确

109. 限速器是一种当轿厢运行速度超过设计规定速度时，限速器就立即动作，使得安全钳能够紧紧的将轿厢夹持在电梯运行的导轨之上，防止轿厢坠落和向上超速的安全装置。

错误

正确

标准答案：正确

110. 电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期满前的 30 日内向检验机构提出定期检验申请。

错误

正确

标准答案：正确

111. 特别重大事故是指直接经济损失 2000 万元以上的设备事故。

错误

正确

标准答案：错误

112. 一般事故应由设区的市的特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

错误

正确

标准答案：正确

113. 《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场内专用机动车辆、以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。（）

错误

正确

标准答案：正确

114. 《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施七类设备。

错误

正确

标准答案：错误

115. 从事电梯安装、改造、维修，日常维护保养的作业人员应当依法取得相应的资格证书。

错误

正确

标准答案：正确

116. 制定《中华人民共和国特种设备安全法》最重要的目的是制裁各种特种设备安全违法犯罪行为。（）

错误

正确

标准答案：错误

117. 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。

错误

正确

标准答案：错误

118. 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施安装、改造、维修竣工后，其施工单位应在验收后 15 日内，将有关技术资料移交使用单位。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

119. 特种设备使用单位发生较大事故的，处 20 万元以上 50 万以下罚款。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

120. 特种设备作业人员无证擅自上岗，需负法律责任（1分）

错误

正确

标准答案：正确

121. 三角钥匙应由取得特种设备作业操作证即驾驶员保管和使用。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

122. 特种设备安全监察管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

123. 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应接受特种设备安全监察管理部门依法进行的特种设备安全监察。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

124. 特种设备投入使用前或使用后 30 日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自投入使用的，逾期未整改的处以 2 万元以上罚款。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

125. 层门门锁其作用可防止电梯在开门状态下轿厢运行的危险故障出现。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

126. 门联锁安装在各层层门上，用机械与电子联锁共同保护。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

127. 持证作业人违章操作或者管理造成特种设备事故的，终身不得申请《特种设备作业人员证》。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

128. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。（）（1分）

错误

正确

标准答案：正确

129. 特种设备使用单位发生一般事故的，处10万元以上20万元以下罚款。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

130. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园、医院、车站、客运码头、商场、体育馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施重点安全监督检查。（）（1分）

错误

正确

标准答案：正确

131. 对安全装置、限速器、缓冲器安全试验每季度进行一次（1分）

错误

正确

标准答案：错误

132. 电梯的日常维护保养单位应做好保存期不低于2年的保养记录（1分）

错误

正确

标准答案：错误

133. 使用单位应将电梯检验标记粘贴于电梯轿厢内。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

134. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

135. 特种设备存在严重事故隐患的，无改造维修价值或超过规定使用年限的特种设备使用单位应及时报废，并向原登记的安全监督部门办理注销。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

136. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。（）（1分）

错误

正确

标准答案：正确

137. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以同时两个以上检验、检测机构执业；变更执业机构的，应当依法办理变更手续。

（）（1分）

错误

正确

标准答案：错误

138. 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全节能知识。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

139. 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的情况书面告知市质监局或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

140. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

错误

正确

标准答案：错误

141. 根据国家规定，乘客注意事项警示标示安全色一般用红、白、蓝、绿四种颜色。（1分）

错误

正确

标准答案：错误

142. 安全钳是一种使轿厢制停在导轨上的机械装置，它是由钢丝绳或链条悬挂的，电梯轿厢均应设置。

错误

正确

标准答案：正确

143. 《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施七类设备。

错误

正确

标准答案：错误

144. 从事电梯安装、改造、维修，日常维护保养的作业人员应当依法取得相应的资格证书。

错误

正确

标准答案：正确

145. 特种设备投入使用前或使用后 30 日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自投入使用的，逾期未整改的处以 2 万元以上罚款。

错误

正确

标准答案：错误

146. 特种设备事故调查中，调查组可根据需要委托生产单位进行检验或技术鉴定。

错误

正确

标准答案：错误

147. 电梯的改造、重大维修，应当遵循科学性、先进性原则，符合国家强制性和安全技术规范的要求。

错误

正确

标准答案：正确

148. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

错误

正确

标准答案：错误

149. 层门门锁是电梯监控未关闭的层门的重要机械电气联锁安全装置。

错误

正确

标准答案：正确

150. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。（）

错误

正确

标准答案：错误

151. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。（）

错误

正确

标准答案：正确

152. 特种设备事故调查中，调查组可根据需要委托生产单位进行检验或技术鉴定。

错误



正确

标准答案：错误

153. 快速电梯：电梯额定速度  $1.0\text{m/s} \leq u < 2.5\text{m/s}$  的电梯。

错误

正确

标准答案：正确

154. 《特种设备安全监察条例》规定，电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后 30 日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

错误

正确

标准答案：正确

155. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员报告。（）

错误

正确

标准答案：错误

156. 特种设备安全管理员须经特种设备监察机构设立的专门考核单位培训后，持证上岗。

错误

正确

标准答案：错误

157. 制定《中华人民共和国特种设备安全法》最重要的目的是制裁各种特种设备安全违法犯罪行为。（）

错误

正确

标准答案：错误

158. 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果，鉴定结论负责。

错误

正确

标准答案：正确

159. 快速电梯：电梯额定速度  $1.0\text{m/s} \leq u < 2.5\text{m/s}$  的电梯。

错误

正确

标准答案：正确

160. 安全钳是一种使轿厢制停在导轨上的机械装置，它是由钢丝绳或链条悬挂的，电梯轿厢均应设置。

错误

正确

标准答案：正确

161. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员报告。（）

错误

正确

标准答案：错误

162. 特种设备安全管理员应当根据本企业制定特种设备事故应急措施和救援预案。

错误

正确

标准答案：正确

163. 电梯层门不应打开时却被打开，会造成电梯行驶故障事故。

错误

正确

标准答案：错误

164. 特种设备安全管理员应当配合特种设备检验检测机构作好定期检验检测工作。

错误

正确

标准答案：正确

165. 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果，鉴定结论负责。

错误

正确

标准答案：正确

166. 层门门锁是电梯监控未关闭的层门的重要机械电气联锁安全装置。

错误

正确

标准答案：正确

167. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则。（）

错误

正确

标准答案：错误

168. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。（）

错误

正确

标准答案：正确

169. 快速电梯：电梯额定速度  $1.0\text{m/s} \leq u < 2.5\text{m/s}$  的电梯。

错误

正确

标准答案：正确

170. 额定载重量，单位为千克（kg）；额定速度，单位为米/秒（m/s）；轿厢尺寸，以轿厢内的净尺寸轿厢宽度（A）和轿厢深度（B）来表示。

错误

正确

标准答案：正确

171. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员报告。（）

错误

正确

标准答案：错误

172. 特种设备安全管理员应当根据本企业制定特种设备事故应急措施和救援预案。

错误

正确

标准答案：正确

173. 电梯层门不应打开时却被打开，会造成电梯行驶故障事故。

错误

正确

标准答案：错误

174. 电梯安装、改造和重大维修单位应当向使用单位提供电梯安装、改造和重大维修的质量合格证书，并提供一年的售后服务

错误

正确

标准答案：错误

175. 一般事故应由设区的市的特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

错误

正确

标准答案：正确

176. 制定《中华人民共和国特种设备安全法》最重要的目的是制裁各种特种设备安全违法犯罪行为。（）

错误

正确

标准答案：错误

177. 特种设备作业人员，复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。

错误

正确

标准答案：正确

178. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检验和维护保养。

错误

正确

标准答案：错误

179. 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。

错误

正确

标准答案：正确

180. 对安全装置、限速器、缓冲器安全试验每季度进行一次

错误

正确

标准答案：错误

181. 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。

错误

正确

标准答案：错误

182. 电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明，应专用，非授权人员不得进入。

错误

正确

标准答案：正确

183. 安全三角钥匙必须是特殊配制，必须妥善保管，有指定的人员使用，切不可给无资质人员或无关人员使用。

错误

正确

标准答案：正确

184. 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县级以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。

错误

正确

标准答案：正确

185. 《特种设备安全监察条例》中规定，从事特种设备作业人员，未取得相应特种作业人员证书上岗作业的特种设备使用单位，由特种设备安全监察管理部门责令限期改正，逾期不改，处 2000 元以上 2 万元以下的罚款

错误

正确

标准答案：正确

186. 特种设备安全管理员，应具有初中以上文化程度，有从事特种设备操作或管理经历者。

错误

正确

标准答案：正确

187. 通常将电梯的组成为机房、井道、轿厢、层站四大部分。（1分）

错误

正确

标准答案：正确

188. 特种设备安全管理员须经特种设备监察机构设立的专门考核单位培训后，持证上岗。

错误

正确

标准答案：错误

## 二、单选题

189. 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》由政府的（）部门发布的。

A. 劳动和社会保障部

B. 国务院

C. 质量技术监督检验检疫总局

D. 安全生产监督管理局

标准答案：B

190. 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（）应当置于该特种设备的显著位置。

A. 使用证书

B. 登记证号

C. 登记标志

D. 登记机关名称

标准答案：C

191. 电梯乘客不得运载（）货物乘坐电梯。

A. 笨重

B. 超载

C. 滑动

D. 滚动

标准答案：B

192. 电梯维护保养单位在发生电梯故障时应（）予以排除。

- A. 马上
- B. 尽快
- C. 及时
- D. 等待

标准答案：C

193. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令使用单位停止使用有关特种设备，处（）罚款。

- A. 一万元以上五万元以下
- B. 二万元以上十万元以下
- C. 五万元以上十万元以下
- D. 三万元以上三十万元以下

标准答案：D

194. 当日使用电梯工作完毕后，安全管理员或电梯驾驶员应将电梯轿厢停放在（）位置。

- A. 底层
- B. 基站
- C. 顶层
- D. 使用层

标准答案：B

195. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（）应当置于该特种设备的显著位置。

- A. 使用证书
- B. 登记证号
- C. 登记标志
- D. 登记机关名称

标准答案：C

196. 特种设备使用单位在特种设备投入使用前或使用后 30 日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的，处以（）罚款。

- A. 500 元以上 1000 元以下
- B. 2000 元以上 2 万元以下
- C. 5000 元以上 5 万元以下
- D. 8000 元以上 10 万元以下

标准答案：B

197. 发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向（）单位报告

- A. 设备检验检测机构
- B. 设备使用注册登记机构
- C. 设备使用单位上级部门
- D. 设备生产厂

标准答案：B

198. 特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合（）要求。

- A. 经济运行
- B. 高效率运行
- C. 节能
- D. 安全

标准答案：C

199. 发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向（）单位报告

- A. 设备检验检测机构
- B. 设备使用注册登记机构
- C. 设备使用单位上级部门
- D. 设备生产厂

标准答案：B

200. 电梯乘客不得违反电梯安全（）警示操作电梯。

- A. 运行
- B. 使用
- C. 操作
- D. 监视

标准答案：B

201. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（）应当置于该特种设备的显著位置。

- A. 使用证书
- B. 登记证号
- C. 登记标志
- D. 登记机关名称

标准答案：C

202. 电梯安装施工过程中，应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并（），明确各自的安全责任。



- A. 签订安全合同
- B. 签订施工合同
- C. 订立合同

标准答案：C

203. 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备制造、安装、改造单位应具备条件：有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和（）

- A. 检测手段
- B. 检测制度
- C. 管理要求
- D. 考核方法

标准答案：A

204. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（）内，负责特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

- A. 一年
- B. 三年
- C. 五年

标准答案：B

205. 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行（）责任保险制度，提高事故赔付能力。

- A. 电梯、起重设备
- B. 锅炉、压力容器
- C. 特种设备

标准答案：C

206. 特种设备的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（）日内将有关技术资料移交使用单位。

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

标准答案：B

207. 特种设备使用单位在特种设备投入使用前或使用后 30 日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的，处以（）罚款。

- A. 500 元以上 1000 元以下
- B. 2000 元以上 2 万元以下
- C. 5000 元以上 5 万元以下

D. 8000 元以上 10 万元以下

标准答案：B

208. 电梯使用单位应制订电梯安全使用（）制度。

A. 运行

B. 考核

C. 管理

D. 监管

标准答案：C

209. 造成（）死亡，定为特别重大事故。

A. 3 人

B. 10 人

C. 30 人以上

D. 50 人以上

标准答案：C

210. 电梯安全管理员应聘用有（）文化程度、身体健康的在职人员来担任。

A. 初中以上

B. 高中以上

C. 大专以上

D. 本科以上

标准答案：B

211. 电梯的生产质量应当符合国家（）标准和安全技术规范的要求。

A. 一般性

B. 强制性

C. 非强制性

D. 参考

标准答案：B

212. 重大事故发生后由（）会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A. 安全生产管理局

B. 国务院特种设备安全监督部门

C. 事故调查处理中心

D. 市质量技术监督部门

标准答案：B

213. 电梯的生产质量应当符合国家（）标准和安全技术规范的要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697201051042006166>