



针织服装技术





常用的线迹和缝型



服装制图符号

服装



序号	符号形式	名称	说明
2		特殊放缝	
3		斜料	用有箭头的直线表示布料的经纬方向
4		单底褶	褶底在下的褶褶
5		折机	褶底在上的褶褶
6		等量号	
7		等分线	
8		直角	
9		车骨	
10		经向	有箭头直线表示布料的经纱方向
11		顺向	表示褶褶、省道、覆势等折倒方向(线尾的布料在线头的布料之上)



12		缩缝	用干布料缝合时收缩
13		肩棧	
14		拔开	
15		按扣	
16		钩扣	
17		开省	
18		拼合	表示相关布料拼合一致
19		衬布	表示衬布
20		合位	表示缝合时应对准的部位



序号	符号形式	名称	说明
21		拉链安装止点	
22		缝合止点	除缝合止点外,还表示缝合开始的位置、附加物安装的位置
23		拉伸	
24		收缩	
25		绳眼	两短线间距离表示绳眼大小
26		纽扣	表示钉扣的位置
27		省道	
28		对位记号	表示相关衣片两侧的对位



29		部件安装的位置	
30		布环安装位置	装车环的位置
31		线带安装位置	表示线带安装的位置及方向
32		钻眼位置	表示裁剪时需钻眼的位置
33		单向折裥	表示顺向褶自高向低的折倒方向
34		对合折裥	表示对合褶自高向低的折倒方向
35		褶折的省道	斜向表示省道的折倒方向
36		缉双止口	表示布边缉缝双道止口线

注 在制图中,若使用其他制图符号或非标准符号,必须在图纸中用图 and 文字加以说明。

塔克线的应用



司马克（打揽）







17 10:43AM

缉明线



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727102061010006143>