

2023 年安全员之 A 证（企业负责人）模拟考试试卷 B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、依据《煤矿建设项目安全设施监察规定》，煤矿建设项目在竣工完成后，生产经营单位在正式投入生产前进行了联合试运转3个月，因地质条件复杂，需要延长联合试运转的期限，则最多可以延长（ ）。

- A. 6 个月
- B. 9 个月
- C. 12 个月
- D. 18 个月

【答案】 B

2、对土方开挖后不稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能的破坏情况，采取（ ）的逆作法或部分逆作法施工。

- A. 自下而上、分段跳槽、及时支护
- B. 自上而下、分段跳槽、及时支护
- C. 自下而上、水平跳槽、临时支护
- D. 自上而下、水平跳槽、临时支护

【答案】 B

3、如果因强令冒险作业发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 5

【答案】 D

4、厕所大小应根据作业人员的数量设置。高层建筑施工高度超过（ ）层以后，每隔（ ）层宜设置临时厕所。

A. 10, 5

B. 6, 3

C. 12, 6

D. 8, 4

【答案】 D

5、“监督安装单位执行建筑起重机械安装工程专项施工方案情况”是（ ）单位的基本职责。

A. 安装

B. 使用

C. 监理

D. 建筑施工总承包

【答案】 C

6、项目组朱某、王某、彭某、李某四人在总装基地装配车间内铺设轮胎龙门吊小车电缆线。铺设一段后，天下雨，由于要赶工期，四人一起在雨期施工作业，先安装电缆拖铃，然后再铺设电缆。不料在铺设电缆的时候发生了触电伤亡事故。据事故调查，该项目安全管理不到位，施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有安全管理人员。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

A. 黄平市建筑设计院

B. 广平监理公司

- C. 太平建筑公司
- D. 黄平市友好饭店

【答案】 D

7、下列有关能级原理的说法正确的是（ ）。

- A. 能级原理是指管理系统必须是由若干相同能级处于不同层次合理地组合而成
- B. 在实际管理中如决策层、执行层、操作层就体现能级原理
- C. “人尽其才” “各尽所能” “责权利的统一” 不是利用了能级原理
- D. 以上三者都正确

【答案】 B

8、关于道德,说法错误的是（ ）。

- A. 引导人们追求至善的良师
- B. 催人奋进的引路人
- C. 公正的法官
- D. 社会矛盾的源头

【答案】 D

9、生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的（ ），保证安全生产责任制的落实。

- A. 综合管理
- B. 监督考核
- C. 监督管理
- D. 综合监督管理

【答案】 B

10、关于道德,说法错误的是()。

- A. 引导人们追求至善的良师
- B. 催人奋进的引路人
- C. 公正的法官
- D. 社会矛盾的源头

【答案】 D

11、元广建设集团是一大型建筑公司,根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证,请判断下列论述是否正确:

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 B

12、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施,施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。为赶工期,浇捣混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求,现场管理人员要求进行5楼模板拆除,在接近拆完时,突然一大片混凝土楼板掉落,导致5名拆模工人压在下边,经抢救无效死亡,事后可查该企业安全生产许可证已到期。请回答:

- A. 1
- B. 3
- C. 2
- D. 4

【答案】 B

13、生产经营单位应当建立健全（ ），采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

- A. 生产安全事故责任追究制度
- B. 生产安全事故隐患报告制度
- C. 生产安全事故隐患整改制度
- D. 生产安全事故隐患排查治理制度

【答案】 D

14、规范安全生产事故应急预案管理工作，是提高预案质量、科学开展应急救援工作的重要举措。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于企业应急预案论证或评审的说法，正确的是（ ）。

- A. 危险化学品存储企业应当对本单位编制的应急预案进行评审
- B. 金属冶炼企业应当对本单位编制的应急预案进行论证
- C. 大型食品加工企业应当对本单位编制的应急预案进行论证
- D. 小型家具制造企业应当对本单位编制的应急预案进行评审

【答案】 A

15、根据《安全生产法》，关于安全生产基本规定的说法，正确的是（ ）。

- A. 交通运输部负责道路运输安全、铁路运输安全、民航运输安全等监督管理工作
- B. 县级以上地方各级人民政府协助有关部门依法履行安全生产监管职责
- C. 工会发现危及从业人员生命安全的情况时，立即组织从业人员撤离危险场所
- D. 专业服务机构提供安全生产技术、管理服务，生产经营单位安全生产的责任由专业服务机构负责

【答案】 A

16、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高（ ），增强事故预防和应急处理能力。

- A. 安全生产技能
- B. 安全生产意识
- C. 安全培训技能
- D. 安全素质

【答案】 A

17、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现（ ）时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。

- A. 重大违法行为或者严重事故隐患
- B. 违反《特种设备安全监察条例》的规定
- C. 在用的特种设备不符合能效指标
- D. 在用的特种设备存在事故隐患

【答案】 A

18、《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬（ ）。

- A. 按照相应的伤残待遇标准。由所在单位按月支付
- B. 按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付
- C. 按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付
- D. 根据实际情况，由工伤保险基金支付

【答案】 B

19、任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业（ ）给不具备职业病防护条件的单位和个人。

- A. 安排
- B. 转移
- C. 分包
- D. 转让

【答案】 B

20、行走式塔式起重机的轨道及基础应按使用说明书的要求进行设置，且应符合现行国家标准（ ）及《塔式起重机》GB/T5031 的规定。

- A. 《起重机械超载保护装置》GB12602
- B. 《塔式起重机安全规程》GB5144
- C. 《起重机械安全规程》GB6067
- D. 《建筑起重机械安全监督管理规定》

【答案】 B

21、安全生产管理人员工作之余学习安全生产法律法规，这体现了其（ ）的职业道德。

- A. 高度负责
- B. 积极进取
- C. 爱好广泛
- D. 不怕困难

【答案】 B

22、基坑周边施工机械的布置、材料的堆放及运输应符合施工总平面设计的要求，并按支护方案控制地面荷载的布置，严禁超载。一般基坑周边（ ）m 范围内不宜堆载，（ ）m 范围内限制堆载。

A. 1.0、3.0

B. 1.5、2.0

C. 1.5、3.0

D. 1.5、3.5

【答案】 C

23、建筑施工企业“安管人员”安全合格证的考核部门是（ ）。

A. 企业安全部门

B. 建设行政主管部门

C. 安全生产监督管理部门

D. 质量技术监督管理部门

【答案】 B

24、事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间（ ）事故调查期限。

A. 全部计入

B. 不计入

C. 计入一半

D. 计入二倍

【答案】 B

25、某地第七建设工程有限公司以总承包身份承建当地和平饭店建设项目，并将建筑起重机械的安装工程发包给当地高制机械安装有限公司，项目的主体部分发包给具有相应资质的第三建筑有限公司。高制机械安装公司人员在现场安装物料提升机时，抽调民工参与机械的安装作业，造成机械倒塌，多人被压身亡，及经调查发现，高制机械在施工现场并没有配置安全管理人员。请回答：

- A. 1 万元以下
- B. 2 万元以下
- C. 3 万元以下
- D. 5 万元以下

【答案】 B

26、关于生产经营单位提取和使用安全生产费用，下列说法正确的是（ ）。

- A. 可以根据本单位情况自行决定是否提取安全生产费用
- B. 安全生产状况较好的单位可以不提取安全生产费用
- C. 可以用安全生产资金先行解决拖欠的农民工工资
- D. 应当按照国家有关规定提取和使用安全生产费用

【答案】 D

27、房屋建筑工程、城市轨道交通工程的安全生产费用提取标准是建筑安装工程造价的（ ）。

- A. 1.0%
- B. 1.5%
- C. 2.0%
- D. 2.5%

【答案】 C

28、以下属于目前我国社会保险的是（ ）。

- A. 商业保险
- B. 补充医疗保险
- C. 失业保险
- D. 意外保险

【答案】 C

29、当工程施工高度超过（ ）m时，应当配备有足够扬程的消防水源和必须保障畅通的疏散通道。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 C

30、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。

- A. 定期性
- B. 经常性
- C. 不定期
- D. 一般性

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768032022127006035>