



中华人民共和国国家标准

GB/T 12690.21—2024

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法

第 21 部分：稀土氧化物中硫酸根 含量的测定 硫酸钡比浊法

Chemical analysis methods for non-rare earth impurities of rare earth metals and
their oxides—

Part 21: Determination of sulfate radical content
in rare earth oxides—Barium sulfate turbidimetry

2024-10-26 发布

2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原理	1
5 试剂或材料	1
6 仪器设备	2
7 样品	2
8 试验步骤	2
8.1 试料	2
8.2 平行试验	2
8.3 空白试验	2
8.4 分析试液的制备	2
8.5 测定	3
8.6 标准曲线的绘制与测定	3
9 试验数据处理	4
10 精密度	4
10.1 精密度原始数据及统计	4
10.2 重复性	4
10.3 再现性	5

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》的第 21 部分。GB/T 12690 已经发布了以下部分：

- 第1部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；
- 第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定 重量法；
- 第3部分：稀土氧化物中水分量的测定 重量法；
- 第4部分：氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；
- 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定；
- 第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1, 10-二氮杂菲分光光度法；
- 第7部分：硅量的测定；
- 第8部分：钠量的测定；
- 第9部分：氯量的测定 硝酸银比浊法；
- 第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；
- 第11部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第12部分：钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法；
- 第13部分：钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法；
- 第14部分：钛量的测定；
- 第15部分：钙量的测定；
- 第16部分：氟量的测定 离子选择性电极法；
- 第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；
- 第18部分：锆量的测定；
- 第19部分：砷、汞量的测定；
- 第20部分：稀土氧化物中微量氟、氯的测定 离子色谱法；
- 第21部分：稀土氧化物中硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：福建省金龙稀土股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、包头稀土研究院、四川省乐山锐丰冶金有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、包头华美稀土高科有限公司、定南大华新材料资源有限公司。

本文件主要起草人：王宝华、王金凤、黄荣兴、方雄洲、刘丽媛、李净岩、刘鹏宇、权龙海、叶桂芳、凌乐玖、薛建萍、缪峰梅、母园园、谢宝平、胡改霞、孙林敬。

引　　言

在稀土产品化学成分分析领域，我国已经建立了针对稀土总量、非稀土杂质、稀土杂质等检测的较为全面的标准体系。GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》以GB/T 12690.12~GB/T 12690.26—1990《稀土金属及其氧化物化学分析方法》为基础，合并了GB/T 8762.3—1988《荧光级氧化钇中酸溶性二氧化硅量测定 钼蓝分光光度法》、GB/T 8762.4—1988《荧光级氧化钇中氧化铁、氧化铅、氧化镍和氧化铜量测定 发射光谱法》、GB/T 8762.6—1988《荧光级氧化铕中氧化铅、氧化镍、氧化铁和氧化铜量测定 发射光谱法》、GB/T 11074.3~GB/T 11074.7—1989《氧化钐化学分析方法》等标准，最后形成对所有稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的综合分析标准。经整合后的系列方法标准引用了先进的检测方法，并基本覆盖了全部稀土金属及其稀土氧化物基体，为稀土金属及其氧化物中非稀土杂质含量的测定提供了快捷、准确的方法，具有良好的操作性。

根据检测对象、检测方法的不同以及各稀土金属与稀土氧化物基体的差异等，GB/T 12690拟由21个部分构成：

- 第1部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；
- 第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定 重量法；
- 第3部分：稀土氧化物中水分量的测定 重量法；
- 第4部分：氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；
- 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定；
- 第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法；
- 第7部分：硅量的测定；
- 第8部分：钠量的测定；
- 第9部分：氯量的测定 硝酸银比浊法；
- 第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；
- 第11部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第12部分：钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法；
- 第13部分：钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法；
- 第14部分：钛量的测定；
- 第15部分：钙量的测定；
- 第16部分：氟量的测定 离子选择性电极法；
- 第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；
- 第18部分：锆量的测定；
- 第19部分：砷、汞量的测定；
- 第20部分：稀土氧化物中微量氟、氯的测定 离子色谱法；
- 第21部分：稀土氧化物中硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法。

上述各个部分文件按稀土金属及其氧化物生产与贸易中常规的检测元素依次设立，各部分包括一种或多种检测方法，分别明确适用范围、试剂材料与试验设备的选择，规范试验步骤，并经过多家实验室多次试验和验证给出精密度原始数据，为稀土金属及其氧化物品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

目前，在众多稀土氧化物的生产和交易过程中，均有硫酸根的限制要求。在建立相应的检测标准时，业内实验室在检测过程中多数参考GB/T 16484.12，但其试验条件并不完全适用于稀土氧化物，因此有必要建立统一、快速、准确的稀土氧化物中硫酸根含量测定的标准。本文件利用硫酸钡比浊法，通过大量的条件试验，规范检测过程的各个细节，建立了规范、易操作、准确度高的检测标准。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法

第 21 部分：稀土氧化物中硫酸根 含量的测定 硫酸钡比浊法

1 范围

本文件描述了稀土氧化物中硫酸根含量的测定方法。

本文件适用于稀土氧化物中硫酸根含量的测定。测定范围（质量分数）：0.010%～0.20%。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第 2 部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJG 178 紫外、可见、近红外分光光度计

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

试料经酸溶解（或经酸溶解后加入过量的氢氧化钠溶液，形成氢氧化稀土沉淀，过滤，使硫酸根与稀土分离），在稀盐酸介质中，丙三醇稳定剂存在的条件下，加入氯化钡，形成硫酸钡悬浊液，于分光光度计 400 nm 处测量其吸光度，计算硫酸根质量分数。

5 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室 GB/T 6682 规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

5.1 过氧化氢 [$w(H_2O_2) \geq 30\%$]。

5.2 高氯酸 ($\rho=1.67\text{ g/mL}$)。

5.3 硝酸 (1+1)。

5.4 盐酸 (1+1)。

5.5 氨水 (1+4)。