

电修工考试题及答案

一、单选题（共 40 题，每题 1 分，共 40 分）

1. 高压开关柜点检要检查接线端子有无（）问题。

- A、螺丝松动
- B、过流
- C、过压
- D、过热变色

正确答案：D

2. 液压揪子在使用后，欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按（）方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。

- A、顺时针
- B、左
- C、逆时针
- D、右

正确答案：C

3. 使用（）测量工具，测量电机端盖磨损程度。

- A、卷尺
- B、钢板尺
- C、游标卡尺
- D、千分卡尺

正确答案：C

4. 欧姆挡调零后，用“×10”档测量一个电阻的阻值，发现表针偏转角度极小，正确的判断和做法是（）。

正确答案：

5. 新光亮退火炉更换钼丝作业时要切断气源，采取的硬措施是（）。

- A、悬挂标识牌
- B、停电
- C、携带燃气报警器
- D、堵盲板

正确答案：D

6. 在活套轨道处作业，要使用（）将活套小车制动，以防溜车发生机械伤害事故。

- A、专用轨道卡
- B、铁丝捆绑
- C、电机抱闸
- D、钢丝绳托架

正确答案：A

7. 联轴器装配的主要技术要求是保证（）轴线的同轴度。

- A、二
- B、三
- C、一
- D、四

正确答案：A

8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设（）示警。

- A、蓝灯
- B、绿灯

C、红灯

D、黄灯

正确答案：C

9. 处理厂房照明故障时，高处作业必须使用（）。

A、安全带

B、铁丝

C、安全绳

D、对讲机

正确答案：A

10. 电机检修、抢修时每个维修标准的第一项内容是（）。

A、选择合适的工器具

B、拆电机地脚

C、安装、紧固螺丝

D、办理工作票或抢修单

正确答案：D

11. 钢板尺测量时，要保证尺身与物体（）。

A、任意

B、垂直

C、相交

D、平行

正确答案：D

12. 在开盖检查现场电机接线时，除了停电外，还应该确认现场操作按钮（）位置。

A、是否在启动位置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968111106043007006>